

Исх. №87 от 20.10.2021 г.

## Российская Федерация Воронежской область, Лискинский район, город Лиски **ИП Аветикян Липарит Ашотович**

ИНН 365233175954, ОГРН 309365205600058 Юридический адрес: 397909, Воронежская область, Лискинский район, г. Лиски, ул. Горная, д.59 БИК 04200768, р/сч 40802810113000022883 в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк г. Воронеж e-mail:masnagetto@gmail.com,stroitel.office@gmail.com

## Главному инженеру Бакумченко Д. В.

## <u>ПИСЬМО</u>

Уважаемые коллеги! В ходе технического обслуживания всего оборудования по договору № 10/09/21 от 10.09.2021 г. были выявлены следующие необходимые ремонтные работы:

№ п/п	Наименование оборудования	Необходимые ремонтные работы	Стоимость запчастей, руб.	Стоимость работы, руб.
1	Ворота секционные ДорХан (внутренние) – склад готовой продукции	Замена панели №1	16902,35	3517,96
1		Замена цепи ручного привода	5014,58	2574
2	Окно погрузки 1 – склад готовой продукции	Замена панели №1	17389,25	3517,96
2		Замена бокового уплотнителя	936,1	1251,45
3	Окно 1 – герметизаторы	Замена жгута резинового (2шт.)	645,1	1300
	Окно 2 - герметизаторы	Замена бокового фронтального		
l		листа	19363,34	1300
		Замена подвижной рамы с одной		
		стороны	9549,03	5200
4		Установить пружину рычага	·	
		герметизатора с левой стороны	457,81	910
		Установить трос рычага		
		герметизатора с левой стороны	250,16	650
		Установить правый бампер		
		резиновый	14361,55	2600
		Закрепить стойки крепления		
		герметизатора	-	780
5	Окно 3 - герметизаторы	Ремонт кронштейнов бампера		
		резинового	-	1430
		Закрепить стойки крепления		
		герметизатора	-	780
6	Окно 4 - герметизаторы	Установить жгут резиновый (2шт.)	645,1	1300
		Установить кронштейн крепления		
Ů		жгута	697,13	650
		Закрепить стойки крепления		
		герметизатора	-	780
7	Уравнительная платформа 1	Ремонт правой шторки безопасности	-	1950
		Замена правого и левого роликов	5368,86	3900
8	Уравнительная платформа 2	Замена правого и левого роликов	5368,86	3900
9	Уравнительная платформа 3	Замена правого и левого роликов	5368,86	3900
10	Уравнительная платформа 4	Замена правого и левого роликов	5368,86	3900
11	Окно 1 – скоростные ПВХ ворота	Диагностика неисправностей,		
		регулировка конечных положений,		
L		замена датчика радара - 2 шт.	45761,075	6500
			153 448,015	52 591,37
1			Итого	206 039,385

ИП Аветикян Липарит Ашотович

A but



20.10.2021