

專案名稱: test\_地梁 測試日期: 2024/09/26 15:34:15

數量統計不包含: -工作筋 -穿孔補強

提供之數量僅供參考

#### 地梁鋼筋統計表(tf)

Story	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#10	#11	total
B4F	0.0	0.35	18.2	0.0	0.0	0.0	12.16	11.38	42.09
不含耗損	0.0	0.35	18.2	0.0	0.0	0.0	12.16	11.38	42.09
總和	0.0	0.55	10.2	0.0	0.0	0.0	12.10	11.56	42.09
含耗損10	0.0	1.0	21.0	0.0	0.0	0.0	14.0	13.0	47.0
%總和	0.0	1.0	21.0	0.0	0.0	0.0	14.0	13.0	47.0



### 地梁混凝土統計表(m3)

Story	350
B4F	230.99
Sum	230.99




### 地梁模板統計表(m2)

Story	模板
B4F	509.81
Sum	509.81



## 鋼筋比層樓分布(上層)



- 鋼筋比 > 2.5%

表示斷面超過規範上限,需增加斷面尺寸

- 2.5% > 鋼筋比 > 2%

表示斷面接近臨界上限,同時可能有

施工上的困難

- 2% > 鋼筋比 > 1.5%


表示斷面接近臨界上限

- 0.5% > 鋼筋比

表示斷面可能過大,經濟性不佳



## 鋼筋比層樓分布(下層)




0.0% < 鋼筋比 < 0.5%


- B4F有13根梁落於此範圍

------



### 號數樓層分布







# 梁檢核統計表

檢核內容依據
- 設計規範
- 相關工程經驗
- 經濟性
進行配筋結果查核



#### 梁檢核統計表

Scan Item	NG.	ОК
【0101】短梁箍筋面積不得小於 0.0025 * bw * s	0	15
【0102】短梁側筋面積不得小於 0.0025 * bw * s2	0	15
【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	9	6
【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	6	9
【0106】主筋淨間距不得大於 25 cm	0	15
【0107】主筋單排支數不得小於 2 支	0	15
【0108】上層筋鋼筋比不得大於 2%	0	15
【0109】下層筋鋼筋比不得大於 2%	0	15



# 梁個別檢核表

- 每根構件配筋結果查核



#### 梁個別檢核表

	編號		NG率(NG項
樓層		NG項目	目/總檢核項
			目)
B4F	FB2-0	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/8
D4F		【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/0
B4F	FB2-2	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	1/8
B4F	FB2-4	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	270
D4F		【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/8
B4F	FB3-0	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	1/8
B4F	FB3-2	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	1/8
B4F	FB3-3	【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	1/8
B4F	FB3-4	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/8
D4F		【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/0
B4F	FB4-0	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/8
B4F		【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/0
B4F	FB4-2	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	1/8
B4F	FB4-4	【0104】上層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/8
D4F		【0105】下層筋鋼筋比不得小於 0.3%	2/0



# 梁檢核詳細內容

- 每根構件配筋結果查核之詳細計算過程



#### 梁檢核詳細內容

樓層	編號	檢核項目	備註
----	----	------	----

備註:依照 1. "建築技術規則",內政部、最新版。 2. "混凝土結構設計規範",內政部,113年1月。 3. "結構混凝土施工規範",內政部,110年9月。

-----報告結束------