Created with an evaluation copy of Aspose. Words. To remove all limitations, you can use Free Temporary License

https://products.comco.com/words/temporary-license/



加热平台操作試題答案

一. 填空:請在空格中填寫完整

- 1. 作業時須配戴靜電手環 或防(靜電)手套。
- 2. 作业时加热平台将温度设定为(280~350)。

二. 判定题

- 1.FT-870 加热平台机器可以不用接地(×)
- 2.使用完 FT-870 加热平台后, 可以不断电(×)
- 3.长时间不使用 FT-870 加热平台需将电源开关关闭 (√)
- 4.使用 FT-870 加热平台作用时温度可以设定为 400° (×)

三. 簡答題

- 1. 上岗操作 FT-870 加热平台作业时需要注意什么? APIS
- 答:上岗时需佩戴口罩、静电环方可作业,當需要拿材料及裸板離開崗位時需佩戴防靜電手套。
- 2. 介绍 FT-870 加热平台使用说明?
- 答: 1. 上岗时需佩戴口罩、静电环方可作业, 當需要拿材料及裸板離開 崗位時需佩戴防靜電手套。
 - 2. 插上電源(AC 220V), 並打開電源開關。
 - 3. 將溫度設定為 280~350 攝氏度。
 - 4. 將待拆或者裝零件的板子放置於加熱平臺上,等待板子零件的焊錫 融化後將零件取下或者焊接上。
 - 5. 加熱器短時間不使用時, 將溫度調節到 220 攝氏度。
 - 6. 長時間不用將電源開關關掉. 並將電源線拔掉。

