產品機種 (MODEL)		站別 Trạm	04H 11 3 H	程式版本 Phiên bản chương trình	版本 Phiên bản	人數(man) Người 1	發行章		
	All model	All	Confirm Solder Paste	NA	1.3	測試數量(pcs/time) Số lượng kiểm tra	(released) Phát hành		
	 圖示參考 / Hii	nh ảnh t	l ham khảo		項次	設備名稱	項次	設備名稱	
+ C (ENTRO) Set protest SANO CONTRACTOR PROVIDENCE AND CONTRACTOR SETS STREET There is deep time (CONTRACTOR SETS SETS SETS SETS SETS SETS SETS SET		4 t) D 4			Мџс	Thiết bị	Мџс	Thiết bị	
THE REPORT OF THE PARTY OF THE					1	PC*1	5		
test as presented (100 february 2000) 100 february 2000 100 february		w hade			2		6		
The control of the					3		7		
					4		8		
200 State of the control of the cont	20 Continue 10 10 10 10 10 10 10 1					使用工具 / Sử dụng công cụ			
					靜電手環 靜電手套 ESD Tray Vòng tay tĩnh điện Găng tay tĩnh điện Khay tĩnh điện				
The DEATH STATE OF THE STATE OF					操作步驟說明 (Procedure) Mô tả các bước hoạt động				
					1. Đăng nhập vào hệ thống TOOL - Nhập mã PN 97 - Tim kiếm mã kem hàn có trong BOM 2. Đăng nhập vào hệ thống PVS như hình bên - Chọn mục Solder Operate - Chọn tiếp QC Confirm Solder/ Part Mapping Data - Nhập mã kem hàn và nhập mã PN 97 vào hệ thống, sau đó ấn "Confirm". (Trong trường hợp "Confirm" sai hoặc nhầm lẫn, cần tích lại vào mục "Unconfirm") - Sau khi hoàn thành, cần kiểm tra lại trên hệ thống, mã kem hàn và PN 97 đã được xác nhận OK hay chưa 1. 養業TOOL系統				
Leaf of 97 (70-300006)	s	(197 (970-400-0996R hatus (OK	Confirm		- 输入代码 PN 97 - 在BOM中搜索焊膏代码 2、登录PVS系统如下图 - 选择焊接操作项目 - 选择 QC 确认焊接/零件映射费 - 输入焊膏代码并在系统中输入	.PN 97代码,然后按"确认"。(如 查掉膏代码和PN 97是否已确认OF	ζ.	勾选"取消确认"框。)	
Message Genetal 25/99/2014 1337 Message Genetal 28/99/2014 1338					注意事項(Chú ý)				
核准(Phê duyệt)	審核(Kiểm	tra)	制表(Lập)	Green Product	1.作業時注意靜電防護./ Chú ý việc bảo vệ tĩnh điện trong quá trình làm việc				
Turbo	Turbo Win Harry				2.若測試中出現測試程式無法進行時,請立即通知工程師. Nếu có điều gì bất thường vui lòng báo cáo ngay cho kĩ sư				

1/1 QWV1003-74