維修目檢訓練考核教材 Đào tạo và đánh giá kiểm tra trực quan Evaluation only.

Created with Aspose.Slides for .NET Standard 2.0 25.3. Copyright 2004-2025Aspose Pty Ltd.

Prepared By: 莊立偉

Wireless Bro教材版本号: V.01 where

http://www.gemtek.com.tw

核准:

審核:



教材變更清單

項次	修訂日期	版本	頁次	修訂內容	備註	Checked
1	2024/07/29	V.01	All	新版本		莊立偉
		Eva	luation o	nly.		
Cre	ated with A				ndard 2.0	25.3.
				spose Pt		
		Wirele	ss Broa	dband	Anywho	
					w.gemek.co	



目錄 Mucluc

- 1. 維修目檢要點 Trọng điểm kiểm tra trực quan
- 2. 目檢所用工具 Công cụ được sử dụng kiểm tra trực quan
- 3. 目檢的不良類別 Các lỗi kiểm tra trực quan
- 4. 目檢注意事項 Các mục chú ý kiểm tra trực quan
- 5. 檢驗方式 Phương thức kiểm tran only. 6-各结構中的不良想象不想範r Quyn Ean Sà hiệu trợng sa tiếu trọng số jā jā. 3. trên mỗi hạng mực right 2004-2025Aspose Pty Ltd. 7. 金手指剖析 phân tích ngón tay vàng

 - 8. 鐵框&鐵蓋規範 Quy phạm nắp sắt và khung sắt
 - 9. PAD(螺絲孔)檢驗規範 Quy phạm kiểm tra PAD (lỗ vít)



維修目檢要點

Trọng điệm RE kiệm tra trực quan

- 目檢人員檢查各零件之間有 無殘留助焊劑及異物,對有 髒污的區域用無塵布粘取適 量的清潔劑,清潔維修過程 uation only.
 - 或錫珠殘渣重點是維修過的 品塊
- Người kiểm tra trực quan sẽ kiểm tra trong các linh kiện có dính chất trợ hàn hoặc vật thể lạ hay không, đối với khu vực bị bẩn thì lấy lượng vừa đủ chất tẩy rửa đổ lên vải không bụi để làm sạch, làm sạch chất trợ hàn còn dính lại hoặc cặn lúc đổ bi còn dính trên linh kiện. Trọng điểm RE kiểm tra trực quan chính là ở đây.



Broadband Anywhere




目檢所用工具

Các cung cụ kiểm tra

• 用10X放大鏡對整塊PCBA進 行全檢,重點是有維修過的區 域,確認有無刮傷,短路,缺件, 空焊,偏移等不良現象,天線 上無異物,移位等不 Evaluation only

hành kiến trapoàn bộ PCBA,4-2025 Aspose Pty Lic tập trung vào các khu vực đã được sửa chữa để xác nhận xem có vết trầy xước, chập điện, thiếu linh kiện, hở chân hàn, ăngten có vật thể lạ, bị di chuyển hay không, NG





目檢的不良類別(一)

Các lôi sẽ kiểm tra trực quan phân 1

- 多件(在不該有的地方,出現多餘的件。)圖一

• 缺件(BOM規定要上零件位1-2025Aspose 置卻未上件) 圖二

- Thiếu linh kiện (quy định BOM vị trí của các linh kiện không được thiếu.) Hình 2
- 零件破(因外力等等因素造成零件損件。) 圖三
- Linh kiện bị hỏng (các linh kiện bị hư hỏng do ngoại lực và các yếu tố khác) Hình 3







目檢的不良類別(二)

Các lỗi sẽ kiểm tra trực quan phần 2

- 極性相反(零件正負極與PCB所標示極性方向不一致)圖一
- Ngược cực (cực dương và cực âm của linh kiện không khớp với hướng phân cực được đá hưất uation only.

 DODAN LEA

Create CCB/HinhAlspose.Slides for .NET Standard 2.0 25.3.

· 立碑(零件僅單邊接觸到FAD,造2025年1919 成單邊高起)圖二

- Dựng linh kiện (chỉ một bên chạm vào PAD khiến một bên nhô lên) Hình 2
- 短路(與鄰近導體相連接)圖三
- Ngắn mạch (hai linh kiện chập vào nhau) Hình 3










目檢的不良類別(三)

Các lỗi sẽ kiểm tra trực quan phần 3

- 零件側立
- Dựng linh kiện
- Cr到零件本體)
- Dính nhiều thiếc (linh kiện dính 圖二 nhiều tiếp xúc với linh kiện bản thê
- 68Pin Connector之余
- Lộ đồng 68Pin Connector

屬鐵片 ảnh lộ đồng









目檢注意事項(一)

Các mục chú ý khi kiểm tra trực quan (phần 1)

- 1. 檢驗必須用螢光燈,燈光強度為螢光燈(CWF2) 80-100foot-candle(1foot candle=10.764Lux)日光燈檢視 Khi kiểm tra phải sử dụng đèn huỳnh quang, cường độ ánh sáng lấy (CWF2) 80-100foot-candle (1foot Candle=10.764Lux) kiểm tra
- C?eat不允許用手電筒檢查分觀。手電筒只能用來檢查功能等的連接。 問題。及產品外殼的內部 Không được dùng đèn pin để kiểm tra ngoại quan, đèn pin chỉ có thể được sử dụng để kiểm tra các vấn đề liên quan đến kết nối công năng, và các bộ phận bên trong vỏ của sản phẩm.
 - 3. 缺陷定義異色是指和原材質顏色不同或同一區域有顏色不和諧 Khiếm khuyết dị sắc là đề cập đến một màu khác với vật liệu ban đầu hoặc có sự không nhất quán về màu sắc trong cùng một khu vực.
 - 4. 缺陷定義流痕是指表面的波浪或斑紋 định nghĩa lỗi vệt nước là chỉ vết hằn, vằn ở bề mặt Gemte

目檢注意事項(二)

Các mục cần chú ý khi kiểm tra trực quan (phần 2)

- 1. 缺陷定義霧色是指與透明部分不同的雲狀物 Lỗi màu loang là chỉ chất giống màu đám mây, không giống với màu trong suốt
- 2. 缺陷定義麻坑是指表面有小的坑 Lỗi bị vệt rỗ là có các lỗ nhỏ ở trên bề mặt
- 3. 缺陷定義下陷是指表面以下 Lõi bị Domon ly。
- ④.reab程定義知點是指細切的東西洛在表面 Libro caction and tranbe mad.
- 5. 缺陷定義企變是指表面光學不是Užodospóng tè mat/không đồng đều
- 6. 缺陷定義銀紋是指氣體的展開在零件表面行成的標記或空隙 Lỗi vết vàn là đề cập đến vết được hình thành do sự giãn nở của khí trên bề mặt
- 7. 缺陷定義焊接紋是指原料流動交叉點形成的可見線 Lỗi khuyết tật hàn là chỉ những đường vân khi hàn tại các giao điểm tạo thành



目檢注意事項(三)

Các mục cần chú ý khi kiểm tra trực quan (phần 3)

- 1. 檢驗標準分三个标准 Phân làm 3 tiêu chuẩn kiểm tra
- 2. 目視角度與平面成45 度角 Góc nhìn là 45 độ so với mặt phẳng
- 3. A面,目检觀察距離为450mm. B面,目检距离为450mm. C面,目检距离为600mm Bên A, khoảng cách kiểm tra trực quan là 450mm Bên B, khoảng cách kiểm tra trực quan là 450mm, khoảng cách kiểm tra trực quan là 600mm.
- 4.Creamin 检码员从 B面目 验证员为55Thòn gian kiển tra trực quan cho bên B là 5 giây
- 5. A,B,C面,目检角度為45 度角 Bê mặt A, B và C, góc kiem tra trực quan là 45 độ.
- 6. 目检PCBA时使用的是10倍放大镜 Kính lúp 10x được sử dụng khi kiểm tra trực quan PCBA
- 7. 维修人员需100%使用10倍放大镜对维修后的所有PCBA上的天线进行 检查 Người sửa phải sử dụng kính lúp 10 lần để kiểm tra ăng-ten của tất cả PCBA sau khi đã sửa.
- 8. 维修人员需100%使用10倍放大镜对维修后的所有PCBA上的金手指进行检查 Người sửa phải sử dụng kính lúp 10 lần để kiểm tra tất cả các ngón tay vàng của tất cả các PCBA sau khi sửa chữa.
- 9. 将目检的样本在正常照明度光源下一米与视角度成45~135度 Đặt mẫu để kiểm tra trực quan một mét dưới nguồn sáng chiếu sáng thông thường ở liệk góc 45 đến 135 độ so với góc nhìn.

檢驗方式 Phương thức kiểm tra

檢驗方式:

將待測樣本置於正常照度(800~1000 Lux)光源下1米處,兩眼距待測物 30 公分,與 視角呈 45°~135°,時間 5 ~ 7 秒完成檢驗。若有異常無法判斷時可用 5X或 更高倍之放大鏡來加以空認可檢驗時檢驗人員需動帶靜電環及靜電手套或靜電指套。 Created With 用紅色線圈的地方注意,考試時會經常考到. Copyright 2004-2025As pose Pty Ltd.

Phương thức kiểm tra:

Đặt mẫu cần kiểm tra cách 1m dưới nguồn sáng bình thường (800-1000Lux), khoảng cách tới mắt nhìn là 30cm, góc nhìn 45°~135°, mất 5-7 giây để hoàn thành việc kiểm tra. Nếu có bất thường không thể phán đoán được, có thể dùng kính lúp 5X trở lên để xác nhận. Trong quá trình kiểm tra, người kiểm tra phải đeo dây tĩnh điện, găng tay hoặc đeo bao tay ngón.

Chú ý đến những chỗ khung đỏ, sẽ thường xuyên kiểm tra.



各結構上的不良現象及規範 Quy phạm và hiện tượng lỗi của mỗi khu vực

項目	不良現象
	金手指多金.金手指沾錫.金手指短缺.金手指撞傷.金手指劃傷.
金手指	金手指露底材.金手指髒污.金手指沾綠漆.金手指烤焦.金手指
	針孔.金手指沾異物.金手指色差.金手指高蹺
鐵蓋鐵框	鐵蓋變形.鐵蓋夾異物.鐵蓋劃傷.鐵蓋生銹.鐵蓋空焊
Crasted w	label原材.label條碼不可讀.label讎海.label偏移.label氣泡.label劃 傷.label破損.label文字不可讀.走紙不良.label重疊
天線	天線變形,天線氧化,天線沿錫,天線髒污,天線浮高,天線偏移
PAD	PAD漏銅.PAD沾異物.PAD沾綠漆.PAD多金.PAD高蹺.PAD沾錫
PCB	PCB撞傷.PCB漏鋼.版面劃傷.板面燒焦.板面綠漆.板大.板小



Quy phạm và hiện tượng lỗi của mỗi khu vực

Hạng mục	Hiện tượng NG
Ngón tay vàng	Ngón tay vàng PCB dính nhiều hạt vàng, dính thiếc. Ngón tay vàng ngắn, bị hỏng, xước. Ngón tay vàng bị lộ mạch, bị dính sơn,
Khung sắt, nắp sắt	Nắp sắt biến dạng, nắp sắt cơ kẹp vật thể tạ, khung sát trầy xươc, vô sắt bị han gi, vỏ sắt bị hở chân hàn.
Label	With Aspose Slices for NET Standard 2.0 25.3. Tem nguyên liệu, mã vạch không thể đọc được, tem bị lệch, tem có nổi bọt, tem bị rách, chữ ở trên tem không đọc được. Copyright 2004-2025 Aspose Pty Ltd.
Ăng-ten	Ăng-ten bị biến dạng, bị oxy hóa, bị ố thiếc, ăng-ten bị bẩn, ang-ten nhô cao , bị lệch vị trí
PAD	PAD bị ri đồng. PAD dính vật lạ, PAD bị dính sơn xanh, bị nhiều vàng, dính thiếc
PCB	PCB hông, lộ đồng,

http://www.gemtek.com.tw



金手指剖析 Phân tích ngón tay vàng

金手指接觸區戲非接觸區剖析

TOP

Bottom




1.00mm(非接觸區)------1.25mm(接觸區)------0.30mm(非接觸區)

以上信息給以直接的反饋出來金手指正面沾錫80%為NG,背面沾錫如果靠近金手指邊緣大多數可以PASS但是前提必須滿足那三個條件



Phân tích ngón tay vàng



vượt qua, nhưng điều kiện tiên quyết phải đáp ứng được ba điều đó. điều kiện.



金手指 Ngón tay vàng

+	₽	Ju	dgment∂
Defect Mode₽	Descriptions₽	Contact	Non-Contact
		Area ₽	Area ₽
+	There is some solder or stick tin on gold fingers (GF)	Ą	4
+	<u>contact area</u> due to each manufacturing process.₽	Reject ₽	N/A₽
SOGF/Stick Tin₽	<u>(制程</u> 问题導致的金手指接觸區沾錫)₽		
金手指沾錫↩	Solder on GF Franciaciate 20.203mh (0.008in) in	÷l.	+
Created with Co	their langest dimension, there are not more than three location per GF with distance of each defect (solder) should be more than 3 GF	dard 2 NAP Ltd.	Accept
	for each side. ↩ 金手指非接觸 <u>區沾錫</u> ;↩		
	1. 最大尺寸小於等於0.203mm[0.008英尺],₽		
	2. <u>每根金手指</u> 上面不多于三個點且每個點之間的距離需 大于0.5mm,₽		
	3. 每面不良不多于三根金手指→		
	需同時滿足以上三個條件方可Accept,↩		
	任 <mark>→</mark> 條件不能滿足者,應判為Reject.₽		



Ngón tay vàng

Chế độ lỗi	Mô tả		Phán định
		Diện tích	khu vực không tiếp xúc
SOGF/ Stick Tin	Có một số vết hàn dính thiếc trên chỗ ngón tay vàng (GF) do từng quy trình sản xuất. Khu vực tiếp xúc của ngón tay vàng bị ố thiếc do từng quy trình sản xuất.	₽ Reject ₽	N/A₽
Created with Cop	Mối hàn trên vùng không tiếp xúc GF<0.203mm (0.008 lid) ở chữa dài nhất ở chẳng, không có quá 3 vị trí trên mỗi GF với khoảng cách của mỗi khuyết ắt (mỗ hàn) phải lớn hơn 0,5 mm, không thể mhiều hơn 3GF đối với mỗi bên. Vùng không tiếp xúc với ngón tay nhúng vào thiếc. 1. Kích thước tối đa nhỏ hơn hoặc bằng 0,203mm (0.008 feet). 2. Mỗi ngón tay vàng không được quá 3 điểm và khoảng cách giữa mỗi điểm phải lớn hơn 0,5 mm. 3. Mỗi bên không được có quá 3 ngón tay vàng bị lỗi Phải đáp ứng đồng thời 3 điều kiện trên thì chấp nhận Nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện thì sẽ bị từ chối.	Standa e _N Rty L	Accepte



Wireless Broadband Anywhere

鐵框&鐵蓋規範 Quy phạm về nắp sắt, khung sắt

不良原因	說明	圖片
隔離框	● 隔離框需平貼PCB,不可變形,	
(Shielding Frame)	不可有Gap之情況發生,除設	
	計之貫孔。 Evaluation on	
	As衛哲島發信斯標準。不可偏外	ET Standard 2.0 25.3.
Cop	yriecba 2002-2022	ose Pty Ltd.
	鐵蓋後不會有碰到周圍零件、	The state of the s
	不會超出 <mark>板邊</mark>	
	● 鐵框空焊允收標準:空焊長度	
	小於10mm,此種情況不可大於	
	雨處且不連續.(注:鐵框沾錫高	
	度不影響蓋鐵蓋)	K

Quy phạm về nắp sắt, khung sắt

Nguyên nhân lỗi	Minh họa	Hình ảnh
Khung sắt Created with Co	 Khung sắt phải nguyên vẹn, thẳng, không bị biến dạng, không được có khe hở, ngoại trừ các lỗ được thiết kế xuyên qua. Tiêu chuẩn cho phép nhận khung sắt bị lệch:	Standard 2.0 25.3. Pty Ltd.

PAD(螺絲孔)檢驗規範

螺絲孔規範。

Defect Mode.,	Descriptions.,	Judgment.
.1	There are some process defect due to each	-1
 Solder or stick tin 	manufacturing process such as solder/stick tin, excess	-1
 Bump and Nodule 	gold and expose copper/nickel on surface of tooling hole	-1
 Expose copper & Nickel. 	pad (top/bottom)	-1
 FM/Contamination.₁ 	More than 5 locations for each tooling pad with any	-1
- Void.₁	combination of the following defects in their longest	-1
指錫或 殲鍚 。	dimension:	-1
凸起。	☐ Solder size diameter >0,5mm	-1
漏鋼/級。	□ Excess gold size diameter >0,5mm	-1
異物/膜污。	 □ Expense proper/rickel size playmeter >0.5mm. □ FM/Contamination size diam eter >0.5mm. 	REJECT.
Created with As	DW - 11	rd 2.0 25.3
Copyri	引流を受力を記り25Aspose Pty Lt	
	(3)震鋼/製置径大於U.5mm。	
	(4)异物残留脏污宣径大于0.5 mm。	
	以上任一項不良在同一個螺絲孔上如超出5個位置,則判	
	為reject.。	
FM/Contamination	oThere are some process defect such as	-1
Soldermask residue	FM/Contamination, soldermask residue and void to	-1
Void.	reduce sollderable area	at the state of th
• Ect	Solderable area reduced <25% of individual plad	-1
異物/膜污。	• <=3 solder pads with defect	-1
Soldermask 發留	制程原数的不良異物/展污。Soldermask發留。四坑原数可燥區域的減少。。	Accept. ₁
四坑。	1. 單個PAD的可煙區域被減少<25%。	
	2. 不良位置要≥3個。	
	需同時 滿足以上兩個條件 方可Accept	
	任 <mark>一</mark> 條件不能滿足者,應判為Reject。	



Quy phạm kiểm tra PAD

Chế độ khuyến khuyết	Mô tả	Phán quyết
 Hàn hoặc dính thiếc Bump và Nodule Tiếp xúc với đồng và Niken Fm/ô nhiễm Dính thiếc, cầu thiếc Lồi, lõm Lộ đồng COPY 	Có một số lỗi trong quy trình hoặc do từng quy trình sản xuất như dính thiếc, vàng thừa, lộ đồng/niken, trên bề mặt của miếng đệm lỗ (trên /dưới). Hơn 5 vị trí cho mỗi bệ dụng cụ liên kết với các lỗi trong thời gian dài nhất Kích thước kính hàn > 0,5mm Đường kính vân là là là là nhiềc lộ ra >0,5mm Đường kính kích thước đồng/niken lộ ra >0,5mm Các khuyến khuyết do quy trình sản xuất gây ra như dính thiếc là nhiệc hộc dì that cố lợ tra lệ nặt lỗ như thiếc lớn hơn 0,5mm Đường kính dính thiếc lớn hơn 0,5mm Lộ đồng đường kính lớn hơn 0,5mm Nếu có bất kì lỗi nào vượt quá 5 vị trí trên cùng một lỗ vít sẽ bị loại bỏ.	Stand 2.0 25.3. e Pty Ltd.
 FM/ô nhiễm Dư lượng mặt nạ hàn Void 	Có một số lỗi trong quy trình như FM/ ô nhiễm, dư lượng mặt nạ hàn và hàn trống để làm giảm diện tích có thể kết dính •Diện tích hàn giảm <25% của miếng đệm •<=3 miếng hàn bị lỗi Chất lạ ô nhiễm cố tẩy không mong muốn do quá trình sản xuất, cặn Soldermark và các vết rỗ dẫn đến giảm diện tích hàn 1.Khu vực hàn của PAD đơn giản có thể giảm xuống <25% 2.Vị trí xấu < 3 chỗ	Accept.s
	Hai điều kiện trên phải được đáp ứng đồng thời mới được chấp nhận.	the

天線&板邊檢驗規範

不良原因	說明	岡片
RF天線Connector	● 天線頭不能沾錫	
(RF connector)	其它部份沾錫不超過外圈高度的二	
	分之一,且不可有錫厚	
	天線頭不得變型,破損或著表面	
	金屬層脫落不同顏色天線頭不	only.
Created	9 55 39 101 PUDAT大 36 38 3F 9F 9H	
Cleated M		r .NET Standard 2.0 25.3.
	ODVERIEI,和集团以上许多财务与	Aspose Pty Ltd.
	黑.	
RF天線Connector	● 天線頭不能沾錫	
(RF connector)	● 天線底部與PCB間隙不可大於	7
	0.2mm,及影響到組裝。	
		<0.2mm
		S S
		L -
	I .	




Quy phạm kiểm tra ăng-ten, bo mạch

Nguyên nhân lỗi Minh họa		Hình ảnh
Đầu nối ăng-ten RF (Đầu nối RF)	 Đầu ăng-ten không được nhúng vào thiếc Các bộ phận khác dính thiếc không được vượt quá một nửa chiều cao của độ cao vòng ngoài, hơn nữa không có thiếc dày Đầu ăng-ten không được biến dạng, hư hỏng hoặc dính lớp kiml loại bị bong ra. Các đầu ăng-ten có màu sắc khác nhau không thể Machicula ICIA, tầu yang-ten k đen Aspose Slides for NET 	Standard 2.0 25.3 e Pty Ltdl.
Đầu nối ăng-ten RF	 Đầu ăng-ten không dính thiếc Khoảng cách giữa bộ phận thấp nhất giữa ăng-ten và 	

(Đầu nối RF)

PCB không được lớn hơn 0,2mm, sẽ ảnh hưởng đến việc lắp ráp.



不良圖片實例

Ví dụ hình ảnh NG



Evaluation of V.

Created With Aspose Slides for NET Standard 2.0 25.3. Copyright 2004-2025Aspose Pty Ltd.

Wireless Broadband Anywhere



Evaluation only.
Created with Aspose SIDES FOR SET Standard 2.0 25.3.
Copyright 2004-2025 Aspose Pty Ltd.

Wireless Broadband Anywhere

http://www.gemtek.com.tw

