

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

Manual de EHS Para Contratados

Meio Ambiente, Saúde e Segurança do Trabalho

Requisitos de Segurança do Trabalho, Saúde Ocupacional e Meio Ambiente para empresas contratadas

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

1. DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA | GERAL

Enviar no mínimo 2 dias úteis antes do início das atividades para o e-mail: ehs.brasil@imile.me

Documento / Requisito	Contratados Fixos (= ou > 30 dias)	Contratados Esporádicos (< 30 dias)
Empresa: PGR – Programa de Gerenciamento de Risco	Sim	×
Empresa: PCMSO – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional	Sim	×
Empresa: Relação dos colaboradores com nome, RG, CPF e cargo/função	Sim	Sim
Se Profissional Estrangeiro: Passaporte, Visto de Trabalho e RNE	Sim	Sim
Se Profissional Autônomo: Registro na Prefeitura e comprovante de recolhimento de INSS / ISSQN	Sim	Sim
Se houver Subcontratação: Contrato entre Contratada e Subcontratada	Sim	Sim
Profissionais: ASO com as devidas aptidões	Sim	Sim
Profissionais: Ordem de Serviço – NR 01	Sim	Sim
Profissionais: Ficha de EPI's – NR 06	Sim	Sim
Profissionais: RG e CPF	Sim	Sim
Profissionais: Ficha de Registro de Empregado	Sim	Sim

2. REQUISITOS COMPLEMENTARES | POR FUNÇÃO

Função / Serviço	Segurança do Trabalho	Meio Ambiente
Operação: Ajudantes operacionais, auxiliares logísticos e outros relacionados	Integração pela empresa contratante incluindo orientações sobre EPIs, ergonomia, primeiros socorros	NA
Segurança Patrimonial: Vigilante	Curso específico com habilitação da polícia federal Capacitação e certificado para porte de armas - se aplicável	NA
Segurança Patrimonial: Vigia	NA	NA



SISTEMA DE GESTÃO DE EHS

EHS

MANUAL PARA CONTRATADOS

REV. Emissão Inicial

DATA: 11.08.25

Eletricista / Ajudante de Elétrica	Cópia do certificado do curso profissionalizante de capacitação; Cópia do certificado do curso NR-10 e SEP para média e alta tensão	NA
Operadores de Empilhadeira, Guindaste, Munck, Tratores, Mini Tratores, Talhas, Ponte Rolante, etc.	CNH; Carteira de Identificação (NR-11, item 11.1.6); Certificado de treinamento para operador de máquinas (NR-11, item 11.1.5); Checklist de segurança do equipamento; Plano de manutenção periódica	NA
Pintor	NA	NA
Motorista	CNH; Certificado de curso de direção defensiva	NA
Motofretista	CNH; Certificado de direção defensiva; Certificado de curso especializado para motofretista (Resolução CONTRAN nº 350)	NA
Trabalhadores em Altura	Certificado de trabalho em altura (mín. 8h, NR-35, item 35.3.2, validade 2 anos)	NA
Trabalhos de Acesso por Corda	Certificados de qualificação/cartões de identificação; Laudo de certificação (IPT ou NFPA) das cordas utilizadas	NA
Trabalhos em Espaço Confinado	- Certificado de trabalhadores autorizados e vigias (mín. 16h, NR-33, item 33.3.5.3, validade 12 meses) - Certificado de supervisores de entrada (mín. 40h, NR-33, item 33.3.5.6)	NA
Trabalho a quente (soldagem, goivagem, esmerilhamento, corte ou outras que possam gerar fontes de ignição, tais como aquecimento, centelha ou chama)	Qualificação conforme norma aplicável (NR-18, NR-34 ou equivalente) e requisitos específicos de segurança.	NA
Trabalhadores de Obras em Geral	Comprovante de treinamento NR-18 (mín. 6h, item 18.28)	NA
Mecânicos / Operadores de Caldeiras e Vasos de Pressão	CREA do profissional habilitado; Certificado de treinamento de segurança e estágio	NA



SISTEMA DE GESTÃO DE EHS

EHS

MANUAL PARA CONTRATADOS

REV. Emissão Inicial

DATA: 11.08.25

	supervisionado conforme NR-13 (itens 13.3.5 a 13.3.9)	
Controle de Pragas	FDS de todos os produtos utilizados	Alvará Sanitário; Responsável Técnico com registro; Declaração de destinação de resíduos para central licenciada; Declaração de atendimento à Resolução ANVISA nº 52/2009; Licença de Operação ou CDL
Trabalhos em Sistemas de Ar Condicionado	Capacitação para manutenção Certificados NR-35 se houver trabalho em altura	CTF – IBAMA; Relatório da quantidade de gases utilizados; Licença de Operação ou CDL
Fornecimento de Água Potável (Caminhão-pipa)	NA	Declaração de atendimento à Portaria MS 2914/2011 e/ou Laudos Analíticos; Licença de Operação ou CDL; Cadastro SS-SP
Fornecimento de Gás (GLP ou GN)	Procedimento de atuação/comunicação em casos de emergência	Cadastro na ANP; Licença de Operação ou CDL
Jardinagem	Treinamento em segurança para operação de máquinas (incluindo roçadeiras, cortadores de grama, motosserras etc.)	Declaração de atendimento ao Decreto 44038/1999; Declaração de atendimento ao Decreto 4074/2002; Portaria MA A nº 329/1985; Resolução CONFEA nº 344/1990
Limpeza de Caixa de Gordura	Certificado/contrato com empresa especializada em atendimentos emergenciais	Carta de anuência da empresa de tratamento de resíduos; CADRI; Licença de Operação ou CDL
Retirada de Abelhas	Treinamento específico em manejo seguro de abelhas	CTF – IBAMA
Trabalho em cabine primária tensão superior 1000 voltS	Certificado de conclusão de curso técnico e ou graduação/ carteira do Conselho de Classe ou c/ número nacional validado/ certificado do curso de NR10 básico/ curso de NR10 SEP (quando necessário acessar cabines primárias, secundárias e subestação (validade bienal)	NA
Trabalho em áreas energizadas abaixo de 50 volts	Curso de eletricista certificado de conclusão de curso de nr 10 básico (válido bienal) - enviar lista de presença	NA

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

3. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA

A contratada deve:

- Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança, saúde ocupacional e meio ambiente
- Garantir a qualificação e treinamento dos colaboradores
- Fornecer e fiscalizar o uso de EPI's adequados
- Manter documentação e certificações válidas
- Isolar e sinalizar áreas de trabalho quando necessário
- Uso obrigatório de EPI conforme função
- Proibido iniciar trabalhos sem liberação formal (PTR, quando aplicável)
- Isolar e sinalizar áreas de risco
- Manter equipamentos em condições seguras e certificados

4. ATIVIDADES ESPECIAIS – TREINAMENTOS E EPIS MÍNIMOS

Atividade	Certificações / Treinamentos	EPI's Principais
Trabalho em Altura	NR-35 válida	Capacete com jugular, cinto paraquedista, talabarte duplo
Espaço Confinado	NR-33 válida	Capacete, respirador, luvas, cinto com pontos de ancoragem
Serviços Elétricos (Gerador, Cabine Primária, Secundária)	NR-10, SEP	Capacete aba total, luvas isolantes, roupas contra arco elétrico
Operação de Máquinas	NR-11 / curso específico	Capacete, calçado segurança, luvas
Soldagem e Corte	Curso específico	Máscara solda, óculos, avental e luvas de raspa
Manutenção Mecânica	Curso específico / NR-12	Capacete, luvas vaqueta, óculos de segurança
Pintura Industrial	Treinamento de manuseio de tintas	Respirador, óculos, luvas de látex
Controle de Pragas	Treinamento produtos químicos	Respirador, óculos ampla visão, luvas impermeáveis
Içamento de Cargas	NR-11 / Sinaleiro qualificado	Capacete com jugular, luvas vaqueta, cinto paraquedista

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

4.1 TRABALHOS À QUENTE

Consideram-se trabalhos à quente atividades como soldagem, esmerilhamento, corte e outras que gerem aquecimento, centelha ou chama.

4.1.1 Solda

- Inspeção preliminar para garantir local limpo, seco e livre de combustíveis, inflamáveis, tóxicos e contaminantes.
- Operações realizadas apenas por trabalhadores qualificados.
- Eletrodos com isolamento adequado; uso obrigatório de tapume não combustível.
- Em espaço confinado: aplicar medidas preventivas adicionais.
- Mangueiras de gases com dispositivo contra retrocesso de chama; cilindros de oxigênio longe de inflamáveis.
- Cilindros fixados em carrinho 3 rodas a 45°, com correntes.
- Máquinas aterradas conforme NR-10.
- Conjunto oxi-acetilênico com reguladores, corta-chama e volante na válvula de acetileno.
- Em locais fechados, usar exaustão.
- Vigilância por 4h após término.
- Mínimo 2 extintores (AP e PQS) e brigadista presente.

EPI: máscara de solda, óculos contra impacto, protetor auricular, respirador PFF-2, avental/mangote ou blusão de raspa, luvas, perneiras e calçado com bico de aço.

4.1.2 Corte a Quente

- Regras gerais iguais às da solda (inspeção, qualificação, tapume, espaço confinado, exaustão, extintores).
- Esmerilhadeiras em perfeito estado; proibido uso de disco inadequado.
- Conjunto de corte com dispositivos de segurança (igual ao da solda).

EPI: capacete com jugular, protetor facial, óculos contra impacto, protetor auricular, respirador PFF-2, avental/mangote ou blusão de raspa, luvas, perneiras e calçado com bico de aço.

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

4.2 TRABALHOS EM ALTURA (>2m)

4.2.1 Andaimes

- Usar somente quando PTA for inviável.
- Área ao redor sinalizada e protegida.
- Dimensionamento por profissional habilitado, com ART para fachadeiros, suspensos e em balanço.
- Piso antiderrapante, nivelado, travado; sem uso de madeira (exceto para fachadeiro).
- Guarda-corpo e rodapé em todo perímetro.
- Acesso seguro por escada incorporada ou tipo marinho com gaiola (acima de 6m).
- Trabalhadores com cinto tipo paraquedista (CA compatível) preso a cabo guia independente.
- Ferramentas manuais amarradas.
- Proibido subir em escadas sobre andaime ou retirar dispositivos de segurança.

Andaimes Específicos:

- Simplesmente apoiados: com sapatas em base sólida; fixação adequada; altura $\leq 4x$ base se não estaiados.
- Sobre rodas: até 6m, com rodízios travados.
- Fachadeiros: carga conforme fabricante; cobertos com tela resistente; encaixes travados.

4.2.2 Escadas

- Somente será permitido o uso de escadas se comprovada a inviabilidade técnica do uso de PTA ou andaimes.
- Fica proibido o uso de escadas de madeira ou metálicas, sendo permitido somente o uso de escadas de fibra de vidro para quaisquer atividades. Qualquer necessidade fora desse padrão deverá ser previamente avaliada e autorizada.
- Os trabalhos com escadas poderão ser realizados somente até 5,00 m (cinco metros).
- Nos trabalhos abaixo de 2,00 m (dois metros), a escada deverá ser segura a todo momento por outro trabalhador, e nos trabalhos acima de 2,00 m (dois metros) a escada deverá ser fixada no piso inferior e superior.

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

- É proibido o trabalho em escada de abrir acima de 2,00 m (dois metros).

Fica proibido colocar escada de mão:

- Nas proximidades de portas ou áreas de circulação;
- Onde houver risco de queda de objetos ou materiais;
- Nas proximidades de aberturas e vãos;
- Em eletrodutos e tubulações de fluídos em geral;
- Junto a redes e equipamentos elétricos.

A escada de mão deve:

- Ultrapassar em 1,00 m (um metro) o piso superior;
- Ser dotada de degraus antiderrapantes;
- Ser apoiada em piso resistente e sem desnível;
- Possuir dispositivo que impeça o escorregamento acidental (sapatas de segurança).

4.3 TRABALHOS COM PTA:

Requisitos mínimos da PTA:

- Dispositivos que garantam perfeito nivelamento.
- Guarda-corpo rígido (proibido uso de materiais flexíveis como cordas ou correntes).
- Pannel com botão de parada de emergência.
- Dispositivo para baixar plataforma em caso de pane (elétrica, hidráulica ou mecânica).
- Sistema sonoro automático durante subida e descida.
- Proteção contra choque elétrico: cabos dupla isolamento, plugs/ tomadas blindadas, aterramento e Dispositivo Diferencial Residual (DDR).

Operação:

- Manuais de operação/manutenção em português disponíveis no local.

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

- Inspeção visual diária antes do uso, verificando controles, dispositivos de segurança, EPIs, sistemas (ar, hidráulico, combustível), painéis elétricos, pneus, sinais, estabilizadores e estrutura.
- Operador deve manter visão clara e distância segura de obstáculos.
- Área delimitada e sinalizada para impedir circulação de terceiros.
- Estabilizadores e eixos devem estar conforme recomendação do fabricante.
- Carga distribuída respeitando capacidade nominal.
- Uso obrigatório de cinto tipo paraquedista com talabarte duplo conectado ao guarda-corpo ou dispositivo específico.
- Registros de falhas e correções antes do uso.
- Capacidade máxima respeitada.
- PTA desligada, recolhida e bloqueada quando fora de uso.
- Falhas graves devem remover equipamento de operação até reparo.

Capacitação:

- Operador qualificado conforme modelo de PTA, com crachá de identificação.
- Treinamento deve cobrir segurança, inspeção e operação conforme fabricante e ambiente.

Proibido:

- Deslocar PTA em rampas acima do permitido pelo fabricante.
- Apoiar PTA em objetos para equilíbrio.
- Aproximar PTA de redes elétricas.
- Operar em condições climáticas adversas (chuva, ventos fortes, descargas atmosféricas).
- Usar pranchas, escadas ou dispositivos para aumentar altura/dimensão da PTA.
- Usar PTA como guindaste.
- Transportar pessoas/materiais não relacionados ao serviço.

4.4 TRABALHOS EM TELHADOS

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

- Uso obrigatório de cinto paraquedista ligado a cabo guia instalado no telhado.
- Proibida concentração de carga em ponto único no telhado.
- Presença de colaborador fixo do Grupo Sequoia ou terceiro com conhecimento do ambiente durante o trabalho.

Proibido:

- Trabalhar em telhados durante chuva, ventos acima de 40 km/h ou superfícies escorregadias.
- Trabalhar sem cabos guias ou linhas de vida instalados.

5. PROCEDIMENTOS EM CASO DE EMERGÊNCIA

Em qualquer situação de emergência, siga os seguintes passos:

1. Acione imediatamente a brigada de emergência e/ou a liderança local
2. Afaste-se da área de risco.
3. Em caso de princípio de incêndio, utilize extintores se estiver treinado.
4. Aguarde instruções da equipe de segurança e/ou liderança local.
5. Registre o incidente conforme procedimento interno.

6. TRABALHOS ADMINISTRATIVOS

Para estas atividades, os profissionais estão isentos da realização de integração, desde que a atividade seja realizada durante até um dia completo de trabalho, sendo necessário que um responsável da iMile o acompanhe durante todo o tempo desde a chegada até saída no final do dia.

Durante a execução de trabalhos administrativos os executantes devem obedecer aos seguintes requisitos:

- Não utilize líquido inflamável para fazer a limpeza dos móveis ou equipamento, nem os mantenha em suas gavetas
- Não deixe gavetas abertas
- Desligue máquinas e equipamentos elétricos quando estiverem fora de uso
- Sinalize ou limpe o piso quando derramar ou encontrar algo sobre ele
- Não jogue objetos ou instrumentos de trabalho, os entregue nas mãos do receptor.

	SISTEMA DE GESTÃO DE EHS	EHS
	MANUAL PARA CONTRATADOS	REV. Emissão Inicial
		DATA: 11.08.25

7. FLUXO PARA INÍCIO DAS ATIVIDADES

- Enviar documentação obrigatória para: ehs.brasil@imile.me
- O setor de EHS terá até 2 dias úteis para validar os documentos e fornecer retorno.
- Validação documental pelo setor responsável e aprovação/solicitação de documentação adicional
- Agendar integração presencial na unidade CDC Belval (ou seguir orientações locais para outras unidades).
- Participação na integração/orientações locais.
- Verificação de EPIs, EPCs e ferramentas.
- Liberação formal para início (APR/PTR quando aplicável).