निर्माण उद्योग

समय सीमा

७ मिनेट

फलामका छड बाँध्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	फलामका छड बाँध्ने


I
परीक्षणका आवश्यक कार्य


चित्रअनुसार दिइएको समयभित्र फलामका छड बाँध्ने कार्य गर्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

एकाइ: मि.मि. 단위 :	जडानको उदाहरण





उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	फलामका छड बाँध्ने

२) आवश्यक कार्य

① बाँध्ने तार वा ह्यान्डल प्रयोग गरिने प्रत्येक काम सही तरिकाले गर्नुहोस्।

② बाँध्ने स्थान र गाँठाको सङ्ख्या आवश्यकताअनुसार भएको निश्चित गर्नुहोस्।

③ बाँध्नुपर्ने प्रत्येक बिन्दुमा बाँध्नुहोस्।

④ चित्रमा दिइएको मापनअनुसार काम भएको निश्चित गर्नुहोस्।

⑤ मूल्याङ्कनपछि जडान खोल्नुहोस्।

पन्जाजस्ता सुरक्षा उपकरण नलगाएमा वा काम गर्दा खोलेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	फलामका छड बाँध्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	डन्डीदार फलामे छड	डी१० × ८०० मि.मि.	वटा	३	प्रति व्यक्ति
		डी१० × १,००० मि.मि.		३	
		डी१० × १,२०० मि.मि.		२	
	बाँध्ने तार	· #20번 길이(350मि.मि).	वटा	४०	प्रति व्यक्ति
	बाँध्ने उपकरण	फलामे छड बाँध्नका लागि	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	रुलर	कम्तीमा १ मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	लेख्ने सामग्री	बाँध्ने स्थान चिन्ह लगाउन चक वा सेतो मार्कर	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	तार काट्ने प्लास	बाँध्ने तार काट्नका लागि	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	सुरक्षा उपकरण	सुरक्षा हेल्मेट, सुरक्षा पन्जा	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

१० मिनेट

पाइपको मचान जडान गर्ने / खोल्ने

भिडियो हेर्नुहोस्





उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	पाइपको मचान जडान गर्ने / खोल्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपकरण प्रयोग गरेर फलामे पाइपको मचान जडान गर्नुहोस् र खोल्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

प्रारम्भिक अवस्था	माथिबाट देखिने आकृति	अगाडिबाट देखिने आकृति
		
	संरचनाको आधा भाग पहिल्यै जडान गरिएको हुन्छ। बाँकी आधा भागको परीक्षण गरिन्छ।	
काम गर्ने तरिका	ए-१  ए-२  ए-३ 	बी-१  बी-२ 	सी-१  सी-२  सी-३ 

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	पाइपको मचान जडान गर्ने / खोल्ने

२) आवश्यक कार्य

① ठाडो अड्याइएको खम्बा (ए-१) मा क्ल्याम्प लगाउनुहोस्, बोल्ट कस्नुहोस् (ए-२) र इम्प्याक्ट रेन्चले नट कस्नुहोस् (ए-३)।

② अर्को छेउको क्ल्याम्पमा पाइप तेर्सो जोड्नुहोस् (बी-१)। बाँधिएको पाइपको ठीक माथि अर्को क्ल्याम्प लगाएर पाइपलाई एकअर्कालाई काट्ने गरी जोड्नुहोस् (बी-२)। जडान गरिएको ठाडो पाइपको बाहिरपट्टि पाइप नबाँध्नुहोस्।

③ लेभलरले तेर्सो सतह जाँच्नुहोस् (सी-१)। बाँकी दुई पाइप पनि उही तरिकाले जोड्नुहोस् (सी-२) र खम्बाबीच कार्य प्लेटफर्म राख्नुहोस् (सी-३)।

④ परीक्षणपछि प्रशिक्षकको निर्देशनअनुसार खोलेर परीक्षणअघिको अवस्थामा फर्काउनुहोस्।

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	पाइपको मचान जडान गर्ने / खोल्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	पाइप	सामान्य प्रकार	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	क्ल्याम्प	सामान्य प्रकार	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	कार्य प्लेटफर्म	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	इम्प्याक्ट रेन्च	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	लेभल रुलर	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

२ मिनेट

ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

ग्राइन्डर जोड्ने, खोल्ने र प्रयोग गर्ने तरिका बुझ्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	ग्राइन्डर प्रयोग गर्ने

२) आवश्यक कार्य

① ग्राइन्डरको ह्यान्डल जडान गर्नुहोस्।

② ग्राइन्डरमा सुरक्षात्मक कभर लगाउनुहोस् र षट्कोण रेन्चले पेच पूरै कस्नुहोस्।

③ क्रमैसँग फ्ल्यान्ज , डिस्क र कस्ने नट राख्नुहोस्।

③ 만조

④ घुम्ने स्याफ्ट रोक्न ग्राइन्डरको स्पिन्डल लक थिच्नुहोस्।

⑤ ग्राइन्डर चलाउनुहोस्, प्रयोगको अभ्यास गर्नुहोस् र त्यसपछि बन्द गर्नुहोस्।

⑥ निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशन पाएमा स्पिन्डल लक थिच्नुहोस् र जडान गरेको क्रमको उल्टो क्रममा खोल्नुहोस्।

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री	मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
 ग्राइन्डर सेट	४ इन्चको ग्राइन्डर ह्यान्डल सुरक्षात्मक कभर डिस्क कस्ने नट ग्राइन्डरको स्प्यानर षट्कोण रेन्च	सेट	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

७ मिनेट

बोल्टले पाइप जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपकरण प्रयोग गरी पाइपका फ्ल्यान्ज जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

जडान गर्ने क्रम	उदाहरण
	
जडानपछिको अवस्था	**छेउबाट देखिने अवस्था**
	

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

२) आवश्यक कार्य

① उपलब्ध सामग्री र उपकरणले फ्ल्यान्ज जडान गर्नुहोस् र निरीक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

जडान गर्ने क्रम

ए. फ्ल्यान्जहरूबीच ग्यास्केट राखेर सीधा मिलाउनुहोस्।

बी. बोल्ट हल्का कस्नुहोस् र दुई फ्ल्यान्जबीचको असमानता जाँच्नुहोस्।

सी. स्प्यानरले विकर्ण क्रममा बोल्ट र नट कस्नुहोस्।

डी. अन्तिम पटक कस्दा फ्ल्यान्जमा असमानता नरहेको निश्चित गरी कार्य पूरा गर्नुहोस्।

② निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशनअनुसार समय सीमाभित्र जडान गरिएका फ्ल्यान्ज र ग्यास्केट खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	फ्ल्यान्ज	५के ५०ए	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	ग्यास्केट	५के ५०ए	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण बोल्ट	एम१२, ४५ मि.मि.	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण नट	एम१२	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	वासर	एम१२	वटा	८	प्रति व्यक्ति
	स्प्यानर	१९ मि.मि.	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	भर्नियर क्यालिपर	डिजिटल भर्नियर क्यालिपर स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

२ मिनेट

तार जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	तार जोड्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

तारको बाहिरी आवरण हटाएर उही रङका तार जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	तार जोड्ने


२) आवश्यक कार्य


① लामो टुप्पो भएको प्लासले उपलब्ध तारको करिब ६ से.मि. आवरण हटाउनुहोस्।

② अरू तारको पनि त्यसैगरी आवरण हटाउनुहोस्।

③ लामो टुप्पो भएको प्लासले दुई तामाका तार एकसाथ बटार्नुहोस्। उही रङका तार मात्र जोड्नुपर्छ।

उदाहरण





④ बटारेका तामाका तारका टुप्पा लामो टुप्पो भएको प्लासले मजबुत बनाउनुहोस्।

रातो २, पहेंलो २ र नीलो २ गरी जम्मा ६ तार उपलब्ध गराइन्छ।

उद्योगको वर्ग	निर्माण उद्योग	परीक्षणको विषय	तार जोड्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	लामो टुप्पो भएको प्लास	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	एचआईभी तार	२.५ एसक्यु; प्रति व्यक्ति ६ वटा (प्रत्येक रङका २) रङ: रातो, पहेंलो, नीलो लम्बाइ कम्तीमा ३० से.मि.; मोटाइ १.५-२ मि.मि.	वटा	६	प्रति व्यक्ति
	रुलर	कम्तीमा ३० से.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	सुरक्षा पन्जा	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति