# खानी उद्योग

समय सीमा

७ मिनेट

# फलामका छड बाँध्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | फलामका छड बाँध्ने |
|---|---|---|---|


## I
परीक्षणका आवश्यक कार्य


चित्रअनुसार दिइएको समयभित्र फलामका छड बाँध्ने कार्य गर्नुहोस्।

## II
चित्र र आवश्यक कार्य

### १) चित्र

| एकाइ: मि.मि. 단위 : | जडानको उदाहरण |
|---|---|



| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | फलामका छड बाँध्ने |
|---|---|---|---|

## २) आवश्यक कार्य

① बाँध्ने तार वा ह्यान्डल प्रयोग गरिने प्रत्येक काम सही तरिकाले गर्नुहोस्।

② बाँध्ने स्थान र गाँठाको सङ्ख्या आवश्यकताअनुसार भएको निश्चित गर्नुहोस्।

③ बाँध्नुपर्ने प्रत्येक बिन्दुमा बाँध्नुहोस्।

④ चित्रमा दिइएको मापनअनुसार काम भएको निश्चित गर्नुहोस्।

⑤ मूल्याङ्कनपछि जडान खोल्नुहोस्।

पन्जाजस्ता सुरक्षा उपकरण नलगाएमा वा काम गर्दा खोलेमा न्यूनतम अङ्क दिइनेछ।

| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | फलामका छड बाँध्ने |
|---|---|---|---|

III
उपकरण तथा सामग्री

| उपकरण तथा सामग्री | | मापदण्ड | एकाइ | परिमाण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
| – | डन्डीदार फलामे छड | डी१० × ८०० मि.मि. | वटा | 3 | प्रति व्यक्ति |
| | | डी१० × १,००० मि.मि. | | ३ | |
| | | डी१० × १,००० मि.मि. | | २ | |
|  | बाँध्ने तार | नम्बर २०; लम्बाइ ३५० मि.मि. | वटा | ४० | प्रति व्यक्ति |
|  | बाँध्ने उपकरण | फलामे छड बाँध्नका लागि | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | रुलर | कम्तीमा १ मि. | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | लेख्ने सामग्री | बाँध्ने स्थान चिन्ह लगाउन चक वा सेतो मार्कर | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | तार काट्ने प्लास | बाँध्ने तार काट्नका लागि | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | सुरक्षा उपकरण | सुरक्षा हेल्मेट, सुरक्षा पन्जा | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |

समय सीमा

७ मिनेट

# बोल्टले पाइप जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | बोल्टले पाइप जोड्ने |
|---|---|---|---|

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपकरण प्रयोग गरी पाइपका फ्ल्यान्ज जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

## १) चित्र

| जडान गर्ने क्रम | उदाहरण |
|---|---|
|   |  |
| **जडानपछिको अवस्था** | **छेउबाट देखिने अवस्था** |
|  |  |

| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | बोल्टले पाइप जोड्ने |
|---|---|---|---|

## २) आवश्यक कार्य

① उपलब्ध सामग्री र उपकरणले फ्ल्यान्ज जडान गर्नुहोस् र निरीक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

जडान गर्ने क्रम

ए. फ्ल्यान्जहरूबीच ग्यास्केट राखेर सीधा मिलाउनुहोस्।

बी. बोल्ट हल्का कस्नुहोस् र दुई फ्ल्यान्जबीचको असमानता जाँच्नुहोस्।

सी. स्प्यानरले विकर्ण क्रममा बोल्ट र नट कस्नुहोस्।

डी. अन्तिम पटक कस्दा फ्ल्यान्जमा असमानता नरहेको निश्चित गरी कार्य पूरा गर्नुहोस्।

② निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशनअनुसार समय सीमाभित्र जडान गरिएका फ्ल्यान्ज र ग्यास्केट खोल्नुहोस्।

| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | बोल्टले पाइप जोड्ने |
|---|---|---|---|

III
उपकरण तथा सामग्री

| उपकरण तथा सामग्री | | मापदण्ड | एकाइ | परिमाण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
|  | फ्ल्यान्ज | ५के ५०ए | वटा | २ | प्रति व्यक्ति |
|  | ग्यास्केट | ५के ५०ए | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | षट्कोण बोल्ट | एम१२, ४५ मि.मि. | वटा | ४ | प्रति व्यक्ति |
|  | षट्कोण नट | एम१२ | वटा | ४ | प्रति व्यक्ति |
|  | वासर | एम१२ | वटा | ८ | प्रति व्यक्ति |
|  | स्प्यानर | १९ मि.मि. | वटा | २ | प्रति व्यक्ति |
|  | भर्नियर क्यालिपर | डिजिटल भर्नियर क्यालिपर<br><br>स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |

समय सीमा

२ मिनेट

# तार जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | तार जोड्ने |
|---|---|---|---|

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

तारको बाहिरी आवरण हटाएर उही रङका तार जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

## १) चित्र



| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | तार जोड्ने |
|---|---|---|---|


## २) आवश्यक कार्य


① लामो टुप्पो भएको प्लासले उपलब्ध तारको करिब ६ से.मि. आवरण हटाउनुहोस्।

② अरू तारको पनि त्यसैगरी आवरण हटाउनुहोस्।

③ लामो टुप्पो भएको प्लासले दुई तामाका तार एकसाथ बटार्नुहोस्। उही रङका तार मात्र जोड्नुपर्छ।

उदाहरण





④ बटारेका तामाका तारका टुप्पा लामो टुप्पो भएको प्लासले मजबुत बनाउनुहोस्।

रातो २, पहेंलो २ र नीलो २ गरी जम्मा ६ तार उपलब्ध गराइन्छ।

| उद्योगको वर्ग | खानी उद्योग | परीक्षणको विषय | तार जोड्ने |
|---|---|---|---|

III
उपकरण तथा सामग्री

| उपकरण तथा सामग्री | | मापदण्ड | एकाइ | परिमाण | कैफियत |
|---|---|---|---|---|---|
|  | लामो टुप्पो भएको प्लास | सामान्य प्रकार | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | एचआईभी तार | २.५ एसक्यु; प्रति व्यक्ति ६ वटा (प्रत्येक रङका २)<br>रङ: रातो, पहेंलो, नीलो<br>लम्बाइ कम्तीमा ३० से.मि.; मोटाइ १.५-२ मि.मि. | वटा | ६ | प्रति व्यक्ति |
|  | रुलर | कम्तीमा ३० से.मि. | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |
|  | सुरक्षा पन्जा | सामान्य प्रकार | वटा | १ | प्रति व्यक्ति |