वन उद्योग

समय सीमा

७ मिनेट

घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

भिडियो हेर्नुहोस्

उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

झार हटाउन आवश्यक घाँस काट्ने मेसिनको प्रयोग विधि बुझ्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

२) आवश्यक कार्य

① घाँस काट्ने मेसिनमा ब्लेड जडान गर्नुहोस्।

② ब्लेडमाथि वासर राख्नुहोस्।

③ वासरमाथि (फ्ल्यान्ज) राख्नुहोस्।

③ 만조

④ हातले घडीको सुई घुम्ने दिशाको विपरीत घुमाएर नट जडान गर्नुहोस्।

⑤ मेसिनको माथिल्लो भागमा षट्कोण रेन्च थिचेर ब्लेड घुमाई अड्याउनुहोस्।

⑥ षट्कोण रेन्चले रोकेर (प्लग सकेट रेन्च) प्रयोग गरी नट पूर्ण रूपमा कस्नुहोस्।

⑥ 플러그 복스

⑦ अघिल्ला चरण पूरा गरेपछि मेसिन चलाउनुहोस् र प्रयोगको अभ्यास गर्नुहोस्।

⑧ प्रशिक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्; त्यसपछि मेसिन बन्द गरेर भागहरू खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	घाँस काट्ने मेसिन प्रयोग गर्ने

III उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	घाँस काट्ने मेसिन	ढाडमा बोक्ने घाँस काट्ने मेसिन; ब्लेड, फ्ल्यान्ज र वासरसहित	सेट	१	प्रति व्यक्ति
	प्लग रेन्च	घाँस काट्ने मेसिनका लागि १७ मि.मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	रेन्च	४ मि.मि. को लि. आकारको रेन्च	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	सुरक्षा पन्जा	सामान्य प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

२ मिनेट ३० सेकेन्ड

नाप्ने र काट्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	उत्पादन / सेवा उद्योग I	परीक्षणको विषय	नाप्ने र काट्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

दिइएका वस्तुको तौल र लम्बाइ नाप्नुहोस् र उपलब्ध सामग्री आवश्यक लम्बाइमा काट्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

तौल नाप्ने	लम्बाइ नाप्ने	काट्ने
		

२) आवश्यक कार्य

पूर्वतयारी: तराजु समतल छ भन्ने निश्चित गरी शून्य मिलाउने पेच घुमाएर तराजुको पठन ० मा मिलाउनुहोस्।


① तराजुले दिइएको वस्तुको तौल नापेर कागजमा लेख्नुहोस्।

② दिइएको वस्तुको चौडाइ, लम्बाइ, भित्री व्यास र बाहिरी व्यास नापेर कागजमा लेख्नुहोस्।

③ प्रशिक्षकले तोकेको लम्बाइ रुलरले नापेर तार काट्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	नाप्ने र काट्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	तराजु	क्षमता ३० कि.ग्रा.; १०० ग्रा. को एकाइ	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	वस्तुहरू	तौल नाप्नका लागि ५-१० कि.ग्रा. को सामान वा बाकस विभिन्न तौलका धेरै वस्तु उपलब्ध राख्ने	वटा	१	निरीक्षकले छनोट गर्ने
	तार काट्ने प्लास	साधारण प्रकार	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	तार, रुलर	लम्बाइ कम्तीमा १५ से.मि.	वटा	३/१	तार: प्रति व्यक्ति ३ वटा रुलर: प्रति व्यक्ति १ वटा
	भाग	लम्बाइ नाप्नका लागि वस्तु	वटा	१	विभिन्न आकार उपलब्ध हुने
	भर्नियर क्यालिपर	डिजिटल भर्नियर क्यालिपर	वटा	१	प्रति व्यक्ति १ वटा; स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने

समय सीमा

२ मिनेट

डोरी मिलाउने र गाँठो लगाउने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	डोरी मिलाउने र गाँठो लगाउने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

डोरी गुच्छा बनाएर बाँध्ने विधिअनुसार डोरी मिलाउनुहोस् र गाँठो लगाउनुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र



उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	डोरी मिलाउने र गाँठो लगाउने

२) आवश्यक कार्य

①-⑧ डोरी मिलाउने: एउटा हातले डोरी समात्नुहोस् र अर्को हातले अण्डाकार फन्का बनाउँदै करिब ७०-८० से.मि. टुप्पो बाँकी रहने गरी मिलाउनुहोस्। डोरी बटारिन नदिनुहोस्।

⑨-⑩ डोरीको गुच्छा: बाँकी ७०-८० से.मि. टुप्पोलाई गुच्छाको एक छेउबाट समान रूपमा बेर्न थाल्नुहोस्।

⑪-⑯ गुच्छा बेर्ने: डोरीको टुप्पो २०-२५ से.मि. मात्र बाँकी नहुँदासम्म बारम्बार बेर्नुहोस्।

⑰ फन्दा बनाउने: बाँकी २०-२५ से.मि. टुप्पोले सानो फन्दा बनाउनुहोस् र त्यसलाई गुच्छाको प्वालभित्र छिराउनुहोस्।

⑱ फन्दा छिराएपछि त्यसलाई फराकिलो पारी गुच्छाको वरिपरि लगाउनुहोस्।

डोरीको टुप्पो तानेर बाँध्ने कार्य पूरा गर्नुहोस्।

प्रशिक्षकको जाँचपछि गाँठो खोलेर डोरीलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउनुहोस्।

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	डोरी	Ø१०, पीपी, जेड दिशामा बटारिएको; लम्बाइ १० मि.	वटा	१	प्रति व्यक्ति

समय सीमा

७ मिनेट

बोल्टले पाइप जोड्ने

भिडियो हेर्नुहोस्


उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

I
परीक्षणका आवश्यक कार्य

उपकरण प्रयोग गरी पाइपका फ्ल्यान्ज जोड्नुहोस्।

II
चित्र र आवश्यक कार्य

१) चित्र

जडान गर्ने क्रम	उदाहरण
	
जडानपछिको अवस्था	**छेउबाट देखिने अवस्था**
	

उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

२) आवश्यक कार्य

① उपलब्ध सामग्री र उपकरणले फ्ल्यान्ज जडान गर्नुहोस् र निरीक्षकबाट जाँच गराउनुहोस्।

जडान गर्ने क्रम

ए. फ्ल्यान्जहरूबीच ग्यास्केट राखेर सीधा मिलाउनुहोस्।

बी. बोल्ट हल्का कस्नुहोस् र दुई फ्ल्यान्जबीचको असमानता जाँच्नुहोस्।

सी. स्प्यानरले विकर्ण क्रममा बोल्ट र नट कस्नुहोस्।

डी. अन्तिम पटक कस्दा फ्ल्यान्जमा असमानता नरहेको निश्चित गरी कार्य पूरा गर्नुहोस्।

② निरीक्षकको जाँचपछि निर्देशनअनुसार समय सीमाभित्र जडान गरिएका फ्ल्यान्ज र ग्यास्केट खोल्नुहोस्।

उद्योगको वर्ग	वन उद्योग	परीक्षणको विषय	बोल्टले पाइप जोड्ने

III
उपकरण तथा सामग्री

उपकरण तथा सामग्री		मापदण्ड	एकाइ	परिमाण	कैफियत
	फ्ल्यान्ज	५के ५०ए	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	ग्यास्केट	५के ५०ए	वटा	१	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण बोल्ट	एम१२, ४५ मि.मि.	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	षट्कोण नट	एम१२	वटा	४	प्रति व्यक्ति
	वासर	एम१२	वटा	८	प्रति व्यक्ति
	स्प्यानर	१९ मि.मि.	वटा	२	प्रति व्यक्ति
	भर्नियर क्यालिपर	डिजिटल भर्नियर क्यालिपर स्थानीय रूपमा नपाइए रुलर प्रयोग गर्ने	वटा	१	प्रति व्यक्ति