```
/** 191205**/
ALL
更换 MCU 为 RT1064, 重新迁移代码
改动:
注释 search.c 第 79 行开始 my_key_debug()函数
注释 search.h 第 25 行 my key debug()声明
注释 Data_Send.h 第 28 行 extern PID PID_SPEED (在 control 里,输出参数用,先不迁了)
注释 Data_Send.c 第 173-188 行输出变量(都不要了,变量输出我们自己的)
注释 search.c 中 429 行开始的 Road_rec()函数,因为 EM 相关变量、函数定义在 control 里
注释 search.c 中 1197 行开始的 Pic offset fig()函数, 因为 cam offset,em offset 在 control 里
定义
注释 search.c 中 1329 行开始的 Pic_offset_filter()函数,理由同上
注释 search.c 中 1695 行开始的避障部分,不迁移 ToF.c,ToF.h 两个激光测距模块
注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 camera_dispose_main()函数第 213 行-232 行, 关于
road=0~road=2 的部分,因为变量 Turn Angle 在 control 里定义
注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 camera_dispose_main()函数第 260 262 263 行,因为
上述 search.c 中对应函数被注释
更改 SEEKFREE MT9V03X SCI ME.c 中 Get Use Imge()函数调用的 image 函数,因为 rt1064
中该函数为 mt9v03x_csi_image
注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 image()函数声明,理由同上
注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 camera_dispose_main()第 225 行对 Road3_cnt 的定
义. 因为未使用
更改/* 调试参数 */ 从 main.c 到 search.c
注释 search.c 第 793,814 行
更改 search.c 第818 行,添加 return sum,变多出口为单出口,函数最后返回
注释 search.c 第 907 行,因为未使用
注释 search.c 第 1635, 1637 行, 因为未使用
//-----//
/** 191206 **/
改动:
加入 control.c&h
加入 pwm_me.c&h
加入 gtimer.c&h
更改 headfile.h 添加 control.h/gtimer.h/pwm me.h
取消注释 Data_Send.h 第 28 行 extern PID PID_SPEED
添加 search.c 中 50 行对 Cam_offset 的定义
取消注释 search.c 中 433 行开始的 Road_rec()函数
注释 Road_rec()中 oldwhite, Road1_cnt1, Road1_flag1 变量, 因为没有用到
注释 search.c 中 63-73 行, 都是 EM
注释 search.c 中 482-493 行, 因为有关 EM
注释第 499 行原先 if 条件, 改为无 EM 判断
```

注释 search.c 中 563-574 行, 因为有关 EM

注释第 580 行原先 if 条件. 改为无 EM 判断

取消注释 search.c 中 1209 行开始的 Pic_offset_fig()函数,因为补充了 Cam_offset 定义

取消注释 search.c 中 1339 行开始的 Pic_offset_filter()函数, 理由同上

重写 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 camera_dispose_main()函数第 227 行开始对 road=0-2 的部分,去掉 turn_angle

取消注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中第 292,294,295 行对 Road_rec, Pic_offset_fig, Pic_offset_filter 的声明

未改动:

注释 search.c 第 93 行开始 my_key_debug()函数

注释 search.h 第 25 行 my_key_debug()声明

注释 Data_Send.c 第 173-188 行输出变量(上位机换了)

注释 search.c 中 1717 行开始的避障部分,不迁移 ToF.c, ToF.h 两个激光测距模块

注释 search.c 第 799,820 行的 return sum, 添加 824 行的 return sum, 变多出口为单出口, 函数在最后返回

注释 search.c 第 907 行 static char road1_flag3, 因为未使用

注释 search.c 第 1640, 1642 行的 int j, static char flag5 = 1, 因为未使用

注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 278 行 Pic_seedfill();这个不知道是哪里的,好像之前就注释掉了

更改 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 Get_Use_Imge()函数调用的 image 函数,因为 rt1064 中该函数为 mt9v03x_csi_image

注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 image()函数声明,理由同上

注释 SEEKFREE_MT9V03X_SCI_ME.c 中 camera_dispose_main()第 225 行对 Road3_cnt 的定义,因为未使用

更改/* 调试参数 */ 从 main.c 到 search.c

//-----//
/**2019.12.07 **/
GMY

修改 fsl_pwm.h 中 PWM_DUTY_MAX 值为 20000 修改电机频率为 13000Hz, 初始化后电机转速 0; 设定舵机参数 SERVO_MIDDLE 以及 SERVO_RANGE; 舵机 Servo_duty 中对 duty 限幅,以防 duty 溢出;

- **Servo_duty 输入量中心偏置放入 duty 函数中**
- **Servo_duty 输入改为 float**
- **新建 Properties.h 用于放置小车属性及其他参数;**

Cam_Turn_Control 声明及定义由 search.c 迁移至 control.h&c,
Cam_Turn_Control 更名为 Turn_Cam_Out
Turn_P_Cam 更名为 Turn_Cam_P;Turn_D_Cam 更名为 Turn_Cam_D;*_Table 同
删除 Cam_offset 在 control 多余的声明和定义

```
//-----//
/** 191208     **/
JMK&LKM
增加 main.c 的
               Para_Init(); //各个变量初始化
增加 function.c&h
增加 diff.c&h
增加 speed.c&h
更改 isr.c 第 30 行开始的 void PIT_IRQHandler(void)函数
添加 control.c 第 2 行对差分函数 get diff state 的声明
取消 control.c 第 5 行对 PID 的注释
取消 control.c 第 9 行对 motor_out 的注释
添加 control.c 第 11 行对 cam_offset_range 的定义
添加 control.h 第 17.18 行对: float limit_f(float n, float lower, float higher);float my_limit(float
a, float limit)的声明
添加 control.h 第 22 行 Speed_Control()的声明
添加 headfile.h 对三个.h 的 include
properties 内容遷移至 function.c
#define 中断时间
D12-L0
D13-L1
D0-R0
D1-R1
/** 191213 **/
ALL
修改 function.h 中舵机限幅为 180 (190 极限)
修改 function.h 中舵机中位为 1335
添加 SEEKFREE_MT9V03X_CSI_ME.c 第 210-226 行 Get_pic_with_edge()函数定义,用于带边
线的灰度图
添加 SEEKFREE_MT9V03X_CSI_ME.hGet_pic_with_edge()函数的声明
添加 SEEKFREE_MT9V03X_CSI_ME.c 第 316 行 Get_pic_with_edge()函数
修改 SEEKFREE_MT9V03X_CSI.c 中 63 行 MT9V03X_CFG_CSI[CONFIG_FINISH][2]的 FPS 为
200
修改 function.c 第 28 行为 diff_on(),开差速
修改 function.c 初始差速设定值: lib_set_speed(1.0);
取消 control.c 中第 171-177 行的注释,将 speedTarget1/2 替代 SetSpeed1/2
A 接右轮 B 接左轮
//-----//
/** 191215 **/
```

LKM&GMY

function.h 中添加摄像头频率参数, 置位 100 (200 微暗)

修复 Data_Send

加入串口初始化,波特率 1500000

**上位机修复进程:

购置无线模块 EPS8266-12F

经检查:

无线模块发射完好

无线模块协议完好(可以发送 ICMP、等至上位机)

无线模块接收完好

//-----//
/** 191217 **/

GMY

更新去畸变方式为直线函数参数,而非查表,函数参数已重新标定 近景 5 行不准,56-60,用数据表标定,K0_Table;

修复 Cam_offset

参照 znc_final 注释进圆环的判断

出圆环时仅用外边线判断 if 改为 elseif(不一定对,也可能是下一个 elseif 改成 if, 需要实验。

需要改参数 Cam_offset

进圆环时,参照上次实验,左边线数据可能有问题。

创建并更新 matlab 程序;

//----//
/** 191218 **/

JMK

添加 search.c 部分括号,分号,(int)

添加 search.c 的 Road_rec()部分注释、flag 置位代码、进圆环补线距离

添加 function.h 对 DIS IN CIRCLE 的定义

(get_speed 需要 km 重新迁一下)

/** 1218 **/

GMY

修改 diff 原程序中的前后不符(前用数,后用宏定义)

**新写一套 diff, 因为调试周期可能比较长, 故用选择编译: DIFF0: 原程序, DIFF1: 新程序, 放在 speed.h 中

```
km 签 get_speed()的时候可以写一下,
#ifdef DIFF0
此时为 speed+diff_bias
#endif
#ifdef DIFF1
此时为 speed
#endif
************
新建车模参量放入 function.h
修改原去畸变代码执行顺序, 提高运算速度
**新写一套去畸变,因为调试周期可能比较长,故用选择编译,放在 search.h 中
**********
** 新程序中:
** MIDMAP=450;
需要修改近,远线参量等--search.h中;
**********
**发现原.h 中有摄像头内参, 如果可以可进一步去畸变
/*******************************/
/*** 1219 ***/
车宽 15.5, 车长 20
/****************************/
/** 1222 **/
LKM&JMK
注释 SEEKFREE_ME 断路的 road=6 和 get01value(不更新阈值)
删除 SEEKFREE_ME 的 sobel 的 i 和远行判断
更改 cam_offset 映射表,从±192~±300
pd 需进一步修改
dis 从 0.9 改到 1.1
进环后 pd 不够转向不足卡上了马路牙子
添加矫正后边线上位机显示
#ifdef ori_pic 原图像
#ifdef und_pic 去畸变边线
图像压缩丢失部分近景边线信息
/***********************************/
/**20200117***/
ALL
改回 Camoffset 映射
```

```
录赛道视频
/************************************/
/**20200118**/
注释部分无用代码
修改 matlab 代码为函数
简历 GMY.c 调试中, 拟先计算 New_Mid
/***********************************/
/**20200119**/
GMY
修改更新 matlab 程序, 将程序改成函数
继续完成一般情况的 Pic_DrawMid_und(); 及对应 matlab 程序;
**原 Cam offset 程序有严重错误: **
**左边线+右边线后应除以 2!!!, 否则与加半路宽情况不符**
**修改原去畸取景行,增加参数 startpoint,新程序放入 GMY.c, Pic_undistort ();
/************************************/
/**20200128**/
GMY
**差速需要串 PD
/***********************************/
/**20200206**/
完成中线绘制
写车正车直控制
其中
写中线圆的最小二乘拟合
Circle_R_calculate(void)
其中有参数 12 位去畸变时压缩比例
参数表 y2_origin 计算步骤见注释
/**********************************/
/**20200511-20200520**/
ALL
```

焊接旧主板,调试;焊接驱动板,调试 绘制新主板 装配新车模,调节摄像头高度、位置 调节摄像头去畸,还需标定、系统辨识,更新部分 matlab 代码 测量主板电机信号, 右轮电机端口 DO 无输出信号, 左轮驱动信号正常

```
/**********************************/
/**20200523**/
ALL
换新主板时需要改 pwm_me.c 27-64 行电机端口
测量电机信号, 两轮驱动信号正常
调节后轮松紧度
更换右轮电机
更新 git 代码,包括:摄像头图像参数,电机端口
d3-I1
d1-I0
d2-r1
d0-r0
/**20200524**/
GMY
解决部分代码中文乱码问题
撰写电磁初始化代码及 EM 中线 offset 部分
撰写起跑线识别部分代码, GMY.c
更新 road.txt
/**20200525**/
ALL
调试电机,右轮不正常,更换左右轮电机线,左轮反转不正常
下次:
可以先测驱动板电压。
再更换引脚, 左轮电机线接右轮, 正转
摄像头参数标定和 matlab 标定算法撰写,参数计算
/**20200527**/
ALL
调试电机, 更换 MOS 管后正常。
摄像头棋盘格标定
关于去内畸变的讨论以及 matlab 部分代码撰写
修改摄像头相关行数指标
/**20200530**/
ALL
修改部分起始行为 Fir row
注释函数 Pic_find_leap(), Pic_thresh_get(void), Cam_End_Detect();
```

修改 Draw_MId(找边线)的错误 重写边线寻找 Pic_DrawMid(void)(左右边线函数) 加入最小二乘转弯办法 JMK 改完后加入 control

完成起跑线识别,入库状态机初步;

下次计划:

舵机标定;

电机反转测试、停机测试;

圆环、十字、起跑线、新转弯

电磁好像还不对

/**20200602**/

GMY+JMK

修改边线 bug

修改 lef/rig_cir 识别条件

增加上位机变量输出

可能问题:

slope 斜率不为 998 进不去环 阈值过亮导致噪点多

下次计划:

棋盘格标定外参

舵机标定;

电机反转测试、停机测试;

圆环、十字、起跑线、新转弯

电磁好像还不对

/**20200603**/

```
GMY
再重写边线寻找 Pic DrawMid
修改一些错误
main 降噪函数没有开
阈值加-5偏置(原来是+5)
/**20200603**/
ALL
阈值加-2偏置
电磁好像就这样了
解决转弯判出十字的问题
解决入环 flag 初始化问题
修改圆环、十字、起跑线参数
调试边线寻找
速度=1 转弯压线 有噪音、左右弯未判出
下次计划:
棋盘格标定外参 (不急)
舵机标定;
电机反转测试、停机测试;
圆环、十字、起跑线、旧转弯(新转弯不急)
阈值
/**********************************/
/**2020*****/
舵机标定。
/***********************************/
/**20200610**/
ALL
转弯状态机调试完成并成功
整体阈值偏置修改
十字采用阈值偏置调试完成,还有点不稳
圆环识别调试完成
速度上2
下次计划
棋盘格标定外参 (不急)
电机反转测试、停机测试;
(新转弯不急)
但出环 4-3 的过程判断条件应改善!!!!!
出圆环, 进圆环补线可以加电磁辅助
```

起跑线

十字加速后可能还有问题! /***********************************/ /**20200611**/ 增加屏幕和 debug /***********************************/ /*20200612-20200615*/ 转弯模糊 PD 表标定 重新调整摄像头高度 起跑线识别撰写和调试 数组越界问题的解决 转弯状态机参数修改 转弯采用阈值偏置 下次计划 棋盘格标定外参 (不急) 电机反转测试、停机测试; (新转弯不急) 但出环 4-3 的过程判断条件应改善!!!!! 出圆环, 进圆环补线可以加电磁辅助 起跑线错误识别 弯道状态机失效 十字双补线书写 /**********************************/ /*20200617*/ 更新十字补线, 十字补线稍晚 更新转弯状态机, 右转弯不对、 下次计划 棋盘格标定外参 (不急) 电机反转测试、停机测试; (新转弯不急) 但出环 4-3 的过程判断条件应改善!!!!! 出圆环, 进圆环补线可以加电磁辅助 起跑线识别 电磁控制开始撰写 /**20200619**/ 修改边线越界问题 修改右转与左转不同 左边线有问题, 怀疑编译仍然存在问题——已解决

放宽出转弯条件(把找弯道 40 条件变严)以避免起泡线进入过晚 修改一些错误

/*********************************/

/**20200620**/

整理 control、qtimer、diff 三个文件至 control_new、speed_new、pwm_me 等文件

/********************************/

/**20200620-0621**/

ALL

GMY+JMK

圆环补线、状态机转换状态全部重写并实现闭环。出圆环标志位 5 仍是开环 左弯道右弯道错误修改,解决问题,状态机正常。

阳关算法, 去除过强反光。

修改整体阈值偏置为0。

修改左右 10 列增加阈值偏置 , 目前是-10, 可能还需修改。

解决后轮晃动问题

书写部分电磁代码但未调试。

下次计划:

棋盘格标定外参 (不急)

电机反转测试、停机测试;

(新转弯不急)

起跑线识别

电磁控制开始撰写

标志位 2-4 还有待调整,标志位 5 出环过程有待调整(出圆环标志位 5 仍是开环) 左右 10 列增加阈值偏置,目前是-10,可能还需修改,可以尝试给渐变,sobel 阈值可能需要修改。

S 弯过不去, 打角不够, 疑似由 D 造成。

圆环前大弯道曾识别出左环, 需要处理!!!!!!

/*****************************/

/**20200621**/

修改起跑线错误

申.磁:

1: 电磁代码两种方案

2: 圆环出环用电磁主跑

PCB:

1: 所有电路板改丝印层加到铜层 驱动板换接口 主板的电源线孔画小一些

控制: 1:舵机 PD 其它: 1: 加陀螺仪判坡 2: 出库入库 /***********************************/ /**20200623**/ GMY 修改补线 1.十字远景行补线用更多数据 2.圆环补线补分段直线,加大(减小)斜率 Data Send 前 20 行显示去畸后图像 应根据斜率重新计算赛道半宽,还没写完,GMY.c /**20200623-0624**/ ALL 调节补线参数 修改十字等条件防起跑线误判 de 了一些起跑线的 bug 电磁滑变调节 电磁车正写入, 调好 PID 电磁车直写入,差不多调好 PD 电磁车直会有舵机抖动 /**20200624**/ GMY + LKM 电磁调通 入库已调通, 入库转弯晚 摄像头和电磁简单耦合, (十字和圆环用摄像头) 小车重装机械 出入库与干簧管控制耦合 PCB: 主板加标识在 Top 层,修改电源引出端子封装(已画好) 电机驱动板加标识在 Top 层,修改电源引出端子封装,修改 LED 灯,开关打开的时候才亮 (已画好)

2: LPC 的主板画一套

电磁杆加标识在 Top 层,删除没用的 L3(已画好) 干簧管加标识在 Top 层(已画好) PCB 重绘螺柱尺寸及其他小问题

下次计划:

棋盘格标定外参 (不急)

(新转弯不急)

电机 PI 调节!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

电磁 PD 还需调节

摄像头 PD 需要调节

标志位5出环过程有待调整(出圆环标志位5仍是开环)

左右 10 列增加阈值偏置 ,目前是-10,可能还需修改,可以尝试给渐变, sobel 阈值可能需要修改。

换右轮编码器!!!!!!!!!!!!!!!!!!

加陀螺仪判坡

上钾电池

PCB:

和 LCY 商量一下一个主板画背面

/*****************

/**20200626-27**/

ALL +GMY_JMK

更换右轮编码器, 解决右轮接触不良满速问题

解决右轮电机满速问题, 端口赋错

‰右轮电机倒转不转, 疑似驱动板问题!!!!!!!!!

干簧管中断调通

将电磁及转弯放入中断

更换锂电池

入库参数出调

圆环增加 RoadX_flag = 6, 删除 RoadX_flag = 0 尝试电磁三饱和判断入环,有些早,和其他条件不好耦合,遂删除 改变入环条件,切内入环基本稳定 删除 EM Road

%%十字冲出, 疑似打滑/电池没电!!!!!!!!!!!!

PCB

新主板布局及部分电源布线完成

下次计划:

棋盘格标定外参 (不急)

(新转弯不急)

标志位5出环过程有待调整(出圆环标志位5仍是开环,打死)

左右 10 列增加阈值偏置 ,目前是-10,可能还需修改,可以尝试给渐变, sobel 阈值可能需要修改。

加陀螺仪判坡

电磁 PD 还需调节

摄像头 PD 需要调节

舵机打角耦合

代码整理

PCB:

继续完成新主板

/**0627-0628**/

ALL

解决右轮驱动板反转问题

调节摄像头增益 32->64

电机 PI 调节完成。上坡没问题。速度上 2.0.

S 弯有问题, 误判进环, 进起跑线等。

入库新加跳变点! 需要改! 连续

摄像头电磁融合:

电磁给的权重大

电磁 PD 不对, 电磁车正 PD 大

干簧管中断没改

下次计划:

棋盘格标定外参 (不急)

(新转弯不急)

标志位5出环过程有待调整(出圆环标志位5仍是开环,打死)

左右 10 列增加阈值偏置 ,目前是-10,可能还需修改,可以尝试给渐变, sobel 阈值可能需要修改。

加陀螺仪判坡

电磁 PD 还需调节, 电磁车正 PD 大

摄像头 PD 需要调节

入环条件加严, (例如直的边线都小于 30)!!!!!!!!!!!

舵机继续打角耦合

```
起跑线跳变点识别要跳变点连续!!!!!!!
速度软启动!!!!!!!!!!!!!!!!!!
现在的启动有问题,中途速度不会改变。
继续完成 PCB
/**0628-0629**/
/**0629**/
ALL
ALL
完成 BBC
调参 PI 进行中
速度 20 帧滤波
写了出库, 没有调试
电路板一些进度
/**0630**/
GMY
整理速度控制, debug
加入 ICM 及其滤波
ALL
PI 调完了
出库 调完了
ICM 用 gyro_y 可能需要积分、滤波
摄像头增益改回 32 否则噪声大
板子快画好了
TODO: 经常掉电 因为电池和主板田宫头接触不良
/**20200701**/
ALL
ICM 调试、噪声频率、积分、读取等
BB 参数修改
/**20200702-03**/
```

BB 参数修改

换了接头

判坡写完, 还需调试

电磁杆新焊,参数全错

速度摄像头上 2.0 稳定

/**20200704-05**/

ALL

差速不好调啊!!!!!!! (不开差速啥问题没有

打滑可能是因为大于 180 时翻倍了

写了坡(flag1-3条件), 改了环(电磁等), 调了入库出库刹车差不多了(2.5入库)

所有弯道切外

Cam-ext-D 调为 1.8 (原 0.8

2.5 跑 s 弯, 差速倒转, 漂移过弯, 疯狂旋转, 不管啥弯, 就是个转

TODO:

关差速调 PD

转弯 trick

差速不对,问题有三上:滞后跟不上,跟舵机配合不上,所以速度加不上

先这样, 回去查查差速文献

想用四驱(不是

现在是 4:01 gmy 已经困得不行了

考虑加差速时机, 只有弯加

/**20200705-0706**/

差速错误修改

<1800>1800.8 还行, 漂移

下次: 差速需要加加模糊 PD

```
/**20200706**/
差速没用
差速模糊 pd 没用
疯狂加 d 有用 s 弯过的好 直路之后大弯不好
加ρ有用 但直路抖动 直路之后大弯不好
config.ini 上一版本不对! 改阈值后对!
cam 外部 pd 加表!!!! 速度 2.5 不擦轮子直接调
/**20200707**/
/* gmy_dev */
一看就是个测试 idea 的分支
写了一堆辣鸡算法 车直不对
PD 没调
实在是不会了!!!!!! 调啥啊!!!!! 咋调啊!!!!!
唯一的进展是焊了两个板子
亲亲这边建议版本回退到 master 呢~
/**20200708**/
/* gmy_dev */
改了 matlab 的 pre_fun126、127 "-1 -> + 1"
改了车直的 bug,车正车直参数
KKK设0才行 KK给1就行 pd参数0.50.5
2.5m 差不多 有些问题:
1、进圆环判定要提前 用右连续 25-50 与左上连续+找不到 进 R1f0
2、转弯补线要 debug, 补不到头
3、直道进其他状态加 bang、其他状态进直道++
4、跳变点 判断中间 就好了 gmy 说的 //30-50 两个试一下
5、车直 D++
6、出入库
7、非 road0 的 flag0 多帧不进 flag1 回到 0 0
```

TODO:

/******************/ /**20200711**/

P 分段 半径大弯 0.5 小弯 0.7

D表 0.3 过 s 弯还行 直路抖

圆环继续改 十字可能误判 不能百次白进 能十次百进

转弯补线大 bug 改了

坡不稳 库不稳 环不稳 十字不稳 s 弯不稳 半径大弯不稳 直路不稳 小弯还行 连续小弯不 行

TODO:

- 1、PD表
- 2、十字打角限幅
- 3、不稳的继续调稳
- 4、0708的3(左弯保证右轮快).4(判近景行急刹).7 再说
- 5、尽快上三

车直分段;,还没调试

驱动板 12V 输出没有,换过 MC34063 无用,拆了电感,把电阻也吹掉了,不焊了,科明你看着办吧

/**20200712-20200713**/ 车直分段写了

debug 斜率最小二乘有问题,改为以 y 拟合,并改了相关参数,需要测试稳定性。 /***********************/+

/**20200713-20200714**/

写了十字新判定和入弯 BB, 没有调试 调了 PD 0.7 0.6 应分段 小大小

/**20200714-20200715**/ 调 PD 表 2.5 大问题没有 有点压线 左右不对称 刹车放进了 trash 原来的某些情况会倒车 刹车行数判断正负号改了 圆环补线原为 cam_offset 适配,改了 过弯 bang 加了点 还行 驱动板漏铜 换了原驱动板

TODO:

坡

停车 或可用加速度计PD 再仔细改改

车正加 D 十字 DEBUG

/**20200718-0719**/

调了 P, 2.5 没什么问题;

加了一套判入库的方法;

加了摄像头判坡的方法;

调了车轮硬件;

TODO:

坡,库

圆环电磁不对

重写 road=10,搜一下

10->11 可以或一个 Lef_Circle = 1

/**20200720**/

2.5 继续磨轮子 没什么问题

环、右库改了

尝试换 130°摄像头 真香 但是不想换了

最右电感折了 坡上不去

摄像头杆子锯了

写了大小弯道斜率范围 txt,或可用于弯道类型区分(大、中、小弯/入弯、弯心、出弯)临回去之前搞了下霍尔 正上方 1cm 生效 10V->0V 来不及 急刹

TODO:

新主板、驱动板、速度控制

/************************************/

/**20200721**/

十字补线有 bug,

见十字.PNG

中线斜率 连续点少不打 斜入十字旁边白路 side error 72死机 Right circle 20!->21 /*************** /**20200722**/ 十字补线点要求居中, 适当放宽条件 搜边线要改 死机与 road 无关, 是 pic new 数组长度小了 已 600->4000 /**20200723-24**/ 硬件: 电磁杆, 4 不对, 其他 ok 两个旧核心板坏的, 重启是核心板造成的, 仍不排除电机电流有问题 新核心板需要插 dap 复位,是在不行就短路 3V3 GND 和 RESET 就可以了 插 dap 电平后,RX TX RESET 均为高电平,单独拉高 RX RX+TX 无效,可能与 CLK 也等有关 软件 十字写了直白行直白列的条件,不会误判进环 仍待改进: 两条路边线搜错, 补线全错 斜白行, 不急 其他误判进十字的可能性并未排除 car_speed = 2.5 car_straight.P = 0.6 car_center.P = 0.3,car_diffcomp.p = 0 教二火警两次,复位后不知道对不对!!!!!!!!! 教二火警两次,复位后不知道对不对!!!!!!!!! 教二火警两次,复位后不知道对不对!!!!!!!!

硬件: 重启问题重解决 新主板和新电磁杆

/**20200724-25**/

软件: 圆环和十字补线都改了, 更加稳定 单跑圆环不对, 不加差速打死都转不过去 凌晨 4 点, JMK 说他困不行了, 至少 11 点起床, 还抢我电脑 /**20200725-26**/ 看了下凌晨的跑圈 挺好的 就是地面棱多 circle 4->3 error mid priority turn fix line error ---- lose all edge lines & mid line 转弯改为1个超40 转弯加速不 bang 转弯 bang 分级 大于 200 差速 圆环误判 lib_Speed_set motorout reset to 2500* speedtarget 入弯加减速,还没写 /**20200726**/ $43 \rightarrow 40 \text{ ramp out time } x$ omega curve x s curve (larger) x p with speed x TODO :bang change to SpeedGoal rather than target bang to speed: target -> 0.5*(target + SG) ? /**20200727-28**/

改了那个控制策略 然后内个 bb control 内个我想想 之前不是加了一个内个 弯道加速不大 bang 写了个减速均速到了就停 bang 差速给了 0.5 0.7 1.0 表 对应 200 250 300 还改啥了 焊两板 未胶

TODO:

TurnOut 50 以内只用小 bang,车直 p 剪除 ok 车正 p 速度耦合 ok 入库 ok 全图试试 哦

/***********************************

/**20200729-30**/

Picture_Failure 右转没写

哦 问题在于 133309 判直路无补线 出界都是 00 左转无用 建议 garbage

差速 bang, Turn_Out>250 (SpeedTarget_Fig 迁出中断, Speed_control_New 中加新标志位, 给 18000 和 0 的 Bang)

ok:改了

圆环切内原因(差速给大了/单边线中心算不准(按边线斜率算中线有个倍率)/补线时切内)出圆环不对(14->13 全白行有问题,看看有没有 14->15/16 应该有,但是条件似乎也不对)25->26 太晚!!!!!!!!!!

十字也切内, 原因与圆环应该差不多, 可能是差速造成的

ok: 11 21 补线斜率增大,差速就不大了

全白行问题不大, 15-16 斜率改了 帧数少 1

转弯 Bang 要耦合吗?

133309 **ok:切外, temp 近景不搜, 写了个 trash, 浪费了点算力, 已 trash**

/**20200730-31**/

强进 21 给了 circle = 1 , 因为弯道误判,可再改改

25-26 没排除 998 999

20-21 切外进不去 右环无 右上无

出 26 加延时 不要再进去

/*****************/

/**20200731**/

十字 00

50r 又玩到 切外

圆环提速

25->26 不对

差速不对 18000 没给置位回去 减速不对

十字误判 **可以加跳变点, 先不写了**

zhilujiasu **ok**

左弯可切右弯;弯切内加 inner curve 条件后放宽另一边边线。

TODO:

减速策略,考虑中线斜率分段,两段都算出来,根据远景行斜率比例进行加减速调整 04 05 优化判定 或其他方式早判出弯道 提前给-18000/0 减速 弯心开始加速 弯心判断:可以考虑斜率入手,但可能受切外切内影响(弯道短帧数小)

- **减速 bang 要改 1.0 改*1.0 +0.15**
- **p 不够**
- **13-16 给 15-16 加>0 不要 15 了**

/***************/ /**20200803**/

圆环误判强出条件 左圆环迁到右 16-00 条件不对 13-15 13-16 继续改

TODO:

继续调p

继续调圆环

写策略

- 1 先判弯道后十字 十字判不出来
- **弯道状态机出不来,十字不是状态机,没有直接切换**
- 2 p 与电压有关 (电压高时 p 大
- **加 k 减 b 效果还行**
- 3 斜进坡 40 不进或出得快
- **不要斜着进就好了**
- 4 圆环 newmid 补线丢了的时候 turnout 伍卐多
- **OK uint16 太阴间了 拉到中间算了个 0 拉了个寂寞**
- 5 直路快到弯道前 误判进 21 11
- **电磁不对 修 或改强进 21 条件**

/**20200804**/

满电三圈 8.2V

6 8.1

10 7.9 重启第一次

11 回电到 7.97 跑到 7.8+未重启

234820 246516 309469

调电磁杆

/**20200805**/ else if (CarSpeed1 < speedTarget1 * 1.1) //0.8 **6 帧, 所以到 1.0 停不下来** else if (fabs(Turn_Cam_Out_temp) > 190) **190 180 开就行吧 不如 SERVO_RANGE** 18000 0 的 bang **给两帧停两帧没啥意思,直接给满,反正速度限幅** **0 5 的加速 18000bang 与 00 区分开** 460275 504899 BBadd +-50 内的 不对 已改 车直 和滤波 弄出中断 换摄像头 改 P。。 0.8//0.7 BB_add 直路部分改了 圆环补线改了 出库加了差速不对 索贝尔要改'**ok** 加 D 电磁杆炸了 磁标~!!!! /**20200807**/ 1.0 1.5 不想要了

/**20200808**/

control 18000 0 的 30 改为 10 未测 search 04 05 条件 一个 7 改为 9 未测

/**比赛**/

设置比赛最终策略 设置各传感器保险开关 设置意味处理函数 删除调试用代码 准备备份软硬件 最后一遍调试硬件、软件、机械 装箱

比赛前 PLAN

高优先级

 粘轮子
 闭环时间: 07.26

 磨轮子
 闭环时间: /////

速度调至 3.5_2.8 并稳定 闭环时间: 08.02 换赛道前

出库、过坡到达速度稳定后的 flag 置位 闭环时间: 07.21

直路加减速 闭环时间: 07.23 //half done 速度和 P 耦合 闭环时间: 07.23 // half done

备电磁杆

比赛参数方案撰写 闭环时间: 08.04

霍尔元件性能测试闭环时间: 07.19 done切摄像头杆闭环时间: 07.19 done更换硬件闭环时间: 07.21 done

进出车库 闭环时间: 07.19 完成入右库 继续完善 07.20

done

各类赛道稳定闭环时间: /// half done弯道不入大 BB闭环时间: 07.20 //done

速度调至 2.8 并稳定 闭环时间: 07.21 可以拖到 23 //half done//done

beiyingjian 63070 主板 done

中优先级 电磁杆硬件 //done 电磁杆耦合控制 边线旁,高亮点滤波等处理

低优先级 霍尔元件杆的应用 摄像头失效判断 前轮内切角

比赛前:

注释 wifi 代码 // NO Use 电磁 AD 及曲线的重定义。 done 若不关电源 要 reset// (各种 road 的 flag 清空) no Use 粘磁铁 // OK 舵机白胶带 //OK 粘 wifi 的胶带 //OK 去掉我死机了 //OK

紧轮子 检查连接。 拿个抹布 矿泉水 明天上午打印健康码 检查电磁杆以及没电磁停车的开关 借个无线耳机 查线 电池充电//并放电 icm、各板固定 两块核心板烧代码并简要测试