


Evidencia 11 - Sistema completo

** Fecha de entrega (03/11/23) **

Probar la comunicación completa entre el dispositivo IoT y la PC.
Realizar las correcciones necesarias y la optimización del sistema que consideres.
Proporcionar el código fuente y documentación de los programas que se han escrito.
Documentar las pruebas realizadas, las correcciones y cambios realizados a lo largo del proyecto.



Código del proyecto

```
/*----
; "Sensor de temperatura con nivel de batería"
: Creado: lunes 9 de octubre del 2023
; Procesador: ESP32
; Compilador: Wokwi
; Autor: Ulises Ale
; Descripción:
; El dispositivo está diseñando para dar la información producida
; por el sensor DHT22, el nivel de Batería a través del led gráfico
; y el accionar de un Actuador.
; Esquema eléctrico con los respectivos componentes al microcontrolador
:=======*/
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <DHT.h>
#include <DHT_U.h>
// Pin para el relé
const int relayPin = 12;
// Pin para el potenciómetro
const int potPin = 34;
// Pins para la barra de LED del nivel
const int ledPins[] = {15, 2, 4, 5, 18, 19, 21, 22, 23, 13};
// Configuración del sensor DHT22
#define DHTPIN 14
#define DHTTYPE DHT22
DHT_Unified dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void setup() {
 pinMode(relayPin, OUTPUT);
 dht.begin();
 Serial.begin(9600);
 // Configurar los pines de la barra de LED del nivel como salidas
 for (int i = 0; i < sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]); i++) {</pre>
   pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
 }
}
```

```
void loop() {
  sensors_event_t event;
  dht.temperature().getEvent(&event);
  float temperatura = event.temperature;
  dht.humidity().getEvent(&event);
  float humedad = event.relative_humidity;
  int valorPotenciometro = analogRead(potPin);
  int porcentajePotenciometro = map(valorPotenciometro, 0, 4095, 0, 100);
// El ESP32 tiene un ADC de 12 bits
 Serial.print("Temperatura: ");
  Serial.print(temperatura);
  Serial.print(" °C | Humedad: ");
  Serial.print(humedad);
  Serial.print(" % | Potenciómetro: ");
  Serial.print(porcentajePotenciometro);
  Serial.println(" %");
 if (porcentajePotenciometro >= 50) {
                                          // Si el potenciómetro supera o
   digitalWrite(relayPin, HIGH);
                                            // iguala al 50% enciende LED
  } else {
   digitalWrite(relayPin, LOW);
                                           // Sino permanece apagado
  }
 // Control de la barra de LED del nivel
int ledsEncendidos = map(porcentajePotenciometro, 0, 100, 0,
sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]));
  for (int i = 0; i < sizeof(ledPins) / sizeof(ledPins[0]); i++) {</pre>
    if (i < ledsEncendidos) {</pre>
     digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    } else {
     digitalWrite(ledPins[i], LOW);
   }
  }
 delay(1000);
```

En este caso, se incorpora la luz LED para mostrar que cuando tiene mas del 50% de batería la luz se enciende.

Enlace al simulador

[Wokwi]

https://wokwi.com/projects/378165306553327617