



Departamento de Sistemas y TIC

HP LaserJet P2035 CONEXIÓN BASICA


 Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la impresora y a una toma de corriente.



2. Para encender la impresora oprimimos en siguiente botón.



3. Conectamos el cable USB.



- 4. Posee dos alimentadores de hojas
 - Bandeja de arriba



 Bandeja de abajo

