

4026 микросхема

- 1 тактовая частота для счета
- 2 Запрет импульсов если на ней 1
- 3 отключение дисплея если на най 0
- 5 выход импульса на след индикатор (перенос)
- 15 ресет счетчика