У РОЗРАХУНОК ЛІЧИЛЬНИКА							
Qmax. сум Qmin. заг 15.18 0.051	Qmax. ro 15.18	Qmin. ro 0.051	Типорозмір: G4 Qmin.: 0.016 Qmax.: (6.0 to	; a	·	→]
Tmax, C 40 Pmax над, МПа 0.003 Tmax, K: 313.2 Tmin, C -25 Pmin над, МПа 0.001 Tmin, K: 248.2			max a, МПа: min a, МПа:		Zmax: Zmin:	0.99407 0.98746	
Прилад 1 Кіль	кість 1						
МАХ потужність, кВт	0	Qmax					
МАХ навантаження, кВт	0	15.18					
мах ккд							
MIN потужність, кВт	0	Qmin					
MIN навантаження, кВт	0	0.051					
мін ккд							
		E					