## МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Национальный исследовательский университет ИТМО» Факультет информационных технологий и программирования

> Аппаратное обеспечение вычислительных систем Лабораторная работа №6 Вариант 5

> > Выполнил студент:

Васильков Дмитрий Алексеевич

Группа: М3115

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

<u>Цель работы</u> - изучение организации процесса прерывания программы и исследования порядка функционирования ЭВМ при обмене данными в режиме прерывания программы. Работа является практический проверкой домашнего задания №3.

Подготовка к выполнению работы. Выполнить домашнее задание №3.

<u>Порядок выполнения работы.</u> Используя методику проверки разработанной программы, получит три пары результатов, указывая для каждого выведенного значения величину X. Результаты работы программного комплекса представить в виде таблицы.

<u>Содержание отчета по работе.</u> Домашнее задание №3, таблицу с результатами работы комплекса программ.

Текст исходной программы с комментариями

1		Комментарий
		Ячейка, в
0000	152 000	которую будет
		помещено место
		, i
C020	DD 20	прерывания.
C020	DK 20	Переход к 20 ячейке.
0000	107.000	
0000	1SZ 000	ячейки для
		сохранения
		значений
0000	TGT 000	регистров.
+FA00	EI	Включение
		разрешения
		прерываний.
F200	CLA	Очистка
		аккумулятора.
3016	MOV 016	Записывает в
		ячейку 016
		значение из
		регистра А.
F800	INC	Увеличение
		значения в
		регистре А на 1.
C012	BR 012	Переход к ячейке
		12.
0000	ISZ 000	Для увеличения
		X.
0000	ISZ 000	Итог.
0000	ISZ 000	Ячейка для
		хранения Х.
	Код команды 0000 С020 0000 +FA00 F200 3016 F800 С012	0000       ISZ 000         C020       BR 20         0000       ISZ 000         +FA00       EI         F200       CLA         3016       MOV 016         F800       INC         C012       BR 012         0000       ISZ 000         0000       ISZ 000

020	3002	MOV 002	Записывает в
			ячейку 002
			значение из А.
021	F600	ROL	Сдвиг влево.
022	3003	MOV 003	Записывает в
			ячейку 003
	<b>-</b> 101		значение из А.
023	E101	TSF 001	Проверка флага
001	G006	DD 006	ву 1.
024	C026	BR 026	Переход в ячейку 026.
025	C040	BR 040	Переход в ячейку 040.
026	E103	TSF 003	Проверка флага
020	E103	131 003	ву 3.
027	C02F	BR 02F	Переход в ячейку
020	G070	DD 050	02F.
028	C050	BR 050	Переход в ячейку 050.
02A	E103	TSF 003	Проверка флага
			ву 3.
02B	C02A	BR 02A	Переход в ячейку 02A.
02C	E303	OUT 003	Запись значения
			из А в ву 3.
02D	E003	CLF 003	Сброс флага ву 3.
02E	E001	CLF 001	Сброс флага ву 1.
02F	E002	CLF 002	Сброс флага ву 2.
030	F200	CLA	Очистка регистра А.
031	4003	ADD 003	Добавляет
031	4003	ADD 003	значение из
			ячейки 003 в А.
032	F700	ROR	
032	F200	CLA	Сдвиг вправо. Очистка
033	ΓΖΟΟ	CLA	
034	4002	ADD 002	аккумулятора.
034	4002	ADD 002	Добавляет значение из
035	FA00	EI	ячейки 002 в А. Включает
033	TAUU	151	
			разрешение на прерывания.
036	C800	BR (000)	Переход к
0.50	2000	DK (000)	ячейке,
	<u> </u>		A TORRE,

			записанной в
			ячейке 000.
040	F200	CLA	Очистка А.
041	F300	CLC	Очистка С.
042	4016	ADD 016	Увеличивает
042	4010	ADD 010	значение А на
			значение из
			ячейки 016.
043	3018	MOV 018	Записывает
0 13	2010	1,10 / 010	значение из А в
			ячейку 018.
044	6016	SUB 016	Уменьшает
011	0010	SCB 010	значение в А на
			значение из 016.
045	6016	SUB 016	Уменьшает
0.15	0010	302 010	значение в А на
			значение из 016.
046	6016	SUB 016	Уменьшает
	0010	202 010	значение в А на
			значение из 016.
047	6016	SUB 016	Уменьшает
			значение в А на
			значение из 016.
048	6016	SUB 016	Уменьшает
			значение в А на
			значение из 016.
049	6100	SUB 100	Уменьшает
			значение в А на
			значение из 100.
04A	F700	ROR	Сдвиг вправо.
04B	3017	MOV 017	Записывает
			значение из А в
			017.
04C	C02A	BR 02A	Переход к ячейке
			02A.
050	F200	CLA	Очистка А.
051	F300	CLC	Очистка С.
052	4016	ADD 016	Увеличение А на
			значение из 016.
053	3018	MOV 018	Запись значения
			из А в 018.
054	4016	ADD 016	Увеличение А на
			значение из 016.

055	4016	ADD 016	Увеличение А на
			значение из 016.
056	4016	ADD 016	Увеличение А на
			значение из 016.
057	4101	ADD 101	Увеличение А на
			значение из 101.
058	F700	ROR	Сдвиг вправо.
059	F700	ROR	Сдвиг вправо.
05A	F700	ROR	Сдвиг вправо.
05B	3017	MOV 017	Запись значения
			из А в 017.
05C	C02A	BR 02A	Переход к ячейке
			02A.
100	0007	ISZ 007	Значение для
			вычислений.
101	0003	ISZ 003	Значение для
			вычислений.

Результаты

Число X	Результат 1	Результат 2
7	EE	3
11	F6	5
15	D2	6