Justification du guide générique

CT-CORA3D : guide de coupe et guide de réduction

Dorian Verstappen, Imane Bikass, Mohamed-Amine Ahmidouch

Master en ingénierie biomédicale, ECAM Brussels Engineering School, 12 novembre 2026

1. La question

Le logiciel CT-CORA3D construit, pour chaque chien, un guide de coupe et un guide de réduction imprimables. Tous ces guides sont dérivés d'un même modèle, le **guide générique**. Ce rapport explique sur quoi ce modèle repose, de quoi il est fait, comment ses dimensions ont été choisies et sur quel os il est dessiné.

2. Réponse courte

- Le guide générique **ne repose sur aucun os en particulier**. C'est un modèle paramétrique : une liste de dimensions de conception (épaisseurs, jeux, hauteurs) qui ne dépendent pas de l'animal.
- Pour le dessiner (plans CTC3D-GEN-01 et CTC3D-GEN-02), nous utilisons un **os cylindrique nominal de 16 mm de largeur**, qui n'est pas représenté sur les plans. Ce n'est donc pas l'os fictif.
- L'**os fictif** (modèle 3D d'un fémur et d'un tibia, généré par le programme) sert à autre chose : tester la planification et la construction des guides sur un os dont tous les repères sont connus exactement.
- Pour un vrai chien, le logiciel reprend le modèle générique et l'adapte à l'os segmenté sur le scanner : la coque est moulée sur l'os et les dimensions qui dépendent de l'os sont recalculées.

3. Les trois os du projet et leur rôle

Os	Rôle	Utilisé pour
Os nominal (cylindre de 16 mm)	support du dessin du modèle générique, sans anatomie	plans 2D génériques
Os fictif (modèle 3D)	os connu exactement, déformé à volonté	tests, démonstrations
Os du lévrier (scanner)	os réel segmenté	validation sur un cas réel

L'os fictif. Il est généré par le programme `generate_bones.py` : fémur, tibia, fibula, rotule et fabelles d'un membre pelvien droit de chien de type Labrador d'environ 30 kg. Les formes sont construites à partir de volumes simples (sphères, ellipsoïdes, tubes) assemblés sans arête vive. Le modèle sain est calibré sur les angles publiés : aLPFA 103° et aLDFA 97° pour le fémur (Tomlinson 2007), mMPTA 93,4° et mMDTA 96,3° pour le tibia (Dismukes 2007), mCaPTA 63,8° et mCrDTA 81,7° (Dismukes 2008). Comme chaque repère anatomique est connu exactement, on peut lui appliquer une déformation connue et vérifier que le logiciel la retrouve et la corrige.

Pourquoi pas l'os fictif pour le plan générique ? Un plan générique doit montrer la **logique** du guide : chaque cote y est écrite avec son paramètre, par exemple « 18 (l + 2) » pour la longueur de la fente. Sur un os réel ou fictif, la coque suit les reliefs de l'os et les cotes changent d'une coupe à l'autre ; le modèle ne serait plus lisible. Le cylindre donne des sections simples, où chaque dimension se lit directement.

Pourquoi 16 mm ? C'est une valeur ronde, du même ordre que la largeur des os du projet au niveau de la coupe (tableau 1). Elle ne change rien aux paramètres du guide : elle ne sert qu'à donner des nombres au dessin.

Tableau 1 : Largeur de l'os au niveau de la coupe, mesurée sur les guides de démonstration (longueur de la fente moins 2 mm).

Os et cas	**Largeur à la coupe**
Os fictif : tibia, coin d'ouverture	13 mm
Os fictif : tibia, coin de fermeture	13 mm
Os fictif : fémur, coin de fermeture	18 mm
Lévrier : fémur, coin de fermeture	21 mm
Lévrier : tibia, coin de fermeture	21 mm
Os nominal des plans génériques	**16 mm**

4. D'où viennent les dimensions du guide

Chaque dimension par défaut indique sa source dans le fichier `parametres.py` du logiciel. Il y a trois sources.

1. Le document Best_Position (BP), contrat du projet. Il donne les ordres de grandeur ; nous avons pris une valeur dans chaque intervalle.

Paramètre	**Document BP**	**Valeur choisie**
Jeu entre l'os et la coque (j)	0,2 à 0,5 mm	0,3 mm
Épaisseur de la coque (e)	3 à 4 mm	3 mm
Épaisseur de la lame de scie (s)	0,5 à 1 mm	0,6 mm
Diamètre des broches de Kirschner (Øb)	exemple : 1,6 mm	1,6 mm

2. Les guides sur mesure décrits dans les publications vétérinaires. Le principe général vient de là : une coque qui épouse l'os, une fente qui tient la lame, des broches qui gardent la correction en mémoire, puis un guide de réduction qui s'enfile sur les broches. Avec des guides de réduction, les publications rapportent une torsion corrigée à environ 2° de la cible (Hall 2019 pour le fémur, Jeon 2023 pour le tibia, Bright 2024, De Armond 2022).

3. Nos propres choix, chacun justifié par un calcul ou par la faisabilité.

- **Hauteur de guidage g = 10 mm** : avec un jeu de fente de 0,2 mm, la lame ne peut s'incliner que de atan(0,2 / 10), soit environ 1,1°.
- **Jeu de fente js = 0,2 mm et jeu des manchons jb = 0,2 mm** : valeurs de départ, à régler en imprimant des pièces d'essai.
- **Paroi p = 2 mm, épaisseur minimale 1,2 mm** : en dessous, les parois cassent à l'impression en PA12.
- **Dépouille δ = 5°** : le guide se pose et se retire en ligne droite, sans accrocher l'os.
- **Écart aux os voisins jv = 1 mm et au cartilage mc = 1 mm** : le guide ne repose jamais sur une autre surface que l'os à couper.
- **Ponts sécables hp = 5 mm** : ils tiennent les deux moitiés ensemble pendant la pose et se coupent à la pince après la coupe de l'os.
- **Broches à kd = 1,2 fois la largeur de l'os de la coupe** : assez loin de la fente pour ne pas fragiliser l'os, assez près pour rester dans la diaphyse.

5. De quoi est fait le guide

Le système comprend **trois éléments** : le guide de coupe (imprimé), le guide de réduction (imprimé) et deux broches de Kirschner du commerce. Les deux guides s'impriment en PA12 (frittage laser) ou en résine stérilisable.

5.1 Le guide de coupe

Il s'imprime d'une seule pièce, mais il est fait de deux **moitiés** (proximale et distale) reliées par deux **ponts sécables**. Il comprend :

1. **La coque.** C'est la partie qui se pose sur l'os. Sa face intérieure est l'empreinte exacte de la surface de l'os, décalée du jeu j = 0,3 mm : le guide ne s'emboîte que dans une seule position. Elle a une épaisseur e = 3 mm et couvre l'os sur ± 75° (α) autour de la face d'appui, c'est-à-dire un peu moins de la moitié de son tour : assez pour ne pas basculer, assez peu pour se poser par un seul abord. Dans le sens de l'os, elle dépasse de m = 8 mm au-delà de chaque broche, et s'arrête à plus de 1 mm (mc) du cartilage articulaire.
2. **Les tours de fente et les fentes.** Une tour est un mur creux posé sur la coque, dans le plan de coupe. La fente qui la traverse a une largeur s + js = 0,6 + 0,2 = 0,8 mm (la lame et un petit jeu) et une longueur égale à la largeur de l'os plus 2 mm. Ses parois ont p = 2 mm d'épaisseur : la tour fait donc 0,8 + 2 × 2 = 4,8 mm d'épaisseur. Son sommet est à j + e + g au-dessus du point le plus haut de l'os dans la fente, avec g = 10 mm de guidage minimal. Un coin d'ouverture a une fente ; un coin de fermeture en a deux, une par face du coin d'os à retirer. Chaque fente est parallèle à la charnière : la **profondeur de lame** (du sommet de

la tour jusqu'à la charnière, ou jusqu'à la corticale opposée en coupe complète) est donc la même sur toute la fente ; elle est donnée au chirurgien.

3. **Les manchons.** Ce sont deux tubes, un par moitié, qui guident le forage des broches. Trou de Øb + jb = 1,6 + 0,2 = 1,8 mm, diamètre extérieur 1,8 + 2 × 2 = 5,8 mm, hauteur environ 13 à 15 mm. La broche distale est forée avec l'inverse de la correction : elle n'est pas parallèle à la broche proximale avant la correction, et le devient après.

4. **Les ponts sécables.** Deux petites colonnes de section p × hp = 2 × 5 mm, aux deux bouts de la première fente, en haut de la tour. Ils tiennent les deux moitiés ensemble pendant la pose ; on les coupe à la pince après la coupe de l'os, puis chaque moitié se retire en glissant le long de sa broche.

5. **Les finitions.** Congés de rayon r = 0,8 mm entre la coque, les tours et les manchons (moins de fissures), chanfreins de c = 0,5 mm à l'entrée des fentes et des manchons (la lame et la broche entrent sans accrocher), dépouille δ de 5°.

5.2 Le guide de réduction

C'est une **barre** qui porte deux **manchons parallèles**. Les manchons ont le même trou que ceux du guide de coupe (1,8 mm), une longueur lr = 12 mm (plus de 6 fois le diamètre de la broche, pour la tenir droite), et leur bout est moulé sur l'os corrigé, au jeu j près. La barre a une épaisseur tb = 6 mm et reste à au moins er = 4 mm de l'os, pour laisser la place aux tissus mous et à la plaque. Après la correction, les deux broches sont parallèles : la barre s'y enfile jusqu'au contact de l'os et tient les deux fragments dans la position planifiée (angle, torsion et translation) pendant la pose de la plaque.

5.3 Les broches

Deux broches de Kirschner de 1,6 mm, une par fragment. Le logiciel les place :

- à kd × largeur de l'os de la coupe, soit 1,2 fois la largeur (environ 20 mm pour un os de 16 mm), sinon plus près, mais jamais contre la tour de fente ;
- sur la ligne centrale du fragment, ou décalées de 2 à 4 mm s'il faut éviter un obstacle ;
- à au moins 3 mm du cartilage articulaire et 2 mm des os voisins, avec une entrée à moins de 50° de la normale à l'os ;
- tournées autour de l'os (jusqu'à 45°) si le cartilage ou un os voisin l'exige.

Une broche par fragment laisse une liberté : le fragment peut tourner autour de sa broche. Ce sont les manchons du guide de réduction, au contact de l'os, qui s'y opposent.

5.4 Récapitulatif des dimensions

Pièce	Symbole	Dimension	Valeur
Coque	j	jeu entre l'os et la coque	0,3 mm
	e	épaisseur	3 mm
	α	demi-ouverture autour de la face d'appui	75°
	m	dépassement au-delà des broches	8 mm

Pièce	Symbole	Dimension	Valeur
	mc	écart supplémentaire au cartilage	1 mm
	jv	distance minimale aux os voisins	1 mm
Fente et tour	s + js	largeur de la fente	0,8 mm
		longueur de la fente	os + 2 mm
	s + js + 2p	épaisseur de la tour	4,8 mm
	g	guidage minimal au-dessus de la coque	10 mm
Manchon	Øb + jb	trou	1,8 mm
	Øb + jb + 2p	diamètre extérieur	5,8 mm
Ponts	p × hp	section	2 × 5 mm
Finitions	r, c, δ	congés, chanfreins, dépouille	0,8 mm ; 0,5 mm ; 5°
Broches	Øb	diamètre	1,6 mm
	kd	distance à la coupe	1,2 × largeur
Guide de réduction	lr	longueur des manchons	12 mm
	tb	épaisseur de la barre	6 mm
	er	distance minimale de la barre à l'os	4 mm
Coupe		charnière dans la corticale	2 mm

5.5 Comment le logiciel fabrique le guide

Le guide n'est pas dessiné à la main : il est calculé pour chaque os, en cinq étapes.

1. **Carte des distances.** Autour de l'os, sur une grille de points espacés de 0,3 mm, le logiciel calcule la distance de chaque point à la surface de l'os (positive dehors, négative dedans).

2. **Assemblage des formes.** La coque est l'ensemble des points situés entre j et j + e de l'os, limité à la zone d'appui. Les tours et les manchons sont des formes simples (pavés, cylindres). Elles sont réunies par une union « lisse », qui crée les congés.

3. **Règles de sécurité.** Aucun point du guide n'est à moins de j de l'os ; aucune matière ne passe « derrière » l'os vu depuis la direction de pose (sinon le guide ne pourrait pas se poser) ; même règle pour les os voisins et le cartilage.

4. **Surface et découpes.** La surface du guide est extraite de la grille, puis les fentes, les trous de broche et la séparation des deux moitiés sont découpés exactement (plans et cylindres exacts).

5. **Contrôles.** Le fichier STL est relu et vérifié : jeu réel avec l'os, aucune interpénétration, pièce étanche, deux moitiés après la coupe des ponts, chaque moitié retirable sans heurter l'os ni l'autre moitié, appui suffisant de chaque moitié. Le guide de réduction est construit de la même façon sur l'os corrigé.

5.6 Comment on l'utilise

1. Exposer la face d'appui de l'os par l'abord indiqué.

2. Poser le guide de coupe (une seule position possible) ; forer la broche proximale, puis la distale.

3. Couper par chaque fente, jusqu'à la profondeur de lame indiquée.
4. Couper les deux ponts à la pince ; retirer les deux moitiés le long de leur broche (et le coin d'os en fermeture).
5. Corriger : fermer ou ouvrir le coin, tourner le fragment distal si une dérotation est prévue, jusqu'à ce que les deux broches soient parallèles.
6. Enfiler le guide de réduction sur les broches jusqu'au contact de l'os, vérifier que ses manchons touchent bien chaque fragment.
7. Fixer la plaque, puis retirer le guide de réduction et les broches.

6. Comment la forme a été choisie

1. **Première version (octobre)** : un guide en une seule pièce, avec un verrou de réduction intégré, une butée graduée, une pièce du coin et des gravures.
2. **Simplification (6 novembre)** : cette version était trop compliquée à imprimer et à expliquer au chirurgien. Parmi quatre options, nous avons retenu « **coupe + réduction** » : un guide de coupe en deux moitiés reliées par deux ponts sécables, et un guide de réduction séparé.
3. **Règle de faisabilité** : le guide ne se place jamais entre l'os et un os voisin (entre le tibia et la fibula, par exemple). Si le coin l'exigeait, le logiciel refuse de construire le guide et propose l'autre type de coin.
4. **Broches (11 novembre)** : une seule broche par fragment, une proximale et une distale. Le guide de coupe et le guide de réduction ont chacun deux manchons.

7. Du modèle générique au guide d'un chien

Pour un cas réel, le logiciel garde les dimensions de conception du modèle et recalcule celles qui dépendent de l'os : forme de la coque (moulée sur l'os segmenté), longueur des fentes (largeur de l'os plus 2 mm), angle du coin, position des broches, étendue de la coque. La figure 1 montre le même modèle appliqué à l'os fictif et au tibia du lévrier.

8. Limites

- Aucune dimension n'a encore été vérifiée sur une pièce imprimée. Les jeux (fente, manchons) et la tenue des ponts doivent être mesurés sur des pièces d'essai en PA12 avant toute utilisation.
- L'os fictif est calibré sur un Labrador et le lévrier est un seul chien sain : d'autres races et de vrais os déformés restent à essayer.
- CT-CORA3D est un prototype de recherche : toute planification doit être validée par un vétérinaire.




FIGURE 1 : Le même modèle générique adapté à deux os : en haut, le fémur de l'os fictif (coin de fermeture) ; en bas, le tibia du lévrier (coin de fermeture). Guide de coupe en bleu et vert, guide de réduction en violet, une broche par fragment.