
1. Choisir la série
onglet 1 : liste des scanners
2. Segmenter
bouton « Segmenter » (1 à 2 min)
3. Vérifier les os
en coupes et en 3D
4. Planifier
onglet 2 : 13 étapes expliquées
5. Construire les guides
étape 12 (environ 20 s)
6. Récupérer les fichiers
STL à imprimer, plans 2D