Niveau 1 — Cas simulés (fait)
On déforme un os sain d'un angle connu, puis on vérifie que le programme le retrouve et sait le corriger. Erreur d'angle inférieure à 0,01° ; 606 stratégies et près de 1 800 guides sans erreur.

Niveau 2 — Robustesse (en partie)
Os posé au hasard, seuil ± 50 HU, faux scanner de forme connue, os du lévrier, lanceur Windows essayé. Reste à faire : d'autres scanners, d'autres races, des os malades.

Niveau 3 — Vrais cas et essais imprimés (à faire)
Un premier cas clinique est arrivé, mais seulement son topogramme : le scanner complet est demandé. Il faut imprimer les guides, les essayer sur un os imprimé et comparer avec le chirurgien.