Arduino Mega Vorbereitung für das GSF WildBugChilGru LabView PST Programm.

1. Installiere die Arduino IDE arduino-1.8.1-windows.exe aus:

..\WildBugChilGru-master\Arduino

Hinweis: Alternativ kann auch die aktuelle Version von <u>www.arduino.cc</u> heruntergeladen werden.

Öffne den Sketch MEGA_PSTfreq_BME280_v1.ino aus:

..\WildBugChilGru-master\Arduino\MEGA_PSTfreq_BME280_v1

3. Du solltest nun das sehen:

```
// Frequency Measure for a Motorcycle Testbench
 // ICP4 and ICP5 are used for external signals. Based on Arduino Mega
// Rising edges will be detected
// Send commands with Newline \n
 // Andreas Benz andreasnbenz@gmail.com
// SEND e for BME280 data
// SEND m for starting meassurement
 // MAX31855 libary integrated
// Set thermo = true for max31855 data transfer
//----OUTPUT over Serial-----
 //sendCycle;Messfrequenz;Frequenz Kanal1(Pin49);Frequenz Kanal2(Pin48);Max31855 Thermocouple read
 //Debug Output Pin38 PORTD ^= (1 << PD7);
 //Built 1.01 02.03.2017
bool thermo = false; // MAX31855 Data (Inclined on the property of the propert
int h_cor= 0;
 //----MAX31855-----
 #define MAXCS 53 // CS Pin fpr MAX31855
volatile uint32_t EndTime4[50];
volatile int ovlCAPTst4[50];
 volatile int ovlCAPTend4[50];
volatile int Messung4[50];
volatile int ErsteFlanke4 = 0;
volatile int ovlTIM4 = 0;
volatile int ovlCAPTst5[50];
volatile int ovlCAPTend5[50]:
volatile int Messung5[50];
 volatile int ErsteFlanke5 = 0;
 volatile int ovlTIM5 = 0;
```

- 4. Nun müssen mehrere Setup Parameter eingegeben werden:
 - a. uint32_t baud = 115200 Hier muss die Übertragungsgeschwindigkeit der Seriellen Kommunikation zwischen Arduino und PC festgelegt werden. Wichtig ist das LabView den gleichen Wert benutzt.

b. Auswertung des MAX31855 Thermoelementmodul:

bool thermo = false; Auswertung aus bool thermo = true; Auswertung aktiv

c. BME280 Korrekturwerte

int p_cor = 500; Druck Korrektur in Pa int t_cor = 0; Temperatur Korrektur in °C int h_cor = 0; Feuchte Korrektur in %

Trage hier die gewünschten Parameter ein.

Hinweis: Es sollten für den Start nur die Werte für die BME Korrektur angepasst werden. Erst wenn ein sicherer Programmablauf etabliert ist, sollte die Auswertung des MAX31855 benutzt werden. Des Weiteren befindet sich die Thermoelemente Auswertung noch in der Testphase.

- 5. Hinzufügen der benötigten Libaries.
 - a. Navigiere in der Arduino IDE in der Menüleiste auf *Sketch --> Bibliothek einbinden --> ZIP-Bibliothek einbinden...*
 - b. Binde beide im Ordner ..\WildBugChilGru-master\Arduino\Libary befindlichen ZIP-Dateien ein.
- 6. Schließe nun den **Arduino MEGA R3** an einen USB Port des Computers an.

Es sollte der bekannte Windows Treiber Installation Hinweis erscheinen und die Arduino FTDI Treiber installiert werden.

7. Gehe in der Menüleiste auf *Werkzeug --> Port* und wähle den Port aus an dem der Arduino Mega angeschlossen ist. Hinter dem Port Name sollte **Arduino Mega 2560** stehen.

Achte darauf dass in Werkzeug --> Board der Arduino Mega ausgewählt ist.



- 8. Nun klicke auf Hochladen
- 9. Der Sketch sollte kompilieren und anschließend auf den Arduino übertragen werden.
- 10. Test: Öffne den Seriellen Monitor in der Menüleiste Werkzeuge
 - a. Stelle die Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115 200 baud ein und den Lineend auf Newline.
 - b. gebe in das Eingabefeld ein **e** ein und drücke die Entertaste.

Es sollten nun die Klimadaten des BME280 im Ausgabefenster erscheinen. (Falls das **WildGruChil Shield** auf dem Arduino installiert ist und der BME280 sich auf dem Shield befindet).

c. gebe in das Eingabefeld ein **m** ein und drücke die Entertaste.

Die Messung sollte beginnen.

Mit dem erneuten senden eines **m** sollte die Ausgabe beendet werden.

Der Arduino ist nun bereit für den Betrieb des Prüfstandes.

Falls etwas nicht funktioniert:

DON'T PANIC

In besonders schweren Fällen von Ratlosigkeit melde dich unter:

0171 / 206 2145

Ich werde versuchen zu helfen.

Andreas