Arduino Mega Vorbereitung für das GSF WildBugChilGru LabView PST Programm.

1. Installiere die Arduino IDE arduino-1.8.1-windows.exe aus:

..\WildBugChilGru-master\Arduino

Hinweis: Alternativ kann auch die aktuelle Version von <u>www.arduino.cc</u> heruntergeladen werden.

- 2. Öffne den Sketch **MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02.ino** aus:
 - ..\WildBugChilGru-master\Arduino\MEGA_PSTfreq_BME280_v1_02
- 3. Du solltest nun das sehen:

```
// Frequency Measure for a Motorcycle Testbench
// ICP4 and ICP5 are used for external signals. Based on Arduino Mega
// Rising edges will be detected
// Send commands with Newline \n
// Andreas Benz andreasnbenz@gmail.com
// SEND e for BME280 data
// SEND m for starting meassurement
// MAX31855 libary integrated
// Set thermo = true for max31855 data transfer
//----OUTPUT over Serial-----
//sendCycle; Messfrequenz; Frequenz Kanall(Pin49); Frequenz Kanal2(Pin48); Max31855 Thermocouple read
//Debug Output Pin38 PORTD ^= (1 << PD7);
//Build 1.02 11.02.2019
//changes in 1.02:
//l. own ringsizes for ignition and role
//2. void BME280() renamed to void BME280read()
//----SETUP-----
uint32_t baud = 115200;
int comlevel = 1; // increase for lower data transfer frequenz 1 approx. 45Hz
#define RINGSIZEIGNITION 5 // size of ringbuffer for ignition-signal
             // (less smoothing than roll-signal due to fewer ignition-pulses than roll-pulses per revolution)
#define RINGSIZEROLE 50 // size of Ringbuffer Role
             // (decrease for faster response of roll-signal, e.g. for encoders with very few pulses per revolution)
uint16 t thermocycle = 25;
bool thermo = false; // MAX31855 paca (Included in Pacific pace) // Correction for BME280 Pressure Measurement in Pacific pace (Included in Pace) // Correction for BME280 Pressure Measurement in Pace)
                                       // MAX31855 Data (Thermoelement) send yes or no
int h_cor = 0;
```

- 4. Nun müssen mehrere Setup Parameter eingegeben werden:
 - a. uint32_t baud = 115200 Hier muss die Übertragungsgeschwindigkeit der Seriellen Kommunikation zwischen Arduino und PC festgelegt werden. Wichtig ist das LabView den gleichen Wert benutzt.
 - b. Auswertung des MAX31855 Thermoelementmodul:

```
bool thermo = false; Auswertung aus
bool thermo = true; Auswertung aktiv
```

c. BME280 Korrekturwerte

```
int p_cor = 500; Druck Korrektur in Pa
```

int t_cor = 0; Temperatur Korrektur in °C int h_cor = 0; Feuchte Korrektur in %

d. Ringpuffer

#define RINGSIZEIGNITION 5 Ringpuffergröße Zündsignal #define RINGSIZEROLE 50 Ringpuffergröße Rollengeber

Je größer die beiden Werte, umso stärker werden der zeitliche Verlauf des Zündsignals bzw. des Rollengebers geglättet. Umso zeitlich träger reagiert die Anzeige in Labview dann auch.


Die Werte 5 bzw. 50 haben sich mehrfach bewehrt für Zündungen mit ein bis zwei Zündimpulsen je Umdrehung und Drehgeber mit ca. 100 bis 200 Inkr/U. Je weniger Inkremente, umso kleiner sollte die Ringpuffergröße gewählt werden.

Findet man, dass die Anzeigen in Labview zu träge reagieren, kann man versuchsweise mal die Ringpuffergröße verringern

Passe die einzelnen Parameter nach Bedarf ann.

Hinweis: Es sollten für den Start nur die Werte für die BME Korrektur angepasst werden. Erst wenn ein sicherer Programmablauf etabliert ist, sollte die Auswertung des MAX31855 benutzt werden. Des Weiteren befindet sich die Thermoelemente Auswertung noch in der Testphase.

- 5. Hinzufügen der benötigten Libaries.
 - a. Variante a: **empfohlen**, Internetverbindung erforderlich:
 - i. Navigiere in der Arduino IDE in der Menüleiste auf *Sketch --> Bibliothek* einbinden --> Biliotheken verwalten...
 - ii. Gebe in die Suche Adafruit max ein, installiere die Adafruit MAX31855 libary



 Gebe in die Suche Sparkfun bme ein, installiere die SparkFun BME280 Bibliothek.



- b. Variante b: keine Internetverbindung:
 - i. Navigiere in der Arduino IDE in der Menüleiste auf *Sketch --> Bibliothek* einbinden --> *ZIP-Bibliothek* einbinden...
 - ii. Binde beide im Ordner ..\WildBugChilGru-master\Arduino\Libary befindlichen ZIP-Dateien ein.
- 6. Schließe nun den Arduino MEGA R3 an einen USB Port des Computers an.

Es sollte der bekannte Windows Treiber Installation Hinweis erscheinen und die Arduino FTDI Treiber installiert werden.

- Gehe in der Menüleiste auf Werkzeug --> Port und wähle den Port aus an dem der Arduino Mega angeschlossen ist. Hinter dem Port Name sollte Arduino Mega 2560 stehen.
 Achte darauf dass in Werkzeug --> Board der Arduino Mega ausgewählt ist.
- 8. Nun klicke auf Hochladen
- 9. Der Sketch sollte kompilieren und anschließend auf den Arduino übertragen werden.
- 10. Test: Öffne den Seriellen Monitor in der Menüleiste Werkzeuge
 - a. Stelle die Kommunikationsgeschwindigkeit auf 115 200 baud ein und den Lineend auf Newline.
 - b. gebe in das Eingabefeld ein e ein und drücke die Entertaste.
 Es sollten nun die Klimadaten des BME280 im Ausgabefenster erscheinen. (Falls das WildGruChil Shield auf dem Arduino installiert ist und der BME280 sich auf dem Shield befindet).
 - c. gebe in das Eingabefeld ein **m** ein und drücke die Entertaste.
 - Die Messung sollte beginnen.

Mit dem erneuten senden eines **m** sollte die Ausgabe beendet werden.

Der Arduino ist nun bereit für den Betrieb des Prüfstandes.

Falls etwas nicht funktioniert:

DON'T PANIC

In besonders schweren Fällen von Ratlosigkeit melde dich unter:

0171 / 206 2145

Ich werde versuchen zu helfen.

Andreas