Q:編譯時換了路徑後 後就不能 compile?

A:假設編譯的是 MY_PROJECT,

請移除 build\openrtos\codec,

build\openrtos\codecex ,

build\openrtos\MY_PROJECT\.config 以外的所有資料夾與文件

執行 MY_PROJECT_ALL.cmd (注意編譯路徑不要有中文或空格等文字)即可正確編譯