# $QQ\_Ex1$

#### No, Ad-Soyad yaziniz


**Soru:** Aşındırma sürecini takiben bir silikon plakanın homojenliği, çeşitli yerlerde katman kalınlığının ölçülmesi ile takip edilmektedir. 30 ardışık plaka ölçüm verisi aşağıda yer almaktadır.

Show 10 entries		Search:
	plaka	
1	1	11
2	2	16
3	3	22
4	4	14
5	5	34
6	6	22
7	7	13
8	8	11
9	9	6
10	10	11
Showing 1 to 10 of 30 entries		Previous 1 2 3 Next

a) Verinin normal dağılıma uygunluğunu inceleyiniz. Normal dağılmıyorsa uygun bir dönüşüm belirleyiniz.

```
qqnorm(unf, main=" QQ Plot of unf")
qqline(unf, col = "steelblue", lwd = 2)
```






Verinin normal dağılmadığı qqplot ile gözlenmiştir. Log dönüşümü uygulandığında;

```
log.unf<-log(unf)
qqnorm(log.unf, main="QQ Plot of log(unf)")
qqline(log.unf, col = "steelblue", lwd = 2)</pre>
```

### QQ Plot of log(unf)




```
par(mfrow=c(1,2))

qqnorm(unf,main="QQ Plot of unf")
qqline(unf, col = "steelblue", lwd = 2)

qqnorm(log.unf,main="QQ Plot of log(unf)")
qqline(log.unf, col = "steelblue", lwd = 2)
```

#### **QQ Plot of unf**

### QQ Plot of log(unf)





Q-Q plot ile kesin karar verilemediğinden histogram incelenmiştir.

```
par(mfrow=c(1,2))
hist(unf)
hist(log.unf)
```

# Histogram of unf

## Histogram of log.unf






Log dönüşümü ile normalliğin sağlandığı görülmüştür.

b) Proses için I ve MR kontrol diyagramlarını oluşturunuz.

```
library(qicharts2)
# I kontrol diyagram:
I<-qic(log.unf, chart = 'i', decimals=3); I</pre>
```


## I Chart of log.unf



 ${\bf I}$ kontrol diyagramı incelendiğinde kontrol limitlerini aşan gözleme rastlanmamıştır, değişkenlik rassaldır, proses kontrol altındadır.

```
# MR kontrol diyagram:

MR<-qic(log.unf, chart = 'mr',decimals=3); MR</pre>
```



MR kontrol diyagramı incelendiğinde kontrol limitlerini aşan gözleme rastlanmamıştır, değişkenlik rassaldır, proses kontrol altındadır.