POLITECHNIKA POZNAŃSKA

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki



Systemy mikroprocesorowe - laboratorium

Mikroprocesorowy system sterowania i pomiaru temperatury

Dominik Bogielczyk 144435 Antoni Gutowski 144400

Spis Treści

1 Wstęp	3
2 Hardware	3
2.1 Elementy układu	3
2.2 Schemat układu	4
2.3 Zdjęcie układu	5
3 Regulacja	5
3.1 Dobór regulatora	5
3.2 Co jest wartością sterowaną, a co sygnałem sterującym?	5
3.3 Obliczenia do dyskretyzacji	6
3.4 Identyfikacja obiektu - odpowiedzi skokowe	6
3.5 Metoda doboru nastaw	8
3.6 Jakość regulacji	8
4 Software	14
4.1 Wykorzystane oprogramowanie	14
4.2 Kod	15
5 Funkcjonalności	19
5.1 Komunikacja szeregowa	19
5.1.1 Przesyłanie danych	19
5.1.2 Zadawanie wartości referencyjnej temperatury	20
5.2 Graficzny interfejs - Telemetry Viewer	20
5.3 Logowanie sygnałów sterujących i pomiarowych	21
5.4 System kontroli wersji GitHub	21
6 Źródła	21

1 Wstęp

Układ ma za zadanie sterować temperaturą poprzez ogrzewanie rezystorem sterowanym tranzystorem poprzez PWM. Wartość temperatury mierzymy czujnikiem BMP280. Wartość zadaną możemy zmieniać za pomocą komunikacji szeregowej UART lub za pomocą enkodera. Aktualna wartość temperatury, wartość zadana oraz moc grzania wyświetlane są na wyświetlaczu LCD 16*2.

Link do GitHuba: https://github.com/DominikBogielczyk/SM-lab-project


2 Hardware

2.1 Elementy układu


Do budowy układu zostały wykorzystane wymienione poniżej elementy:

- rezystor ogrzewający: 5W, 47Ω
- czujnik ciśnienia i temperatury BMP280
- przetwornica step-up/step-down 5V Pololu 2119
- wyświetlacz LCD 2x16
- enkoder inkrementalny HW-040
- mikrokontroler STM32F303RE na płytce Nucleo
- tranzystor NPN BC547B
- bateria 9V
- potencjometr 10kΩ
- rezystor 1kΩ

2.2 Schemat układu



2.3 Zdjęcie układu



3 Regulacja

3.1 Dobór regulatora

Wybrano regulator PI - proporcjonalno-całkujący. Transmitancję regulatora przedstawiono we wzorze 1.

$$G_{PI}(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} \right) \tag{1}$$

Gdzie: K_p - wzmocnienie regulatora PI

T_i - czas całkowania

3.2 Co jest wartością sterowaną, a co sygnałem sterującym?

Wartością sterowaną jest temperatura mierzona przez czujnik BMP280 komunikujący się z modułem Nucleo za pomocą magistrali I²C.

Sygnałem sterującym jest wypełnienie PWM, które steruje stanem tranzystora, dzięki czemu możemy kontrolować prąd płynący przez rezystor, a więc wydzielane przez niego ciepło.

3.3 Obliczenia do dyskretyzacji

Aby przejść z transmitancji Laplace'a w transmitancję w postaci Z wykorzystano przekształcenie Tustina przedstawione we wzorze 2.

$$s = \frac{2}{T_s} \cdot \frac{z - 1}{z + 1} \tag{2}$$


$$\frac{1}{s} = \frac{T_s}{2} \cdot \frac{z+1}{z-1} \stackrel{:z^{-1}}{\Longrightarrow} \frac{1}{s} = \frac{T_s}{2} \cdot \frac{(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})}$$
(3)

$$G_{PI}(z) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i} \cdot \frac{T_s}{2} \cdot \frac{(1+z^{-1})}{(1-z^{-1})} \right) \tag{4}$$


Należy podkreślić że transmitancja we wzorze 4 to stosunek U(z) do E(z), czyli wymuszenia do uchybu. W takim razie z^{-1} odpowiada poprzedniej próbce uchybu.

3.4 Identyfikacja obiektu - odpowiedzi skokowe

Do identyfikacji obiektu wykorzystano odpowiedź skokową, dla dwóch różnych warunków początkowych, a wzmocnienie i stałą czasową obiektu wyznaczono jako średnią z tych dwóch pomiarów.



Rys. 1: Odpowiedź skokowa obiektu dla pierwszych warunków początkowych



Rys. 2: Odpowiedź skokowa obiektu dla drugich warunków początkowych

Wyznaczone parametry obiektu:

$$k = 4.4$$

 $T = 475 s$
 $T_0 = 5 s$


3.5 Metoda doboru nastaw

Nastawy regulatora PI dobrano za pomocą metody Zieglera-Nicholsa dla odpowiedzi skokowej.


3.6 Jakość regulacji

Pierwsze dwa przebiegi dla temperatury wykonano z dokładnością do 0.1°C, a więc z taką jaka wyświetlana jest na LCD, powoduje to jednak schodkowy charakter przebiegu. Od pomiaru nr 3 zwiększono dokładność przesyłanej przez UART wartości temperatury do 0.01°C.

Wykresy przedstawiają temperaturę mierzoną, wartość zadaną oraz wartość sygnału sterującego. Pod każdym wykresem znajduje się również wartość temperatury ustalonej.




Pomiar 1: Ustalenie wartości zadanej na poziomie 29°C, skokowo.




Pomiar 2: Ustalenie wartości zadanej na poziomie 26°C, chłodzenie.




Pomiar 3: Po upływie 1200s, zmiana wartości zadanej enkoderem z 28°C na 27°C.



Rys. 3: Przebiegi z pomiaru 3 wykreślone w środowisku Matlab na podstawie pliku wyeksportowanego z Telemetry Viewer



Pomiar 4: Ustalenie wartości zadanej na poziomie 28°C, skokowo



Pomiar 5: Ustalenie wartości zadanej na poziomie 25°C, skokowo

Odpowiedź układu charakteryzuje się niewielkimi przeregulowaniami oraz we wszystkich przypadkach uzyskano uchyb ustalony poniżej 1%. Czas regulacji jest dość długi ze względu na fakt, iż procesy termiczne charakteryzują się dużymi stałymi czasowymi.

4 Software

- 4.1 Wykorzystane oprogramowanie
 - STM32CubeIDE 1.7.0
 - Terminal v.1.93
 - TelemetryViewer v0.5

4.2 Kod

```
#include "main.h"

22

23® /* Private includes ------

24 /* USER CODE BEGIN Includes */

#include "BMPXX80.h"

26 #include "lcd16x2.h"

27 #include "math.h"

28 /* USER CODE END Includes */
```

Sekcja kodu 1: Dyrektywy #include, wykorzystane biblioteki

```
53 /* USER CODE BEGIN PV */
54 uint8_t display_mode = 0; // 0 - temperature, 1 - setpoint, 2 - control signal
55 uint8_t prev_display_mode = 0;
56
57 //OBJECT PARAMETERS
58 const float T = 475;
59 const float tau = 5;
60 const float k = 4.4;
61
62 //SETPOINT
63 float setpoint = 29.0;
64
65 //DIGITAL PI PARAMETERS
66 float Kp = 0.7*T/(tau*k);
67 float Ti = tau + 0.3 * T;
68 float prev_integral = 0;
69 float prev_error = 0;
70 float Ts = 1.0;
71
72 //FEEDBACK
73 float temperature;
74 float prev temperature;
75 int prev_heating;
76
77 //CONTROL SIGNAL
78 uint16 t duty;
79
80 char buf[50];
81 uint8_t key[4];
83 uint8_t encoder_value;
84 uint8_t prev_encoder_value;
86 /* USER CODE END PV */
```

Sekcja kodu 2: Zmienne globalne związane w kolejności: z LCD, układem regulacji, UART i enkoderem

```
101 /* USER CODE BEGIN 0 */
102⊖ void update_display()
103
104
         lcd16x2 clear();
105
         lcd16x2_setCursor(0, 0);
106
107
         switch(display_mode)
108
109
             case 0:
                 lcd16x2_printf("Temperature");
110
111
                 lcd16x2_setCursor(1, 9);
                 lcd16x2_printf("%.1f %cC", temperature, 223); //223 - celsius grad symbol
113
114
                 break;
115
            case 1:
116
117
                 lcd16x2 printf("Setpoint");
118
                 lcd16x2_setCursor(1, 9);
119
120
                 lcd16x2 printf("%.1f %cC", setpoint, 223);
121
                 break;
122
123
            case 2:
124
                 lcd16x2_printf("Heating");
125
126
                 lcd16x2_setCursor(1, 12);
                 char text[2];
127
                 sprintf(text, "%d", duty/10);
128
129
                 lcd16x2 printf(text);
130
131
                 lcd16x2_setCursor(1, 15);
                 lcd16x2_printf("%c", 37); //% sign - 37 in ASCII table
132
133
                 break;
134
       }
135
136
137 /* USER CODE END 0 */
```

Sekcja kodu 3: Funkcja update_display() służąca do aktualizacji wyświetlacza LCD.

funkcja main():

```
/* USER CODE BEGIN 2 */
172
173
174
      BMP280_Init(&hi2c1, 1, 3, 1); //temperature sensor
      HAL TIM PWM Start(&htim2, TIM CHANNEL 1); //control signal
175
176
      HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim4); //fixed sampling time Tp = 1sec
177
      HAL_TIM_Encoder_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_ALL);
178
179
       lcd16x2_init_4bits(LCD_RS_GPIO_Port, LCD_RS_Pin, LCD_E_Pin,
             LCD_D4_GPIO_Port, LCD_D4_Pin, LCD_D5_Pin, LCD_D6_Pin, LCD_D7_Pin);
180
181
      lcd16x2 cursorShow(0);
182
      update_display();
183
184
      /* USER CODE END 2 */
185
```

Sekcja kodu 4: Inicjalizacja czujnika temperatury i wyświetlacza LCD, start sygnału PWM na TIM2, zegara TIM4 oraz TIM1 w trybie enkodera

nieskończona pętla while w main():

```
192
         if((fabs(prev_temperature - temperature) > 0.05) && display_mode == 0)
193
194
              update display();
195
              prev_temperature = temperature;
196
         else if(prev_heating != (duty/10) && display_mode == 2)
197
198
         {
199
             update_display();
200
             prev_heating = duty/10;
201
202
         else if(prev_display_mode != display_mode)
204
205
             prev_display_mode = display_mode;
206
             update_display();
207
```

Sekcja kodu 5: Odpowiednie aktualizowanie informacji na wyświetlaczu LCD

```
209
         encoder_value = __HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim1);
210
211
         if(encoder_value != prev_encoder_value)
212
             if(encoder_value > prev_encoder_value - 1)
213
214
215
                 setpoint += 0.05;
216
217
             else if(encoder_value < prev_encoder_value + 1)</pre>
218
             {
                 setpoint -= 0.05;
219
220
             }
221
             if(setpoint > 31.0)
222
223
224
                 setpoint = 31.0;
225
             }
226
             else if(setpoint < 26.0)
227
             {
                 setpoint = 26.0;
228
229
230
             update_display();
231
232
             display_mode = 1;
233
234
             prev encoder value = encoder value;
235
236
```

Sekcja kodu 6: Zmiana wartości zadanej przy użyciu enkodera

```
239
         // RECIEVE A REFERENCE VALUE FOR TEMPERATURE
240
         HAL_UART_Receive_IT(&huart2, key, 4);
241
242
         HAL_Delay(1);
243
244
245
         /* USER CODE END WHILE */
246
         /* USER CODE BEGIN 3 */
247
248
249
        * USER CODE END 3 */
250 }
```

Sekcja kodu 7: Komunikacja szeregowa i opóźnienie 1ms

```
605 {
               temperature = BMP280_ReadTemperature();
      606
      607
               float error = setpoint - temperature;
      608
               float u;
      609
               //P
      610
               float P = Kp * error;
      611
      612
      613
               //I
               float integral = (error + prev error + prev integral);
      614
               float I = Kp/Ti * Ts/2 * integral;
      615
               prev integral = integral;
      616
      617
      618
               prev error = error;
      619
               u = P + I;
      620
      621
               duty = (uint16 t)(1000.0*u);
      622
      623
               if (duty>999)
      624
      625
               {
      626
                   duty = 999;
      627
      628
      629
               // HAL TIM SET COMPARE(&htim2, TIM CHANNEL 1, duty);
      630
               htim2.Instance->CCR1 = duty;
      631 }
                        Sekcja kodu 8: Implementacja regulatora PI
633@ void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
634 {
         if(htim-> Instance == TIM4)
         {
             PID();
             sprintf(buf, "%.2f, %.1f, %d\n\r", temperature, setpoint,duty/10);
             HAL UART Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), 50);
         }
642 }
                      Sekcja kodu 9: Cykliczne wywołanie funkcji PID,
                   wysyłanie cyklicznych danych - komunikacja szeregowa
643 //RECEIVE SETPOINT VALUE VIA UART
644@ void HAL UART RxCpltCallback(UART HandleTypeDef *huart)
645 {
         setpoint = (key[0]-48) * 10.0 + (key[1]-48) * 1.0 + (key[3]-48) * 0.1;
         lcd16x2_printf("Setpoint");
         lcd16x2_setCursor(1, 9);
         lcd16x2_printf("%.1f %cC", setpoint, 223);
         //update_display();
         display mode = 1;
653 }
    Sekcja kodu 10: Komunikacja szeregowa - konwersja odebranych danych w trybie przerwań,
```

przypisanie ich do wartości zadanej, aktualizacja wartości zadanej na wyświetlaczu LCD.

603 /* USER CODE BEGIN 4 */

604⊖ void PID()

635

636

637

638 639

640

641

646 647 648

649

650 651

652

```
654 //USER BUTTON INTERRUPT - DISPLAY MODE CHANGE
655@ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin)
656 {
         if (GPIO Pin == B1 Pin)
657
658
659
             //sprintf(buf, "%Aktualna temperatura: %.1f%cC\r", temperature, 176);
             //HAL_UART_Transmit(&huart2, buf, strlen(buf), 50);
660
661
             display mode += 1;
             display mode = display mode % 3;
662
         }
663
664 }
```

Sekcja kodu 11: Po wciśnięciu przycisku B1 - Zmiana trybu wyświetlania na wyświetlaczu LCD i opcjonalny odczyt aktualnej temperatury (tutaj wyłączony ze względu na Telemetry Viewer i cykliczne przesyłanie danych)

5 Funkcjonalności

5.1 Komunikacja szeregowa


Zadanie i odczytanie wartości jest realizowane z udziałem programu Terminal:

Connect CC	OM Port	Baud rate			Data bits	Parity	Stop bits	Handshaking
	2144	C 600	C 14400	C 57600	0.5	• none	@ 1	none
	DM4 <u>▼</u>	C 1200	C 19200	115200	0.6	○ odd	100	C RTS/CTS
<u>H</u> elp		C 2400	C 28800	C 128000	0.0	C even	C 1.5	C XON/XOFF
About	COMs	C 4800	○ 38400	C 256000	O 7	C mark		C RTS/CTS+XON/XOFF
Quit		○ 9600	○ 56000	C custom	€ 8	C space	O 2	○ RTS on TX ☐ invert

Rys. 4: Sekcja programu Terminal służąca do łączenia się z portem COM

5.1.1 Przesyłanie danych

Przesyłanie danych (temperatura, wartość zadana, wartość sygnału sterującego) przez UART odbywa się co 1 sekundę. Implementację tej funkcji można znaleźć w sekcji kodu 9.



Rys. 5: Przesyłanie danych przez UART STM32 → PC

5.1.2 Zadawanie wartości referencyjnej temperatury

Zadawanie wartości referencyjnej temperatury następuje poprzez wpisanie w pole tekstowe Terminala liczby zmiennoprzecinkowej, z dowolnym separatorem (np. 26,8). Wysyłana jest tablica uint8_t, która w sekcji kodu 10 jest konwertowana na liczbę zmiennoprzecinkową i przypisywana do wartości referencyjnej.




Rys. 6: Pole tekstowe programu Terminal

5.2 Graficzny interfejs - Telemetry Viewer

Dane przez UART STM32 → PC przesyłamy w formacie csv. Częstotliwość wysyłania próbek wynosi 1Hz. Każda próbka jest przechwytywana przez oprogramowanie Telemetry Viewer, w którym można wybrać odpowiednie zmienne, ilość próbek i tworzyć na ich podstawie wykresy w czasie rzeczywistym. Otrzymane w ten sposób przebiegi znajdują się w rozdziale 3.6.

23.70, 28.0, 99	
23.71, 28.0, 99	
23.71, 28.0, 99	
23.71, 28.0, 99	
23.72, 28.0, 99	
23.72, 28.0, 99	
23.70, 28.0, 99	

Rys. 7: Przykład przesyłanych danych - kolejno po przecinku: aktualna temperatura, zadana temperatura, sygnał sterujący



Rys. 8: Pole do tworzenia wykresów w Telemetry Viewer

5.3 Logowanie sygnałów sterujących i pomiarowych

Program Telemetry Viewer umożliwia eksport danych:



Rys. 9: Pasek menu Telemetry Viewer i przycisk do eksportowania danych jako plik .csv

Dzięki temu transmitowane dane przez UART do PC wyeksportowano do pliku csv wykreślono przebiegi przy użyciu oprogramowania Matlab. Przedstawiono je na rys. 3.

5.4 System kontroli wersji GitHub

Cały projekt jest przechowywany w repozytorium GitHub. Znaleźć tam również można rysunki, wykresy, pliki .csv i schemat projektu.

Link do repozytorium: https://github.com/DominikBogielczyk/SM-lab-project

6 Źródła

- [1] Materiały wykładowe dr inż. Dominik Łuczak, dr inż. Tomasz Marciniak
- [2] Instrukcje do zajęć laboratoryjnych mgr inż. Jakub Suder
- [3] https://msalamon.pl/
- [4] https://deepbluembedded.com/
- [5] Piotr Duba kanał YouTube