훈 련 일 지

2024년 5월 13일

직종 : 로봇시스템통합 이름 : 정성일

구분	내용	비고
WS2019 C	● HMI 작화하는데 평소보다 오래 걸렸음 (1시간 30분) ● Document는 WS2022와 유사한 형태로 작성, 시간도 비슷하게 걸림	
WS2019 D	 Vision Offset Data를 HMI에 띄우지 못해 iRvision 페이지에 적을 내용이 없는 이슈 발생, C에서 만든 HMI Page를 수정하는데 시간 걸림 (30-40분 소요) Document는 기존대로 진행 Ring Tray에 계속 박는 이슈 (4번 시운전 돌리면 3번은 박음) -> User Frame Point 다시 찍는걸로 해결 	
질문 사항 & 소감		

A, B 이후에는 시간적으로는 문제가 없는 것 같습니다. C부터 Basic Task 채점이 있으 니, 빨리 수행하는 것보단 정확하게 하나씩 수행하는 게 좋을 것 같습니다.

지도위원 소견