

# 자동화 시스템

담당 교수: 이경재 010-2355-2981

kjleephi@naver.com

이공관 1002호

매주화~목요일상담가능

## 평가 방법

- 출석 및 수업참여 : 20 %
- 시험 (중간, 기말): 25 %, 25 %
- 과제 제출 : 20 %
- 학습 태도: 10%
- (제출과제물이 타인 것의 복제물임이 판명되면 미제출로 처리되며, 틀리더라도 본인의 <u>독창적인 의견을</u> 서술한 것은 최소 70점이상 부여합니다.)
- 과락: 결석 5회 이상,과제제출, 시험 각 40% 미만
- 최종평가: 상대평가방식으로 학점부여시 조정계수 사용

도 서 명 | 공장자동화 기초와 응용

저 자 | 이상준 저

출 판 사 |도서출판 상학당

도서가격 | 25,000원

페이지 | 386 페이지

출 간 일 | 2015년 2월 25일

ISBN | 978-89-6587-040-1

도 서 명 | 자동화 시스템

저 자 | 차흥식, 김상화, 임준식

출판사 | 일진사

도서가격 | 14,000원

페 이 지 | 276 페이지

출 간 일 | 2017년 1월 15일

ISBN | 978-89-429-0699-4

## 목 차

1장: 공장자동화 개요

2장: 공압 제어 1, 2

3장: 전기 제어 1, 2

4장: PLC 제어 1, 2, 3

5장: GUI software(InTouch)



## 자동화 시스템

제 1 장 공장자동화 개요

- 1.1 공장자동화와 자동제어
- 1.2 공장자동화의 필요성
- 1.3 공장자동화와 시스템의 구성
- 1.4 공장자동화 시스템의 특징
- 1.5 공장자동화와 기술의 분류

#### 1.1 공장자동화와 자동제어

- ▶ 제조업체들의 공장자동화(FA : Factory Automation)에 대한 관심이 높아지고 있다.
  - 경제가 발전함에 따라 점차 기술이 중요한 생산요소로 대두
- ▶ FA는 끝없이 성장하고 변모해가는 시스템
  - 전자.기계.컴퓨터.통신 등 매우 다양한 기술 분야의 결합에 의하여 실현 가능한 것.
  - 1980년대에 들어서 주로 많이 사용되기 시작.
  - 정의: 제품의 수주에서 출하까지의 생산 활동과 생산 시스템 전체의 효율적인 관리 및 제어를 위한 행위
  - 목적 : 원가를 절감하면서 생산성 및 품질을 향상하는 것.

#### ▶ 발전과정

- 초기에는 공급 중심, 저부가 가치, 분업 위주(생산 위주) 및 소품종 대량생산 체제의 컨베이어 라인 (conveyor line) 시스템이 포드 자동차 회사에서 최초로 자동화에 적용(1913년).
- 수요 중심, 고부가 가치, 자기완결(조립→검사→수리→포장, 기술 위주) 및 다품종 소량생산 체제의 워크 셀(work cell) 방식이 적용.

#### 1.1 공장자동화와 자동제어

- 다품종 소량생산 체제의 워크 셀(work cell) 방식이 적용.
- 빈번한 공정의 변경에도 생산성 및 품질의 균일화를 목적으로 유연성이 요구됨.
- ▶ 결국, FA는 자동화와 더불어
  - 유연성과 공장 전체의 통합을 실현.
  - 생산성과 품질의 향상을 지향.
  - 다양하고 급변하는 수요에 신속하게 대응.

#### 1.2 공장자동화의 필요성

#### ▶ 사회적 요인

- 생산만 하면 되었던 양(量)의 시대에서 경쟁을 전제로 하는 질(質)의 시대로 급변.
- 최고가 아닌 최적의 품질.
- 적절한 시기와 생산량(just-in-time).
- 최소의 설비투자로 다품종 소량혼합 생산방식 .
- 생산품이나 공법의 변화에 대응하는 생산라인의 변경 등에 대한 유연성과 재활용 효과 요구.

#### ▶ 인적 요인

- 성력화(성인화)로서 인건비의 절감 및 사람이라는 불안정한 요인을 소유한 수단에 의지하기가 곤란.
- 공장의 기계화는 환경조건이 나쁜 곳이나 숙련 작업자가 부족하기 때문에 필요.
- 그러나, 대량의 정보나 고도의 처리능력이 필요한 곳, 또는 시각검사와 같은 직관적인 판단력이 필요한 곳은 자동화/기계화가 곤란하지만 최근 기술의 발달로 적용 가능한 분야가 확산되고 있음.


#### 1.2 공장자동화의 필요성

#### ▶ 기술적 요인

- 기술발달과 관계되는 요인의 변화: 초기에는 단순한 릴레이(relay) 제어방식을 대체한 PLC의 경우처럼 컴퓨터화는 기계나 설비의 소프트웨어를 요구하였고, 소프트웨어의 변경으로 동작을 변환하는 방식은 바로 유연한 기계에 필수 불가결한 요소가 됨.
- 설계과정은 이미 대용량 메모리에 의한 정보처리가 가능한 CAD(Computer Aided Design)로 처리.
- 일부 시각 검사공정도 고속의 반복연산처리로 카메라에 의한 시각인식을 가능하게 하여 무인화 달성. (표면 검사, 두께 검사, 크기(size) 검사-Dimension Measurement Device등)
- 통신기능의 발달: 시스템 전체의 통합성 및 유연성을 개선. 즉, 3C의 시대: 생산현장에서의 제어(control), 컴퓨터(computer), 통신(communication)의 시대.


#### 1.3 공장자동화와 시스템의 구성

FA 시스템, 즉 CIM(Computer Integrated Manufacturing), FMS(Flexible Manufacturing System), CAD/CAM (Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing) 및 MRP(Manufacturing Resource Planning) 연관도.



[그림 1-1] FA 시스템의 구성(제품 및 정보의 흐름)

#### 1.3 공장자동화와 시스템의 구성




[그림 1-2] FA 시스템의 구성(구성장비의 시각)

- 1.4 공장자동화 시스템의 특징
  - 최근 경향: 일관된 완전자동화 → 부분자동화 방식소수인원에 의한 완제품을 생산하여 품질향상 및 생산단가를 절감.
  - ▶ FAM(Factory Automation Manager) 이나 HMI(Human-Machine Interface) : 생산현장의 PLC와 관리실의 주 컴퓨터를 연계하여 생산현장의 상황을 감시 제어하는 프로그램
  - ▶ 특징(조건)
    - FMS(Flexible Manufacturing System)
    - DCS(Distributed Control System)
    - Scalability(확장성)
    - CIM(Computer Integrated Manufacturing).

#### 1.5 공장자동화와 기술의 분류

- ① 경영관리 기술 제품의 수주에서 제조.판매까지 일괄 관리하고 플랜트를 설계.
- ② 시스템 기술 단독공정을 연결하여 Work Cell을 구성하고 생산라인을 구축.
- ③ 제어기술 제어변수가 목표값을 잘 추종하도록 PLC와 컴퓨터 등을 이용하여 제어입력을 발생.
- ④ 계측기술 온도(RTD), 유량.압력 및 속도(Flow meter) 등 제어변수 신호를 검출.
- ⑤ 자동화설계 및 공정설계 기술실제 생산을 담당하는 로봇 본체 등을 설계.



[그림 1-3] 자동화기술의 수직적 분류