## אלקטרוניקה פיזיקלית 044124 סמסטר חורף 2020 בחן אמצע

## הנחיות

- 1. משך הבחן׳ שעתיים.
- 2. בבחן 10 שאלות אמריקאיות. בידקו כי ברשותכם 6 עמודים כולל עמוד זה.
- 3. הבחן הינו עם חומר סגור. לרשותכם דף נוסחאות בעמוד האחרון של הבחן.
- 4. יש להגיש את דף התשובות האמריקאי המגיע עם המבחן. אנא ודאו שרשמתם את מספר תעודת הזהות בדף זה.

## שאלות אמריקאיות (100 נקודות):

לפניכם 10 שאלות אמריקאיות הקשורות לחומר שלמדתם עד כה. הניקוד של כל שאלה הינו 10 נקודות (סה"כ 100 נקודות).

- $\omega$  מתנדים שתדר תנודתם שתדר תנודתם  $N\gg 1$  מערכת מערכת נתונה מערכת ורמוניים אחרר תנודתם אורמות ורמות  $n_e$  המותרות בהם הן בהם הן בהם העברה המותרות בין יחידות אנרגיה המתחלקות בין המתנדים, מהי האנטרופיה של המערכת! לרשותכם עומד הקירוב  $\ln N! \approx N \ln N N$ 
  - $S = k(n_e + N) \ln(n_e + N) kn_e \ln n_e kN \ln N . \aleph$

$$S = kN + kN \ln \left(\frac{n_e}{N}\right) . \mathbf{\Sigma}$$

$$S = kn_e + kn_e \ln\left(\frac{n_e}{N}\right) \quad .\lambda$$

$$S = kN + kN \ln\left(\frac{n_e}{N}\right) + k \frac{N^2}{n_e}$$
.7

$$S = kn_e + kn_e \ln\left(\frac{n_e}{N}\right) + k\frac{N^2}{n_e}$$
 .ה

מהי (0,  $\varepsilon$ ,  $2\varepsilon$ ,  $\varepsilon$  > 0) מהי (0,  $\varepsilon$ ,  $2\varepsilon$ , נתונה מערכת המכילה 3 מצבי אנרגיה אפשריים (2 האנרגיה הממוצעת של המערכת?

$$\langle E \rangle = \varepsilon \frac{1}{1 + e^{-\varepsilon/kT} + e^{-2\varepsilon/kT}}$$
.


$$\langle E \rangle = \varepsilon \frac{e^{-\varepsilon/kT} + 2e^{-2\varepsilon/kT}}{1 + e^{-\varepsilon/kT} + e^{-2\varepsilon/kT}}$$
.


$$\langle E \rangle = \varepsilon \left( 1 + e^{-\varepsilon/kT} + e^{-2\varepsilon/kT} \right)$$
 .

$$\langle E \rangle = \frac{1}{\exp[(\varepsilon - E_F)/kT] + 1}$$
 .T

$$\langle E \rangle = \frac{2\varepsilon}{\exp[(\varepsilon - E_F)/kT] + 1}$$
 .n

מהגרפים מחגרפים נתונה מערכת עם שתי רמות אנרגיה (0, $\Delta$ >0). איזה מהגרפים נתונה מערכת עם איזה מערכת את יכול לתאר את התלות של האנרגיה הממוצעת ל $\langle E \rangle$  של המערכת בטמפרטורה T:








٦.

ς.

٦.







4. (10 נקי) נתונים N אלקטרונים בעלי ספין חצי הנעים בעולם חד-מימדי. צפיפות המצבים ליחידת אנרגיה וליחידת אורך היא:

$$g(E) = \frac{2}{\pi} \sqrt{\frac{m}{2\hbar^2 E}} . \aleph$$

$$g(E) = \frac{2E}{\pi} \sqrt{\frac{m}{2\hbar^2}} \quad .2$$

$$g(E) = \frac{1}{2\pi} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E} \quad .\lambda$$

$$g(E) = \frac{m}{\pi \hbar^2} \quad . \mathsf{T}$$

$$g(E) = \frac{m^2}{\pi \hbar^4 E^2} . \pi$$

- ,T מימדים ובטמפרטורה N חלקיקים ובטמפרטורה 3. נקי) עבור גז אידיאלי ב-3 מימדים עבור  $\Omega$  עבור גז אידיאלי מהי החלקיקים  $\Omega$  במספר החלקיקים איזי התלות של הריבוי
  - $\Omega \propto e^{rac{3}{2}N}$  .N
  - $\Omega \propto e^{-rac{3}{2}N}$  .1
  - $\Omega \propto e^{rac{1}{2}N}$  .)
  - $\Omega \propto e^{-rac{3}{2N}}$  .7
- 0. (ליחידת אנרגיה ושטח) ושפיפות המצבים שלו (ליחידת אנרגיה ושטח) וומר דו-מימדי שצפיפות המצבים שלו (ליחידת אנרגיה ושטח) קבועה. נתון שישנה צפיפות משטחית אלקטרונית  $g_0$  בפס ההולכה: T=0 ממפרטורה T=0, מהו מרחקה של רמת פרמי מתחתית פס ההולכה:
  - $E_F E_C = \frac{N}{g_0}$  .
    - $E_F E_C = 0 \quad . \mathbf{z}$
  - $E_F E_C = -\frac{N}{g_0} \quad . \lambda$
  - $E_F E_C = -kT \ln \left(\frac{N}{g_0}\right)$  .7
    - $E_F E_C = kT \ln \left( \frac{N}{g_0} \right)$  .ה
- 7. (ערונה מערכת של N חלקיקים כאשר האנרגיה של כל חלקיק היא היא נתונה מערכת של  $E=\frac{1}{2}m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)+\frac{3}{2}I_1\omega_1^2+\frac{1}{2}I_2\omega_2^2+\frac{3}{2}aq^2$  תרמי בטמפי-T ושדרגות החופש רציפות, מהי האנרגיה הממוצעת של המערכת פערכת:
  - $\frac{3}{2}Nk_BT$  .N
  - $3Nk_{B}T$  .
  - $6Nk_{B}T$  .
  - $5Nk_{B}T$  .7
  - $\frac{1}{2}Nk_BT$  .n

- נתונה מערכת המכילה בוזונים שצפיפות המצבים שלה היא עוד נתון כי הפוטנציאל הכימי של המערכת עוד נתון כי  $g(E)=3N\delta(E-E_0), E_0>0$ יבול המערכת מהו המערכת .  $k_{\scriptscriptstyle B}T\ll E_{\scriptscriptstyle 0}$ יבול החום אוכן  $\mu=0$ 
  - $C_{y} = 3Nk_{R}$  .N

$$C_v = 3Nk_B \left(\frac{E_0}{k_B T}\right)^2 e^{-\frac{E_0}{k_B T}}$$
 .2

$$C_{v} = 3Nk_{B} \left(\frac{E_{0}}{k_{B}T}\right)^{2} e^{\frac{E_{0}}{k_{B}T}} . \lambda$$

$$C_{v} = Nk_{R}$$
 .T

$$C_{v} = 3Nk_{B} \frac{\left(\frac{E_{0}}{k_{B}T}\right)^{2} e^{\frac{E_{0}}{k_{B}T}}}{\left(e^{\frac{E_{0}}{k_{B}T}} - 1\right)^{2}}$$
 .

יכול יכול T. נתון גביש המכיל N אטומים המצוי בטמפרטורה T. כל אטום יכול E=0) להימצא באחד משני מצבי אנרגיה אפשריים להישאר במקומו בגביש . או לצאת ממקומו בגביש ( $E=E_{
m o}>0$ ) או לצאת ממקומו בגביש (או לצאת ממקומו בגביש מהו מספר הפגמים בגביש כתלות בטמפרטורה?

$$N \cdot e^{-E_0/k_BT}$$
 .

$$N \cdot e^{E_0/k_BT}$$
 .2

$$N\cdot e^{E_0/k_BT}$$
 .ء $N/(1+e^{-E_0/k_BT})$  .

$$N/(1+e^{E_0/k_BT})$$
 .7

$$N \cdot \frac{k_B T}{E_0}$$
 .n

בוזונים ובעלת N המכילה N בוזונים ובעלת ששטחה N המכילה ובעלת בעלת 10.10  $T_{\scriptscriptstyle R}$  צפיפות מצבים ליחידות אנרגיה ושטח  $g_{\scriptscriptstyle 0}$  כלשהיא. טמפרטורת המעבר : לעיבוי בוזה-איינשטיין במערכת זו תהיה

$$T_B = \frac{1}{mk_B} \left( \frac{\pi^2 \hbar^3 N}{3.27A} \right)^{2/3}$$
 .N

$$T_B = \frac{k_B}{Ng_0 A}$$
 .

$$T_B = \frac{2k_B}{Ng_0 A} \quad .\lambda$$

- ד. עיבוי בוזה-איינשטיין בלתי אפשרי במערכת זו.
- ה. עיבוי בוזה-איינשטיין תמיד מתקיים במערכת זו לכל טמפרטורה.

## נוסחאות שימושיות:

ריבוי מצבים עבור מוצק איינשטיין:

$$\Omega(n_e, N) = \frac{(n_e + N - 1)!}{n_e!(N - 1)!}$$

<u>הגדרת האנטרופיה:</u>

$$S \triangleq k_B \ln \Omega$$

הגדרת הטמפרטורה (בהנחת שיימ תרמי):

$$\frac{1}{T} \triangleq \frac{\partial S}{\partial E}$$

הגדרת קיבול החום:

$$C \triangleq \frac{\partial E}{\partial T}$$

יחס הנפיצה עבור חלקיקים חופשיים בעלי מסה ב-1,2,3 מימדים:

$$E = \frac{1}{2}m\sum_{i=1}^{1,2,3}v_i^2 = \frac{\hbar^2}{2m}\sum_{i=1}^{1,2,3}k_i^2$$

מצבים אפשריים עבור בורות פוטנציאלים אינסופיים ב-1,2,3 מימדים:

$$k_i = n_i \frac{\pi}{L}$$