Мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО «Площадка хранения баллонов» отдела 071

OT 20.04.2021 No 191-14-041-09/200

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	Исполнители и порядок их действий
	Горючие газы (зд	ание 324А): ацетилен, водород, бутан,	аммиак.
1. Нагрев баллона с аммиаком.	- температура нагрева поверхности баллона чувствуется касанием влажной руки, жжение через 2-3 сек.	- средства связи и оповещения; - использование средств индивидуальной защиты; - силы и средства НАСО (при необходимости); - предупредительные знаки; - сирена ручная типа РС-100; - погрузочно-разгрузочные работы производит только обученный и аттестованный персонал; - бочки с водой для охлаждения	Транспортировщики, техник по хранению. Порядок действий: 1. Использовать СИЗ. 2. Немедленно удалить всех посторонних лиц с места аварийной ситуации. 3. Подать звуковой сигнал тревоги с помощью ручной сирены. 4. Сообщить руководителю группы 9-18-51, персоналу отдела 071 и окружающему персоналу.
ţ		баллонов (рядом с местом проведения погрузочноразгрузочных работ); ранцевый опрыскиватель; вёдра.	5. При необходимости принять меры по оказанию первой помощи раненым и пострадавшим и вызвать работников ЦМСЧ-91 ФМБА по тел. 9-92-62. 6. При выходе у ворот, ограждающих склад баллонов, выставить предупредительный знак: W 03 «Опасно.

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	<u> </u>
			Ядовитые вещества» согласно ГОСТ
			12.4.026-2015.
			7. Соблюдать меры пожарной
			безопасности. Не курить! Устранить
			источники открытого огня. Нагрев
			баллона может вызвать взрыв!
			8. Охлаждать баллон с безопасного
			расстояния с помощью ранцевого
			опрыскивателя или, поливая баллон из
			бочки, водой из ведра (при отсутствии
			ведра – из другой имеющейся ёмкости), а
			в зимнее время опустить баллон в сугроб
			со снегом.
			Руководитель группы отдела 071.
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварийной ситуации.
			Оценить обстановку.
			2. Использовать СИЗ.
			3. Сообщить об аварийной ситуации
			начальнику отдела 071 по тел. 9-52-17,
		•	ОД ООРМ по тел. 9-19-53, 9-52-60, 9-52-
	ı		47.
			4. Удалить производственный персонал
			из зоны аварии, при наличии
			пострадавших, продублировать вызов
			скорой помощи по тел. 9-92-62.
			Организовать оказание первой помощи
		·	пострадавшим, эвакуировать
	·		пострадавших.
:			5. Руководить ликвидацией аварии до
<u></u>			прибытия ответственного руководителя

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	
			работ. ОД ООРМ. Порядок действий: 1. Оповестить аварийные службы и руководство комбината согласно списка.
			Начальник отдела 071 (ответственный руководитель работ). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. Оценить
			обстановку. 2. Использовать СИЗ. 3. Принять на себя руководство
			ликвидации аварии. 4. Организовать и проконтролировать: - оповещение ОД ООРМ,
	e e		- оцепление опасной зоны, - оповещение близлежащих цехов, - эвакуацию производственного персонала из опасной зоны,
			- оказание первой помощи пострадавшим. 5. При необходимости вызвать ФПС, НАСО. Направить прибывшее ФПС,
			НАСО к месту аварии. 6. Продублировать вызов работников ЦМСЧ-91 ФМБА (при необходимости). 7. Информировать ОД ООРМ и
·			вышестоящее руководство о ходе работ по ликвидации последствий аварии. 8. Организовать проведение утилизации продуктов аварии и проведение

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	дегазационных мероприятий. НАСО (при необходимости). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии и развернуться. 2. Принимать участие в поиске пострадавших, сообщать информацию ответственному руководителю. 3. Принимать участие в ликвидации аварии в установленном порядке. Работники ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (при необходимости). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. 2. Оказать первую помощь пострадавшим. 3. При необходимости доставить
2. Утечка аммиака из баллона при проведении погрузочно-разгрузочных работ.	- появление резкого запаха; - шум (свист), создаваемый истекающим из баллона газом.	- прекращение работы; - средства связи и оповещения; - сирена ручная типа РС-100; - обеспечение требований пожарной безопасности; - использование средств индивидуальной защиты; - предупредительные знаки; - погрузочно-разгрузочные работы производит только обученный и аттестованный персонал; - силы и средства НАСО (при необходимости).	пострадавших в медучреждение. Транспортировщики, техник по хранению. Порядок действий: 1. Использовать СИЗ. 2. Немедленно удалить всех посторонних лиц с места аварии, держаться с наветренной стороны (при отсутствии СИЗ, у посторонних лиц, приложить ко рту и носу ткань, желательно влажную и покинуть зону поражения, задерживая дыхание). 3. Немедленно покинуть место аварии и удалиться на БЕЗОПАСНОЕ расстояние

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	(выйти за пределы территории склада), держаться с наветренной стороны. 4. Подать звуковой сигнал тревоги с помощью ручной сирены. 5. Сообщить руководителю группы 9-18-51, персоналу отдела 071 и окружающему персоналу. 6. При необходимости принять меры по оказанию первой помощи раненым и пострадавшим и вызвать работников ЦМСЧ-91 ФМБА по тел. 9-92-62. 7. При выходе у ворот, ограждающих склад баллонов, выставить предупредительный знак: W 03 «Опасно. Ядовитые вещества» согласно ГОСТ 12.4.026-2015. 8. Соблюдать меры пожарной безопасности. Устранить источники открытого огня. Не курить! Аммиак с воздухом взрывоопасен. Горит с образованием токсичных газов (цианы, оксид азота). В случае возгорания, использовать огнетушитель порошковый ОП - 8. Воду при тушении использовать ЗАПРЕЩЕНО! 9. Провести дегазационные мероприятия после проведения работ по ликвидации
		·	9. Провести дегазационные мероприятия

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	· ·
шваринной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	Руководитель группы отдела 071. Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку. 2. Использовать СИЗ. 3. Сообщить об аварии начальнику отдела 071 по тел. 9-52-17, ОД ООРМ по тел. 9-19-53, 9-52- 60, 9-52-47. 4. Удалить производственный персонал из зоны аварии, при наличии пострадавших, продублировать вызов скорой помощи по тел. 9-92-62. Организовать оказание первой помощи пострадавшим, эвакуировать пострадавших. 5. Руководить ликвидацией аварии до прибытия ответственного руководителя
			работ. ОД ООРМ. Порядок действий: 1. Оповестить аварийные службы и руководство комбината согласно списка. Начальник отдела 071 (ответственный руководитель работ). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку. 2. Использовать СИЗ. 3. Принять на себя руководство ликвидации аварии.

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	Исполнители и порядок их действий
			4. Организовать и проконтролировать: - оповещение ОД ООРМ, - оцепление опасной зоны, - оповещение близлежащих цехов, - эвакуацию производственного персонала из опасной зоны, - оказание первой помощи пострадавшим. 5. Вызвать при необходимости ФПС и НАСО. Направить прибывшее ФПС, НАСО к месту аварии. 6. Продублировать вызов работников ЦМСЧ-91 ФМБА (при необходимости). 7. Информировать ОД ООРМ и вышестоящее руководство о ходе работ по ликвидации последствий аварии. 8. Организовать проведение утилизации продуктов аварии и проведение дегазационных мероприятий.
ļ			НАСО (при необходимости). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии и развернуться. 2. Принимать участие в поиске пострадавших, сообщать информацию ответственному руководителю. 3. Принимать участие в ликвидации аварии в установленном порядке.

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	
			Работники ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА
			России (при необходимости).
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии.
			2. Оказать первую помощь
			пострадавшим.
			3. При необходимости доставить
			пострадавших в медучреждение.

Инертные газы (здание 324): углекислота (углерода диоксид), аргон, гелий, гелий (смесь), хладон (фреон). Кислород (окислитель).

Это бесцветные газы, не горючи, не токсичны, но баллоны могут взрываться при нагревании. Из перечисленных газов самым опасным является кислород.

3. Воспламенение,	- факельное горение газа;	- прекращение работы;	Транспортировщики, техник по
выходящего из баллона	- тепловой поток.	- средства связи и оповещения;	хранению.
кислорода, при	·	- использование средств	Порядок действий:
проведении погрузочно-		индивидуальной защиты;	1. Использовать СИЗ.
разгрузочных работ.		- силы и средства НАСО (при	2. Немедленно удалить всех посторонних
		необходимости);	лиц с места аварии.
		- силы и средства ФГКУ СУ ФПС	3. Подать звуковой сигнал тревоги с
		№6 МЧС России;	помощью ручной сирены.
		- предупредительные знаки;	4. Немедленно сообщить в пожарную
		- сирена ручная типа РС-100;	часть по тел. 01 об аварии.
		- погрузочно-разгрузочные работы	5. Сообщить руководителю группы 9-18-
		производит только обученный и	51, персоналу отдела 071 и окружающему
		аттестованный персонал;	персоналу.
		- бочки с водой для охлаждения	6. При необходимости принять меры по
		баллонов (рядом с местом	оказанию первой помощи раненым и
		проведения погрузочно-	пострадавшим и вызвать работников
		разгрузочных работ);	ЦМСЧ-91 ФМБА по тел. 9-92-62.
		- ранцевый опрыскиватель;	

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	Исполнители и порядок их действий
		- вёдра.	7. При выходе у ворот, ограждающих склад баллонов, выставить
		Кислород является окислителем,	предупредительный знак: Р 03 «Проход
		увеличивает способность к	запрещён», согласно ГОСТ 12.4.026-
		горению других материалов! С	2015.
		горючими газами образует	8. К горящему баллону подходить нельзя.
		взрывчатые смеси, масла в	9. Охлаждать горящий баллон и соседние
		атмосфере кислорода	баллоны до полного остывания, поливая
		самовозгораются!	их с максимального расстояния с
			помощью ранцевого опрыскивателя, или
			поливая баллон из бочки, водой из ведра
			(при отсутствии ведра – из другой
			имеющейся ёмкости), а в зимнее время
		1	опустить баллоны в сугроб со снегом.
			10. В случае воспламенения одежды,
			пропитанной кислородом, следует
			немедленно окунуться в воду или облить
			пострадавшего водой. Если вода
	v		отсутствует, нужно сбросить или сорвать
			одежду.
			Не допускается сбивать пламя или
			закутывать пострадавшего, т.к.
			одежда, пропитанная кислородом,
			может гореть без доступа воздуха!
			Руководитель группы отдела 071.
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии. Оценить
		·	обстановку.
			2. Использовать СИЗ.
4			3. Продублировать сообщение об аварии
			в пожарную охрану по телефону 01.

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварииной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	1 0-5
			4. Сообщить об аварии начальнику отдела 071 по тел. 9-52-17, ОД ООРМ по
			тел. 9-19-53, 9-52-60, 9-52-47.
			5. Удалить производственный персонал
			из зоны аварии, при наличии
			пострадавших, продублировать вызов
			скорой помощи по тел. 9-92-62.
			Организовать оказание первой помощи
i			пострадавшим, эвакуировать
			пострадавших.
			6. Руководить ликвидацией аварии до
	;		прибытия ответственного руководителя
			работ.
			ОД ООРМ.
			Порядок действий:
			1. Оповестить аварийные службы и
			руководство комбината согласно списка.
	v		<u>Начальник отдела 071 (ответственный</u>
			руководитель работ).
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии. Оценить
			обстановку.
			2. Использовать СИЗ.
			3. Принять на себя руководство
			ликвидации аварии.
			4. Организовать и проконтролировать:
			- оповещение ОД ООРМ, - оцепление опасной зоны,
			- оповещение опаснои зоны,
'			·
			- эвакуацию производственного

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	
			персонала из опасной зоны,
			- оказание первой помощи
			пострадавшим.
		·	5. Продублировать вызов ФПС, при
			необходимости вызвать НАСО. Напра-
			вить прибывшее ФПС, НАСО к месту
			аварии.
			6. Продублировать вызов работников
		·	ЦМСЧ-91 ФМБА (при необходимости).
			7. Информировать ОД ООРМ и
j			вышестоящее руководство о ходе работ
			по ликвидации последствий аварии.
			8. Организовать проведение утилизации
			продуктов аварии и проведение
			дегазационных мероприятий.
			ФГКУ СУ ФПС №6 МЧС России.
ļ			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии.
	.,		2. В соответствии с действующими в
			пожарной части руководящими
			документами и инструкциями, с учетом
			конкретной обстановки на месте:
			_
			руководить работами по тушению
			пожара.
			3. Держать постоянную связь с
			Ответственным руководителем.
			4. Обеспечивать взаимодействие и
		·	координацию действий с аварийно-
			спасательными формированиями.
f			

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	·
			НАСО (при необходимости).
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии и
			развернуться.
			2. Принимать участие в поиске
			пострадавших, сообщать информацию
			ответственному руководителю.
			3. Принимать участие в ликвидации
			аварии в установленном порядке.
			Работники ФГУЗ ЦМСЧ № 91 <u>ФМБА</u>
			России (при необходимости).
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии.
			2. Оказать первую помощь
			пострадавшим.
			3. При необходимости доставить
			пострадавших в медучреждение.

Горючие газы (здание 324А): ацетилен, водород, бутан. Кислород (окислитель) – здание 324.

Бесцветные газы, легко воспламеняются, взрывоопасны, боятся нагрева. Водород взрывоопасен с воздухом, кислородом, хлором на свету. Бутан воспламеняется от искр, пламени.

4. Нагрев баллона с	- температура нагрева	- средства связи и оповещения;	Транспортировщики, техник по
ацетиленом (водородом,	поверхности баллона	- использование средств	хранению.
бутаном).	чувствуется касанием	индивидуальной защиты;	Порядок действий:
	влажной руки, жжение	- силы и средства НАСО (при	1. Использовать СИЗ.
	через 2-3 сек.	необходимости);	2. Немедленно удалить всех посторонних
		- предупредительные знаки;	лиц с места аварии и не допускать
		- сирена ручная типа РС-100;	доступа посторонних лиц.

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	
		- погрузочно-разгрузочные работы	3. Подать звуковой сигнал тревоги с
		производит только обученный и	помощью ручной сирены.
		аттестованный персонал;	4. Сообщить руководителю группы 9-18-
		- бочки с водой для охлаждения	51, персоналу отдела 071 и окружающему
		баллонов (рядом с местом	персоналу.
		проведения погрузочно-	5. При необходимости принять меры по
		разгрузочных работ);	оказанию первой помощи раненым и
		- ранцевый опрыскиватель;	пострадавшим и вызвать работников
		- вёдра.	ЦМСЧ-91 ФМБА по тел. 9-92-62.
			6. При выходе у ворот, ограждающих
		Ацетилен – один из самых опасных	склад баллонов, выставить
		горючих газов. Его сложно тушить,	предупредительный знак: Р 03 «Проход
		т.к. горит он очень быстро.	запрещён», согласно ГОСТ 12.4.026-
		Смешивание с кислородом	2015.
		провоцирует локальные взрывы	7. Соблюдать меры пожарной
			безопасности. Открытое пламя и
			курение – категорически запрещены!
			Ацетилен взрывоопасен!
			8. При обнаружении горячего баллона,
	V		проверить закрыт ли вентиль. Горячий
			баллон перемещать нельзя.
			9. Охлаждать баллон с безопасного
			расстояния с помощью ранцевого
·			опрыскивателя или, поливая баллон из
			бочки, водой из ведра (при отсутствии
		,	ведра – из другой имеющейся ёмкости), а
			в зимнее время опустить баллон в сугроб
			co cherom.
			,
			Руководитель группы отдела 071.
			Порядок действий:
·			1. Прибыть на место аварии. Оценить

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	Исполнители и порядок их действий
		эттындации изирии	обстановку. 2. Использовать СИЗ.
			3. Сообщить об аварии начальнику отдела 071 по тел. 9-52-17, ОД ООРМ по тел. 9-19-53, 9-52- 60, 9-52-47.
			4. Удалить производственный персонал
			из зоны аварии, при наличии пострадавших, продублировать вызов скорой помощи по тел. 9-92-62.
		·	Организовать оказание первой помощи пострадавшим, эвакуировать
			пострадавших. 5. Руководить ликвидацией аварии до
			прибытия ответственного руководителя работ.
			ОД ООРМ.
	a.		Порядок действий: 1. Оповестить аварийные службы и руководство комбината согласно списка.
			Начальник отдела 071 (ответственный
			руководитель работ). Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку.
			2. Использовать СИЗ.
			3. Принять на себя руководство ликвидации аварии.
:			4. Организовать и проконтролировать: - оповещение ОД ООРМ,
			- оцепление опасной зоны,

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	Исполнители и порядок их действий
аварииной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	- оповещение близлежащих цехов, - эвакуацию производственного персонала из опасной зоны, - оказание первой помощи пострадавшим. 5. При необходимости вызвать ФПС, НАСО. Направить прибывшее ФПС, НАСО к месту аварии. 6. Продублировать вызов работников ЦМСЧ-91 ФМБА (при необходимости). 7. Информировать ОД ООРМ и вышестоящее руководство о ходе работ по ликвидации последствий аварии. 8. Организовать проведение утилизации продуктов аварии и проведение дегазационных мероприятий.
:	•		 НАСО (при необходимости). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии и развернуться. 2. Принимать участие в поиске пострадавших, сообщать информацию ответственному руководителю. 3. Принимать участие в ликвидации аварии в установленном порядке. Работники ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России (при необходимости). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. 2. Оказать первую помощь

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	and the state of t
			пострадавшим. 3. При необходимости доставить
5. Утечка ацетилена	- резкий запах (кислород	- прекращение работы;	пострадавших в медучреждение.
(водорода, бутана,	без запаха);	- средства связи и оповещения;	<u>Транспортировщики, техник по</u> хранению.
кислорода) из баллона	- шум (свист),	- сирена ручная типа РС-100;	Порядок действий:
при проведении	создаваемый истекающим	- обеспечение требований пожарной	1. Использовать СИЗ.
погрузочно-разгрузочных	из баллона газом.	безопасности:	2. Немедленно удалить всех посторонних
работ.		- использование средств	лиц с места аварии, держаться с
		индивидуальной защиты;	наветренной стороны.
		- предупредительные знаки;	3. Подать звуковой сигнал тревоги с
		- погрузочно-разгрузочные работы	помощью ручной сирены.
	·	производит только обученный и	4. Сообщить руководителю группы 9-18-
	·	аттестованный персонал;	51, персоналу отдела 071 и окружающему
		- силы и средства НАСО (при	персоналу.
		необходимости).	5. При необходимости принять меры по
			оказанию первой помощи раненым и
			пострадавшим и вызвать работников
	e e		ЦМСЧ-91 ФМБА по тел. 9-92-62.
			6. При выходе у ворот, ограждающих
			склад баллонов, выставить
			предупредительный знак: Р 03 «Проход
			запрещён», согласно ГОСТ 12.4.026-
			2015.
			7. Соблюдать меры пожарной
İ			безопасности. Избегать контакта с
			вытекающим газом! Открытое пламя и курение – категорически запрещены!
			8. Вентиль баллона, по возможности,
			быстро ЗАКРЫТЬ специальным ключом
	İ		в безыскровом исполнении. Ацетилен
			взрывоопасен!

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
abapamion on yaqan	признаки аварии	ликвидации аварии	9. Если вентиль перекрыть невозможно, переместить баллон подальше от источников воспламенения и дать газу вытечь из баллона 10. Изолировать район пока газ не рассеится. 11. Провести дегазационные мероприятия после проведения работ по ликвидации аварии: сдать спецодежду в цех 092 на участок подготовки спец. одежды (спец. одежду после кислорода проветрить); перчатки утилизировать в специальный контейнер.
:			Руководитель группы отдела 071. Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку. 2. Использовать СИЗ. 3. Сообщить об аварии начальнику отдела 071 по тел. 9-52-17, ОД ООРМ по тел. 9-19-53, 9-52- 60, 9-52-47. 4. Удалить производственный персонал из зоны аварии, при наличии пострадавших, продублировать вызов скорой помощи по тел. 9-92-62. Организовать оказание первой помощи пострадавшим, эвакуировать пострадавших. 5. Руководить ликвидацией аварии до прибытия ответственного руководителя работ.

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	
			ОД ООРМ. Порядок действий: 1. Оповестить аварийные службы и руководство комбината согласно списка.
			Начальник отдела 071 (ответственный руководитель работ). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку. 2. Использовать СИЗ.
			3. Принять на себя руководство ликвидации аварии. 4. Организовать и проконтролировать: - оповещение ОД ООРМ;
			- оцепление опасной зоны, - оповещение близлежащих цехов, - эвакуацию производственного персонала из опасной зоны,
	•		 - оказание первой помощи пострадавшим. 5. Вызвать ФПС, НАСО при необходимости. Направить прибывшее ФПС, НАСО к месту аварии. 6. Продублировать вызов работников
			ЦМСЧ-91 ФМБА (при необходимости). 7. Информировать ОД ООРМ и вышестоящее руководство о ходе работ по ликвидации последствий аварии. 8. Организовать проведение утилизации продуктов аварии и проведение

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			дегазационных мероприятий.
			НАСО (при необходимости).
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии и
			развернуться.
			2. Принимать участие в поиске
			пострадавших, сообщать информацию
			ответственному руководителю.
			3. Принимать участие в ликвидации
			аварии в установленном порядке.
İ			
			Работники ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА
			России (при необходимости).
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии.
			2. Оказать первую помощь
			пострадавшим.
			3. При необходимости доставить
			пострадавших в медучреждение.
6. Воспламенение,	- факельное горение газа;	- прекращение работы;	Транспортировщики, техник по
выходящего из баллона	- тепловой поток.	- средства связи и оповещения;	хранению.
ацетилена (водорода,		- использование средств	Порядок действий:
бутана) , при проведении		индивидуальной защиты;	1. Использовать СИЗ.
погрузочно-разгрузочных		- силы и средства НАСО (при	2. Немедленно удалить всех посторонних
работ.		необходимости);	лиц с места аварии и не допускать
		- силы и средства ФГКУ СУ ФПС	доступа посторонних лиц.
		№6 МЧС России;	3. Подать звуковой сигнал тревоги с
		- предупредительные знаки;	помощью ручной сирены.
		- сирена ручная типа РС-100;	4. Немедленно сообщить в пожарную
		- погрузочно-разгрузочные работы	часть по тел. 01 об аварии.
:		производит только обученный и	5. Сообщить руководителю группы 9-18-
		аттестованный персонал;	51, персоналу отдела 071 и окружающему

Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
признаки аварии		персоналу.
		6. При необходимости принять меры по
	<u> </u>	оказанию первой помощи раненым и
		пострадавшим и вызвать работников
		ЦМСЧ-91 ФМБА по тел. 9-92-62.
	1 -	1 '
	- ведра.	7. При выходе у ворот, ограждающих
		склад баллонов, выставить
		предупредительный знак: Р 03 «Проход
	1 -	запрещён», согласно ГОСТ 12.4.026-
	1 -	2015.
	_	8. К горящему баллону не подходить.
	провоцирует локальные взрывы.	Ацетилен взрывоопасен!
		9. Пламя тушить нельзя, т.к. утекающий
		газ может вызвать взрыв.
		10. Обеспечить низкую температуру
		баллонов, охлаждая горящий баллон и
		соседние баллоны, поливая их с
		максимального расстояния с помощью
		ранцевого опрыскивателя, или поливая
		баллон из бочки, водой из ведра (при
		отсутствии ведра – из другой имеющейся
		ёмкости), а в зимнее время опустить
		баллоны в сугроб со снегом.
		11. Провести дегазационные мероприятия
		после проведения работ по ликвидации
		аварии: сдать спецодежду в цех 092 на
		участок подготовки спец. одежды;
		перчатки утилизировать в специальный
		контейнер.
		Руководитель группы отдела 071.
		Порядок действий:
	признаки аварии	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	· ·
аварииной силуации	признаки аварии	ликвидации аварии	1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку. 2. Использовать СИЗ. 3. Продублировать сообщение об аварии в пожарную охрану по телефону 01. 4. Сообщить об аварии начальнику отдела 071 по тел. 9-52-17, ОД ООРМ по тел. 9-19-53, 9-52-60, 9-52-47. 5. Удалить производственный персонал из зоны аварии, при наличии пострадавших, продублировать вызов скорой помощи по тел. 9-92-62. Организовать оказание первой помощи пострадавшим, эвакуировать пострадавших. 6. Руководить ликвидацией аварии до прибытия ответственного руководителя работ.
			ОД ООРМ. Порядок действий: 1. Оповестить аварийные службы и руководство комбината согласно списка. Начальник отдела 071 (ответственный руководитель работ). Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии. Оценить обстановку. 2. Использовать СИЗ. 3. Принять на себя руководство ликвидации аварии.

Наименование и место	Опознавательные	Способы и средства локализации и	Исполнители и порядок их действий
аварийной ситуации	признаки аварии	ликвидации аварии	
			4. Организовать и проконтролировать: - оповещение ОД ООРМ,
			- оцепление од оот м,
			- оповещение близлежащих цехов,
			- эвакуацию производственного
			персонала из опасной зоны,
			- оказание первой помощи
			пострадавшим.
			5. Продублировать вызов ФПС, при
			необходимости вызвать НАСО. Напра-
			вить прибывшее ФПС, НАСО к месту
			аварии.
			6. Продублировать вызов работников
			ЦМСЧ-91 ФМБА (при необходимости).
			7. Информировать ОД ООРМ и
			вышестоящее руководство о ходе работ
			по ликвидации последствий аварии.
			8. Организовать проведение утилизации
			продуктов аварии и проведение
	N.F		дегазационных мероприятий.
			догазационных мороприятии.
			ФГКУ СУ ФПС №6 МЧС России.
			Порядок действий:
			1. Прибыть на место аварии.
			2. В соответствии с действующими в
			пожарной части руководящими
			документами и инструкциями, с учетом
			конкретной обстановки на месте:
		•	руководить работами по тушению
			пожара.
<u> </u>			3. Держать постоянную связь с
;			1 ' ' ^
			Ответственным руководителем.

Наименование и место аварийной ситуации	Опознавательные признаки аварии	Способы и средства локализации и ликвидации аварии	Исполнители и порядок их действий
			4. Обеспечивать взаимодействие и координацию действий с аварийно- спасательными формированиями.
			НАСО (при необходимости).
			Порядок действий: 1. Прибыть на место аварии и
			развернуться. 2. Принимать участие в поиске
			пострадавших, сообщать информацию ответственному руководителю.
			3. Принимать участие в ликвидации аварии в установленном порядке.
	·		Работники ФГУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА
			России (при необходимости). Порядок действий:
	v		1. Прибыть на место аварии. 2. Оказать первую помощь
			пострадавшим. 3. При необходимости доставить пострадавших в медучреждение.

Перечень средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ):

- фильтрующий промышленный противогаз марки ПФМГ-96 (маска МАГ) ТУ 2568-123-05795731-2003 с фильтром ДОТ 460 A1B1E1K2CO₂SX;
- перчатки из щелочестойкой резины ГОСТ 20010-93;
- резиновые сапоги ГОСТ 5375-79;

- спец. одежда (халат хлопчатобумажный ГОСТ 12.4.131-83 или одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий ГОСТ 12.4.280-2014);
- ботинки кожаные с защитным подноском ГОСТ 28507;
- рукавицы комбинированные ГОСТ 12.4.010 при наружных работах в зимний период;
- куртка на утепляющей прокладке ГОСТ 12.4.303.

Перечень нейтрализующих веществ (при необходимости):

- бочки с водой, установленные возле склада (зд. 324, 324А), рядом с местом проведения погрузочно-разгрузочных работ;
- огнетушители порошковые.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела 063

Начальник отдела 058

Лобедев Е.А