

数码相机性能评测课程作业

作业三 白平衡实验

姓 名:廖汉龙

学 号: 1120151880

学 院: 计算机学院

班 级: 07111507

邮 箱: <u>liamliaohl@gmail.com</u>

2018年5月22日 星期二

一、作业内容

课外作业3

- 作业3: 白平衡实验
 - 1、关闭相机的自动白平衡,在同样光照 条件下,换用数码相机的不同白平衡设置拍摄 一个色彩较丰富的物体。
 - 2、在同一白平衡设置下,换用不同照明 光源(自然光、路灯、日光灯、白炽灯等), 拍摄该物体。

观察上述情形下所拍摄数码照片的区别,试讨论人工照明条件下应如何选择摄影光源?



二、实验要求

- 1、关闭相机的自动白平衡,在同样光照 条件下,换用数码相机的不同白平衡设置拍摄 一个色彩较丰富的物体。
- 2、在同一白平衡设置下,换用不同照明 光源(自然光、路灯、日光灯、白炽灯等), 拍摄该物体。观察上述情形下所拍摄数码照片的区别, 试讨论人工照明条件下应如何选择摄影光源。

三、照片拍摄



图-1 自然光 拍摄



图-2 室内光拍摄



图-3 白炽灯拍摄



图-4 晴天拍摄



图-5 荧光灯拍摄

四、实验结论

综合以上几张图片分析可知, 在晴天模式下拍摄白光明显, 白炽灯下拍摄整体偏暗。综合以上两个实验,在不同光源下,因色温不同,照片会偏色。色温低时光线中的红,黄色光含量较多,所拍的照片色调会偏红,黄色调;色温时光线中的蓝、绿色较多,照片会偏蓝、绿色调。总之,照相机是利用白平衡控制光线中红,绿及蓝三元色的明亮度,合理控制三原色的比例,使得总体呈现纯白。从而使得色彩较为准确地呈现出来。

五、选取拍摄光源问题

人工照明的光源分类取决于色温, 如果要表现出物体的实际色彩一般采用色温接 近正午阳光的光源照明。一般为 5000K-5500K。金属氯化物灯的色温为 6000K,接近 平均昼光的色温。可以作为人工照明的光源。但是,该类照明设备价格较贵,一般用于 专业的摄影棚, 在普通摄影爱好者中尚未普及。 还有一种照明类型就是卤素灯。卤素 灯属于白色光照明,色温约为 2800~3400K, 其光色偏黄。 使用该类照明时, 通常会 用到钨补偿滤光镜或特殊的胶片, 而数码相机中就要把白平衡设为钨光模式或自动模 式。 钨光灯或照相泛光灯价格相对较低。 这两类照明与卤素灯相似, 但具有发热量 大的缺点。 色温约 2800~3400K,显示为朱黄色。利用卤素灯和胶卷相机时需要使用钨 光补偿滤光片或特殊的胶片, 而在数码相机上就要把白平衡设为钨模式或自动模式。 钨光灯的优点不仅在于其价格低廉, 而且搭建照相室的费用也较低, 但却具有发热量 大, 容易提高室温的缺点。因此, 我们要根据环境中的照明判断出使用日光片好还是 钨光片更为适合。 可以说荧光灯是调整色温时难度最大的照明。 此时不仅要使用日光 片, 还要安装 FL 滤光镜。 与此不同的是, 多数数码相机直接给出了太阳光、 荧光 灯、钨光等白平衡模式,我们只要选好适合的模式就可以拍摄出色感逼真的照片。 在 人工照明条件下, 摄影用的最主要的是闪光灯, 更好的是太阳灯和电影灯, 这三种 是较为专业的灯光。 因为这三种灯的色温都很准,5500K 左右。 这三种灯配上各种各 样的附件, 塑型会非常方便。 此外, 还有多用于黑白摄影的普通钨丝聚光灯和漫散 射灯, 黑白和彩色摄影都适用的卤素聚光灯, 色温是 3200K-3400K, 如果在灯前加 用一个散光网罩,可使光线变得柔和些。 彩色摄影中用得较多的人工光源是照相强光 灯, 因为由于其色温与灯光型彩色片的色温相平衡。

报告链接:

https://github.com/HanlongLiao/Course/tree/master/%E6%95%B0%E7%A0%81%E7%9B%B8%E6%9C%BA%E8%AF%84%E6%B5%8B