Historique d'interventions

PERF-A-01 — n° de série IP3-22-0117 — Réanimation

Équipement	Date	Code	Intervention	Statut	Ticket
PERF-A-01	2026-08-11	E204	Défaut revenu après nettoyage; capteur de pression à remplacer, pièce commandée	Ouvert	TK-0101
PERF-A-01	2026-08-04	E204	Capteur de pression nettoyé et reconnecté	Clôturé	TK-0098
PERF-A-01	2026-03-18	E101	Batterie remplacée	Clôturé	TK-0061
PERF-A-01	2025-09-22	—	Calibration annuelle conforme	Clôturé	TK-0023

À retenir. Extrait de l'outil de maintenance du Centre hospitalier Atlas. Les tickets ouverts sont suivis par l'atelier.

Synthèse de la page

Indicateur	Valeur
Lignes de l'historique	4
Interventions ouvertes	1
Calibrations annuelles	1
Interventions correctives	3

Légende

Terme	Signification
Ouvert	intervention non terminée, suivie par l'atelier
Clôturé	intervention terminée et validée
Code « — »	intervention sans code d'alarme (calibration)
Ticket	identifiant dans l'outil de maintenance

Historique d'interventions

PERF-A-02 — n° de série IP3-22-0118 — Urgences

Équipement	Date	Code	Intervention	Statut	Ticket
PERF-A-02	2026-09-02	E405	Module réseau reconfiguré	Clôturé	TK-0112
PERF-A-02	2026-05-12	E102	Cordon d'alimentation remplacé	Clôturé	TK-0074
PERF-A-02	2025-09-22	—	Calibration annuelle conforme	Clôturé	TK-0024

À retenir. Extrait de l'outil de maintenance du Centre hospitalier Atlas. Les tickets ouverts sont suivis par l'atelier.

Synthèse de la page

Indicateur	Valeur
Lignes de l'historique	3
Interventions ouvertes	0
Calibrations annuelles	1
Interventions correctives	2

Légende

Terme	Signification
Ouvert	intervention non terminée, suivie par l'atelier
Clôturé	intervention terminée et validée
Code « — »	intervention sans code d'alarme (calibration)
Ticket	identifiant dans l'outil de maintenance