Historique d'interventions

MON-A-01 — n° de série VS2-23-0206 — Urgences

Équipement	Date	Code	Intervention	Statut	Ticket
MON-A-01	2026-10-06	E204	Câble patient ECG remplacé	Clôturé	TK-0121
MON-A-01	2026-04-09	E101	Câble du capteur SpO2 remplacé	Clôturé	TK-0066
MON-A-01	2025-11-17	—	Calibration annuelle conforme	Clôturé	TK-0029

À retenir. Extrait de l'outil de maintenance du Centre hospitalier Atlas. Les tickets ouverts sont suivis par l'atelier.

Synthèse de la page

Indicateur	Valeur
Lignes de l'historique	3
Interventions ouvertes	0
Calibrations annuelles	1
Interventions correctives	2

Légende

Terme	Signification
Ouvert	intervention non terminée, suivie par l'atelier
Clôturé	intervention terminée et validée
Code « — »	intervention sans code d'alarme (calibration)
Ticket	identifiant dans l'outil de maintenance

Historique d'interventions

MON-A-02 — n° de série VS2-23-0207 — Réanimation

Équipement	Date	Code	Intervention	Statut	Ticket
MON-A-02	2026-08-25	E102	Fusible secteur remplacé	Clôturé	TK-0105
MON-A-02	2026-07-14	E310	Redémarrage sans effet; appareil envoyé à l'atelier pour l'écran	Ouvert	TK-0091
MON-A-02	2025-11-17	—	Calibration annuelle conforme	Clôturé	TK-0030

À retenir. Extrait de l'outil de maintenance du Centre hospitalier Atlas. Les tickets ouverts sont suivis par l'atelier.

Synthèse de la page

Indicateur	Valeur
Lignes de l'historique	3
Interventions ouvertes	1
Calibrations annuelles	1
Interventions correctives	2

Légende

Terme	Signification
Ouvert	intervention non terminée, suivie par l'atelier
Clôturé	intervention terminée et validée
Code « — »	intervention sans code d'alarme (calibration)
Ticket	identifiant dans l'outil de maintenance