Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра обчислювальної техніки

Архітектура комп'ютерів 2. Процесори
Лабораторна робота №5
«Розроблення модулів Linux Kernel (3)»

Виконав: студент групи IO-14 Чаплицький Дарій Перевірив: Гайдай А.Р. **Тема**: Розроблення модулів Linux Kernel (частина 3)

Виконання лабораторної роботи:

Завдання 1:

- Додайте BUG_ON() замість друку повідомлення та повернення -EINVAL для неприпустимого значення параметра.
- II. Додайте примусове внесення помилки "начебто kmalloc() повернув 0" під час формування елемента списку для якогось повідомлення (останнього із серії, 5-го, ... — на ваш вибір).
- III. Модифікуйте Makefile аналогічно appendix 1.
- IV. Отримайте обидва повідомлення, роздивіться їх та для одного з них виконайте пошук місця аварії аналогічно *appendix1*.
 - А. Зауважте, що при виконанні BUG_ON() модуль буде "зайнятий", і ви не зможете виконати rmmod.

Посилання на github:

https://github.com/DoveFoke/AK/tree/main/lab%205

Результат:

```
# insmod hellos, ko print_counte4
389.930265 | Hello, world!
389.930265 | Hello, world!
389.930265 | Hello, world!
389.9303431 | Hello, world!
389.9303431 | Hello, world!
389.930465 | Unhandled fault: page domain fault (0x81b) at 0x000000008
389.930405 | Unhandled fault: page domain fault (0x81b) at 0x000000000
389.93150 | G000000000 | *pgd=48b25835, *pte=00000000, *ppte=000000000
389.931501 | Internal error: s81b #1] SMP ARM
389.931828 | Modules linked in: hellos(0+) [last unloaded: hello2]
389.931828 | Modules linked in: hellos(0+) [last unloaded: hello2]
389.931829 | PC is at hello_intinexrc/0x1000 [hello5]
389.931829 | PC is at hello_intinexrc/0x1000 [hello5]
389.933183 | sign=220 | pc: [s-0*104407cs] | lr: [-0*0000017-] psr: 8000f0013
389.933343 | sp: c8b1bdc0 | ip: 40000000 fp: bf041000
389.933545 | r10: 080000000 r or: c135c34c r 5: 080000000 r d: c799a780
389.93355 | r10: 08000000 r or: c135c34c r 5: 08000000 r d: c799a780
389.933561 | r3: c8b1bc40 r d: 7*0000000 r l: 0800005a r d: c799a780
389.933841 | falgs: Nzcv IR0; on FIQs on Mode SVC 32 ISA ARM Segment none
389.933841 | falgs: Nzcv IR0; on FIQs on Mode SVC 32 ISA ARM Segment none
389.933841 | falgs: Nzcv IR0; on FIQs on Mode SVC 32 ISA ARM Segment none
389.9393441 | Process insmod (pid: 91, stack limit = 8x(ptrval))
389.934545 | stack: (6xc8b1bdc0 to 0xc8b1c000)
389.934795 | bdc0: c178rd00 c1604c48 Ffffe000 bf04-4000 000000000 c303cdcc c8b1cd40 c04f1d00
389.93579 | bed0: fc000000 fffff600 cof12218 c8b1c080 dbccf40d dbbd9000 dbccf640 00000001
389.93579 | bdc0: c1041040 beb8ccar bf041040 be000000000 c303dcd c8b1cd40 c303dd4
389.93553 | be80: 08000000 bf041170 c135a3e0 c12206c4 c1226c4 c1604c48 c1608f04 c8b1c040 00000001
389.93553 | be80: 08000000 bf041170 c135a3e0 c12266c4 c12266d c1604c48 c1608f04 c8b1c040
389.93553 | be80: 08000000 bf041170 c135a3e0 c12266c4 c12266d c1604c48 c1608f04 c8b1c040
389.93553 | be80: 08000000 beb8ccar 08000000 08000000 08000000 08000000
389.935731 | bf00: 08000000 beb8ccar 08000000 08000000 080000000
389.935731 | bf00: 0
```

```
7c: e1c500f8 strd r0, [r5, #8] list_add(&entry->list, &hello_list);
```

Висновок:

Внесені зміни до модуля, який був розроблений під час третьої лабораторної роботи для ядра Linux. Модуль було зібрано та протестовано в середовищі програмного емулятора Qemu для архітектури процесорів ARM. Під час компіляції ядра за допомогою команди make не виникло помилок. Під час використання команд insmod/rmmod було відзначено, що драйвер працює вірно відповідно до поставленого завдання. Зокрема, виявлено, що виклик BUG_ON() породжує помилку виконання, що в результаті викликає аварійне завершення роботи ядра та унеможливлює виконання команди rmmod.