Rame

Rapport de visite corrosion

123

Constats et travaux à prévoir

Niveau 2N

N° DE RAPPORT	DATE DE VISITE	RÉDIGÉ PAR	ÉDITÉ LE
RC-123-20261113	13/11/2026	Franck	14/11/2026

Visites incluses

Type	Périmètre	Niveau	Date	Points	Temps
MKBAM	Motrices	2N	13/11/2026	2	5,0 h
MKBDR	Remorques	2N	13/11/2026	4	7,0 h

Synthèse

POINTS À TRAITER

6

TEMPS TOTAL ESTIMÉ

12,0 h

RÉPARTITION PAR GRAVITÉ

2 critiques · 7,0 h | 2 moyens · 3,5 h | 2 mineurs · 1,5 h

Récapitulatif des points

N°	Point	Voiture / dessin	Gravité	Temps	Constat
1	**M1 D2**	Motrice (Droit-Pair) M1	Critique	4,0 h	Corrosion feuilletante sur le pourtour du cadre de hublot…
2	**R1 D1**	Remorque (Droit-Pair) R1	Critique	3,0 h	Corrosion perforante en pied de caisse sur ~10 cm…
3	**R1 DT**	Remorque (Droit-Pair) R1	Moyenne	1,5 h	Corrosion autour des fixations de la trappe…
4	**R2 G4**	Remorque (Gauche-Impair) R2	Moyenne	2,0 h	Cloquage de peinture avec début de corrosion…
5	**M2 G1**	Motrice (Gauche-Impair) M2	Mineure	1,0 h	Points de rouille superficiels…
6	**R3 D5**	Remorque (Droit-Pair) R3	Mineure	0,5 h	Rouille superficielle sur arête…
Total — 6 points				**12,0 h**	


MAQUETTE

Détail des points

1 M1 D2 Motrice (Droit-Pair) M1 · Visite MKBAM

Critique — 4,0 h

LOCALISATION



PHOTOS



13/11/2026 09:42



13/11/2026 09:43 — vue rapprochée angle haut droit


CONSTAT ET TRAVAUX À PRÉVOIR

Joint de hublot dégradé, corrosion feuilletante sur tout le pourtour du cadre. Dépose du hublot, décapage du cadre, traitement anticorrosion, peinture et repose avec joint neuf.

2 R1 D1 Remorque (Droit-Pair) R1 · Visite MKBDR

Critique — 3,0 h


LOCALISATION



PHOTOS



13/11/2026 10:05



13/11/2026 10:06

CONSTAT ET TRAVAUX À PRÉVOIR


Corrosion perforante en pied de caisse sur environ 10 cm. Reprise de tôle à prévoir, traitement anticorrosion et peinture.

MAQUETTE

3 R1 DT Remorque (Droit-Pair) R1 · Visite MKBDR

Moyenne — 1,5 h

LOCALISATION



PHOTOS



13/11/2026 10:12


CONSTAT ET TRAVAUX À PRÉVOIR

> Corrosion autour des fixations de la trappe. Remplacement de 2 vis et traitement local.

4 R2 G4 Remorque (Gauche-Impair) R2 · Visite MKBDR

Moyenne — 2,0 h

LOCALISATION



PHOTOS



13/11/2026 10:31

CONSTAT ET TRAVAUX À PRÉVOIR


> Cloquage de peinture avec début de corrosion sous la bande basse. Décapage local et traitement.

MAQUETTE

5 M2 G1 Motrice (Gauche-Impair) M2 · Visite MKBAM

Mineure — 1,0 h

LOCALISATION



PHOTOS



13/11/2026 11:02


CONSTAT ET TRAVAUX À PRÉVOIR

> Points de rouille superficiels. À surveiller ; retouche peinture.

6 R3 D5 Remorque (Droit-Pair) R3 · Visite MKBDR

Mineure — 0,5 h

LOCALISATION



PHOTOS



13/11/2026 11:20

CONSTAT ET TRAVAUX À PRÉVOIR

> Rouille superficielle sur arête. Retouche peinture.

Rédigé par Franck, le 14/11/2026

MAQUETTE