Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
		AL T	
Sostener	SO	-	Tomar
		M	
		PP	
O a library	01	E	
Soltar	SL	SL	
19 Cable Negro (Potenciometro)		· ·	19 Cable Verde M-M
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
20 Cable USB-C (Lado ESP32)			20 ESP32-C6
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	SO	Sostener
Mover	M		
Precolocar	PP		
Ensamblar	E		
Soltar	SL	SL	Soltar
21 Cable USB-C (Lado Regulador)			21 Regulador de Luz
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	so	Sostener
Mover	M		
Precolocar	PP		
Ensamblar	E		
Soltar	SL	SL	Soltar
22 Regulador de luz (Encendido)			22 Regulador de luz
Alcanzar	AL	AL	
Seleccionar	SO	so	
Usar	U		
Soltar	SL	SL	Soltar
23 LCD			23 Potenciometro
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	SO	
Inspeccionar		U	Usar
Soltar	SL	SL	
Jottai	J C L	) JL	Oottai