DIAGRAMA BINOMIAL							
Departamento: Estudio del trabajo II	Fecha: 29/04/24		Edificio: C06				
Analista: Llamas Nuñez Ana Valeria	Operador: Olvera Pérez Eliseo Abraham						
Lugar: Instituto Tecnológico de Querétaro	Operaci	ón: Ensamble	de circuito electrónico				
Mano Derecha	Siglas		Mano Izquierda				
LCD			DUPONT M-H CAFÉ GND				
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar				
Tomar	T	T	Tomar				
		P	Colocar en posición				
		E	Ensamblar				
LCD			DUPONT M-H NEGRO VCC				
Sostener	so	Р	Colocar en posición				
		E	Ensamblar				
LCD			DUPONT M-H BLANCO SDA				
Sostener	SO	AL	Alcanzar				
		T	Tomar				
		P	Colocar en posición				
		E	Ensamblar				
LCD			DUPONT M-H GRIS SCL				
Sostener	SO	P	Colocar en posición				
		E	Ensamblar				
LCD			DUPONT M-H CAFÉ GND				
Sostener	SO	P E	Colocar en posición Ensamblar				
LCD			DUPONT M-H NEGRO VCC				
Sostener	SO	Р	Colocar en posición				
Soltar	SL	E	Ensamblar				
DUPONT M-H BLANCO SDA		I	DUPONT M-H GRIS SCL				

Colocar en posición	Р	Р	Colocar en posición
Ensamblar	E		·
DUPONT M-H GRIS SCL			
Ensamblar	E		
			DUPONT M-H GRIS SCL
		SO	Sostener
			RESISTENCIA
		AL	Alcanzar
		T	Tomar
RESISTENCIA		·	
Tomar	Т		
PROTOBOARD			RESISTENCIA
A 1:	4.5		
Aplicar presión	AP	Р	Colocar en posición
PROTOBOARD			RESISTENCIA
Aplicar presión	AP	E	Ensamblar
POTENCIOMETRO			
Alcanzar			
Tomar			0101514111400400
CABLE ROJO POTENCIOMETRO		Δ1	CABLE M-H MORADO
Colocar en posición Ensamblar	P E	AL T	Alcanzar Tomar
Ensamblai	-	P	Colocar en posición
			Cotocal eli posicioni
CABLE NARANJA			CABLE M-M MORADO
POTENCIOMETRO			
Colocar en posición	Р	AL	Alcanzar
Ensamblar	E	Т	Tomar
		P	Colocar en posición
CABLE ROJO POTENCIOMETRO			CABLE M-M AMARILLO
Tomar	T	AL	Alcanzar
Colocar en posición	P	T	Tomar
		P	Colocar en posición
		E	Ensamblar
POTENCIOMETRO	_	_	CABLE M-M AMARILLO
Tomar	T	T	Tomar
Mover	M	М	Mover

POTENCIOMETRO			
Soltar	SL		
		'	CABLE M-M AMARILLO
		SO	Sostener
CABLE M-M AMARILLO		'	CABLE M-M AMARILLO
Tomar	Т	SO	Sostener
Colocar en posición	Р		
Ensamblar	E		
CABLE M-H MORADO			POTENCIOMETRO
Tomar	Т	Т	Tomar
Colocar en posición	P	M	Mover
Ensamblar	E		
CABLE M-M MORADO			PROTOBOARD
Tomar	Т	AP	Aplicar presión
Colocar en posición	Р		
Ensamblar	E		
CABLE M-M NARANJA			
Alcanzar	AL		
Tomar	Т		
			Cable M-M naranja
		T	Tomar
		Р	Colocar en posición
CABLE M-M NARANJA		1	
Ensamblar	E		
CABLE M-M VERDE		1	
Alcanzar	AL		
Tomar	T		
Colocar en posición	P		
Ensamblar CABLE MORADO M-M	E		
	Δ1		
Alcanzar Tomar	AL T		
Colocar en posición	P		
Ensamblar	E		
Liisaiiibtai			CABLE AZUL M-M
		AL	Alcanzar
		T	Tomar
CABLE AZUL M-M		•	
Colocar en posición	Р		
Ensamblar	E		
LCD			MULTICONTACTO
Tomar	Т	Р	Colocar en posición
Soltar	SL	AP	Aplicar presión
		SL	Soltar