Riesgos Internos					
Riesgo	Probabilidad	Causa	Impacto	Responsable	Acciones preventivas
Incendio	Probable:50%	Fuga de gas en algunas partes del Plantel, entre ellos cafetería y laboratorios	Alto	Director y equipo de mantenimiento	Dar mantenimiento a todas las instalaciones de gas, y comprobar que todas las llaves de gas estén funcionales o cerrarlas bien.
Robo	Improbable:19%	Falta de equipo de seguridad	Medio	Equipo de seguridad	Capacitar al personal de seguridad, y contar con más equipo de vigilancia en las entradas
Derrumbe	Infrecuente:35%	Falta de mantenimiento a todo el plantel	Alto	Departamento de mantenimiento	Dar mantenimiento a los muros, techos, columnas y suelos de los edificios, ya que cuentan con múltiples fracturas
Eléctrucación	Probable:42%	Falta de mantenimiento a las instalaciones eléctricas, y cableado en laboratorios	Alto	Departamento de mantenimiento	Dar mantenimiento a instalaciones eléctricas, cambiar cableado y señalizar zonas de alto voltaje
Intoxicación	Infrecuente:22%	Falta de supervisión en laboratorios	Alto	Maestros, encargados de laboratorios	Capacitar a los maestros y encargados a la hora de realizar prácticas, restringir el uso de sustancias a alumnos o personas sin experiencia o falta de equipo de protección
Explosión	Probable:48%	Fugas de gas	Alto	Director y equipo de mantenimiento	Dar mantenimientos a instalaciones de gas, marcar tuberías o zonas donde pasen las mismas, y tener cuidado con màquinas que usen gas, de igual forma cuidado a el cableado de las màquinas
Accidente con objeto punzocortante	Probable:45%	Manejo de herramientas mal implementado	Alto	Maestros, encargados de laboratorios	Capacitación y vigilancia constante en el uso de las máquinas, y mantenimiento a áreas donde haya riesgos de las mismas
Accidente de caída	Infrecuente:32%	Falta de mantenimiento del piso de algunas áreas, y falta de mantenimiento a algunos escalones y escaleras.	Alto	Director y equipo de mantenimiento	Mantenimiento a barandales, escaleras y suelo de las instalaciones
Caída de objetos	Infrecuente:30%	Falta de mantenimiento a los equipos colgados, (lámparas, cañones, algunos equipos, entre otros)	Alto	Director y equipo de mantenimiento	Mantenimiento a equipos que se encuentren colocados o inclusive a paredes, o máquinas
Fracturas	Infrecuente:25%	Falta de supervisión en los laboratorios al operar algunas máquina mecánicas	Alto	Maestros, encargados de laboratorios	Vigilancia del equipo al ser operado y mantenimiento del mismo para evitar fallas
Cortes	Infrecuente:25%	Falta de supervisión en algunas máquinas de corte	Alto	Maestros, encargados de laboratorios	Mantenimiento a equipos de corte y supervisión cuando estos se encuentren en uso
Inundación	Improbable:1%	Falta de mantenimiento a el desagüe.	Medio	Director y equipo de mantenimiento	Implementación de más desagües