





POTENCIÓMETRO			
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P		
CABLE M-H ROJO POTENCIÓMETRO			CABLE M-M AZUL
Tomar Colocar en posición Ensamblar	T P E	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
CABLE M-H AMARILLO POTENCIÓMETRO			CABLE M-M AMARILLO
Tomar Colocar en posición Ensamblar	T P E	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
CABLE M-H NEGRO POTENCIÓMETRO			CABLE M-M VERDE
Tomar Colocar en posición Ensamblar	T P E	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M VERDE
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AMARILLO
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AZUL
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M MORADO
Sostener	So	AL T P	Alcanzar Tomar Colocar en posición







		Е	Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M NARANJA
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M CAFE
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-M AZUL CIELO
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H NEGRO(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H BLANCO(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H CAFE(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
PROTOBOARD			CABLE M-H GRIS(LCD)
Sostener	So	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar







		CABLE TIPO C
AL	AL	Alcanzar
		Tomar
P	P	Colocar en posición
	Е	Ensamblar
		CABLE TIPO C
AL	AL	Alcanzar
T	Т	Tomar
P	P	Colocar en posición
S	Е	Ensamblar
	S	Soltar
		POTENCIÓMETRO
	AL	Alcanzar
		Mover
	S	Soltar
	T P AL T P	T T P E E E E E E S E S E S E S AL M M AL M M M AL M M AL M M AL M AL M AL M AL M AL AL