Muestra 1 Muestra 2

nisatos.	1 resistencia colocarla en el J7 del proto y en el +12 2 resistencia colocarla en el i9 del proto y en el +14	
	Colocar el Cable café Jumper Dupont MachoMacho a15 del proto y la otra punta en +3	
	Colocar el Cable morado Jumper Dupont MachoMacho A19 del proto y la otra punta en G7	
	Colocar el Cable naranja Jumper Dupont MachoMacho A20 del proto y la otra punta en G9	
	Cable amarillo del potenciómetro colocarlo en A21 Cable rojo ponerlo con el azul Dupont y en +1 Cable negro colocarlo con el verde y después en -2	
	Cable DuPont se conecta en J29 y la ora punta en -25	
TTE O	Cable Dupont blanco de la LDC se conecta en H9 del proto Cable gris se conecta en H7 del proto Cable negro se conecta en +6 del proto Cable café conectarlo en -6	
	Conectar ala USB y verificar que todo esté bien	