Departamento	Diagrama Bimar Estudio del trabajo II Operación		Ensamble de circuito electrónico		
Analista Edificio	Diego Avila Hernández C	Estudio no. Salón	C07	Fecha	29 de mayo de 2024
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
escripción de la mano izquierda  1. Protoboard		Símbol	0		Descripción de la mano derech  1. Cable M-M color naranja
Alcanzar Asir	R G			R G	Alcanzar Asir
ASII	9			M	Mover
	+			P AP	Colocar en posición Aplicar presión
Soltar	RL			RL	Soltar
2. Protoboard Alcanzar	R			R	2. Cable M-M color café Alcanzar
Asir	G			G	Asir
	+			M P	Mover Colocar en posición
				AP	Aplicar presión
Soltar 3. Protoboard	RL		RL		Soltar  3. Cable M-M color morado
Alcanzar	R			R	Alcanzar
Asir	G			G M	Asir Mover
				P	Colocar en posición
Callery	DI.			AP	Aplicar presión
Soltar 4. Protoboard	RL			RL	Soltar 4. Cable M-M color azul
Alcanzar	R			R	Alcanzar
Asir	G			G M	Asir Mover
	Ţ			P	Colocar en posición
Soltar	RL			AP RL	Aplicar presión Soltar
5. Protoboard					5. Cable M-H blanco SCL
Alcanzar Asir	R G			R G	Alcanzar Asir
				M	Mover
	1			P AP	Colocar en posición Aplicar presión
Soltar	RL			RL	Soltar
6. Protoboard Alcanzar	R			R	6. Cable M-H blanco SDA Alcanzar
Asir	G G			G	Asir
				M P	Mover
	+			AP	Colocar en posición Aplicar presión
Soltar	RL			RL	Soltar
7. Protoboard Alcanzar	R			R	7. Cable M-H café GND Alcanzar
Asir	G			G	Asir
	+			M P	Mover Colocar en posición
				AP	Aplicar presión
Soltar 8. Protoboard	RL			RL	Soltar  8. Cable M-H negro VCC
Alcanzar	R			R	Alcanzar
Asir	G			G M	Asir Mover
				P	Colocar en posición
Soltar	RL			AP RL	Aplicar presión Soltar
9. Cable rojo (potenciómetro)	KL			KL	9. Cable azul
Alcanzar	R			R	Alcanzar
Asir	G			M M	Asir Mover
				P	Colocar en posición
Soltar	RL			AP RL	Aplicar presión Soltar
O. Cable negro (potenciómetro)					10. Cable verde
Alcanzar Asir	R G			R G	Alcanzar Asir
ASII				M	Mover
	+			P AP	Colocar en posición Aplicar presión
Soltar	RL			RL	Soltar
11. Protoboard  Alcanzar	R			R	11. Cable amarillo (potenciómet
Alcanzar Asir	R G			G	Alcanzar Asir
	4			M P	Mover
	<u> </u>			AP	Colocar en posición Aplicar presión
Soltar	RL			RL	Soltar
12. Resistencia 1 Alcanzar	R			R	12. Protoboard Alcanzar
Asir	G			G	Asir
Mover Colocar en posición	M P				
Aplicar presión	AP				
Soltar  13. Resistencia 2	RL			RL	Soltar 13. Protoboard
Alcanzar	R			R	Alcanzar
Asir Mover	G M			G	Asir
Colocar en posición	P				
Aplicar presión Soltar	AP RL			RL	Soltar
14. Toma de corriente					14. Enchufe de multicontacto
Alcanzar Asir	R G			R G	Alcanzar Asir
DJII	- 6			M	Mover
	Ţ			Р	Colocar en posición
	RL			AP RL	Aplicar presión Soltar
Soltar					15. Interruptor
15. Multicontacto					
15. Multicontacto Alcanzar	R G			R St	Alcanzar Selccionar
15. Multicontacto Alcanzar Asir	G			St AP	Selccionar Aplicar presión
15. Multicontacto Alcanzar Asir Soltar				St	Selccionar Aplicar presión Soltar
15. Multicontacto Alcanzar Asir	G			St AP	Selccionar Aplicar presión
15. Multicontacto Alcanzar Asir  Soltar 16. LCD	G RL			St AP RL	Selccionar Aplicar presión Soltar 16. Potenciómetro