	Alcanzar	R	R	Alcanzar	
PROTOBOARD	Asir	G	G	Asir	
	ASII		М	Mover	DUPONT M-H
			P	Colocar en posición	CAFÉ GND
			AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
PROTOBOARD	Alcanzar	R	R	Alcanzar	
	Asir	G	G	Asir	DUPONT M-H NEGRO VCC
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
	Alcanzar	R	R	Alcanzar	
CABLE ROJO POTENCIOMETRO	Asir	G	G	Asir	DUPONT AZUL
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
CABLE NEGRO POTENCIOMETRO	Alcanzar	R	R	Alcanzar	DUPONT VERDE
	Asir	G	G	Asir	
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
PROTOBOARD	Alcanzar	R	R	Alcanzar	
	Asir	G	G	Asir	
			M	Mover	CABLE AMARILLO
			Р	Colocar en posición	POTENCIOMETRO
	Calkan	- DI	AP	Aplicar presión	
	Soltar	RL	RL	Soltar	
RESISTENCIA 1	Alcanzar	R	R	Alcanzar	PROTOBOARD
	Asir	G	G	Asir	
	Mover	M P			
	Colocar en posiciór Aplicar presión	AP			
	Soltar	RL	RL	Soltar	
RESISTENCIA 2	Alcanzar	R	R	Alcanzar	
	Asir	G	G	Asir	
	Mover	M		71311	PROTOBOARD
	Colocar en posiciór	P			
	Aplicar presión	AP			
	Soltar	RL	RL	Soltar	
	Alcanzar	R	R	Alcanzar	
TOMA CORRIENTE	Asir	G	G	Asir	
			М	Mover	MULTICONTACTO
			Р	Colocar en posición	
				•	