18 Cable rojo			18 Cable Azul M-M
(Potenciometro)			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
19 Cable Negro			19 Cable Verde M-M
(Potenciometro)			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
20 Cable USB-C (Lado			20 ESP32-C6
ESP32)			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	SO	Sostener
Mover	M		
Precolocar	PP		
Ensamblar	E		
Soltar	SL	SL	Soltar
21 Cable USB-C (Lado			21 Regulador de Luz
Regulador)			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	T	SO	Sostener
Mover	M		
Precolocar	PP		
Ensamblar	E		
Soltar	SL	SL	Soltar
22 Regulador de luz			22 Regulador de luz
(Encendido)			
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Seleccionar	SO	SO	Sostener
Usar	U		
Soltar	SL	SL	Soltar
23 LCD			23 Potenciometro
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	SO	Sostener
Inspeccionar	1	U	Usar
Soltar	SL	SL	Soltar