	Riesgo	Probabilidad	Nivel	Descripción	Responsable
Analista	Falta de	0.17 Medio	Bajo	La ausencia de equipos como	Diego Avila
	Equipos de			extintores de incendios y	Hernández
	Seguridad			botiquines de primeros auxilios	
				puede agravar las situaciones	
				de emergencia.	
Analista	Mobiliario	0.17 Medio	Bajo	Sillas, mesas y otros muebles	Diego Avila
	Inseguro			en mal estado pueden colapsar	Hernández
				y causar lesiones.	
Analista	Ventanas y	0.04 Bajo	Muy bajo	Ventanas rotas y puertas que	Diego Avila
	Puertas			no cierran bien pueden causar	Hernández
	Dañadas			accidentes y dificultar una	
				evacuación rápida.	
Operador	Descargas	0.04 Bajo	Muy bajo	Asegurarse de que todos los	Mitzi
	eléctricas			componentes estén	Daniela
				correctamente desenergizados	Vázquez
				antes de manipularlos.	Montes
Operador	Daño a los	0.17 Medio	Bajo	Conectar incorrectamente la	Mitzi
	componentes			fuente de alimentación puede	Daniela
	electrónicos			dañarlos permanentemente.	Vázquez
					Montes
Operador	Errores de	0.17 Medio	Bajo	Insertar componentes en la	Mitzi
	ensamblaje			orientación incorrecta o en la	Daniela
				posición equivocada puede	Vázquez
				llevar a fallos en el circuito.	Montes
Operador	Cortocircuitos	0.04 Bajo	Muy bajo	El uso inadecuado de	Mitzi
				herramientas o la colocación	Daniela
				incorrecta de componentes	Vázquez
				puede dañar el circuito o	Montes
				incluso causar incendios.	
Operador	Lesiones físicas	0.04 Bajo	Muy bajo	Trabajar durante largos	Mitzi
				periodos en la misma posición	Daniela
				puede generar alguna lesión	Vázquez
				física.	Montes