Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable café lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable negro lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable blanco lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar
Protoboar			Cable blanco lcd
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Tomar	Т	Т	Tomar
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
Soltar	SL	SL	Soltar