	Diagrama E	simanual			
Materia					
Analista	David Ricardo Flores Antonio	Muestra	1 30 de mayo de 2024		
Edificio	Laboratorio de electricidad	Fecha			
o izquierda	Símbo	lo		Mano derecha	
1. Protoboard				1. Cable M-H naranja	
Alcanzar	R		R	Alcanzar	
Asir	G		G	Asir	
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
Soltar	RL		RL	Soltar	
2. Protoboard				2. Cable M-H café	
Alcanzar	R		R	Alcanzar	
Asir	G		G	Asir	
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
Soltar	RL		RL	Soltar	
3. Protoboard				3. Cable M-H morado	
Alcanzar	R	T	R	Alcanzar	
Asir	G		G	Asir	
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
Soltar	RL		RL	Soltar	
4. Protoboard				4. Cable M-H amarillo	
Alcanzar	R		R	Alcanzar	
Asir	G		G	Asir	
			М	Mover	
			Р	Colocar en posición	
			AP	Aplicar presión	
Soltar	RL		RL	Soltar	
5. Resistencia 1				5. Protoboard	
Alcanzar	R		R	Alcanzar	
Asir	G		G	Asir	
Mover	M				
Colocar en posición	P				
Aplicar presión	AP				
Soltar	RL		RL	Soltar	
6. Resistencia 2			-	6. Protoboard	
Alcanzar	R		R	Alcanzar	
Asir	G		G	Asir	
Mover	M			7 1011	
Colocar en posición	P				
Aplicar presión	AP				
Soltar	RL		RL	Soltar	
7. Protoboard	IXE		1 11	7. Cable M-M rojo	

Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
Soltar	RL	RL	Soltar
8. Protoboard			8. Cable M-M azul
Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
,			7.6
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
Soltar	RL	RL	Soltar
9. Protoboard	·- <u>-</u>	<u>-</u>	9. Cable M-M negro
Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
7311	<u> </u>	M	Mover
		P	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
Soltar	RL	RL	Soltar
10. Protoboard	NL NL	NL NL	10. Cable M-M verde
	<u> </u>		
Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
Soltar	RL	RL	Soltar
11. Protoboard			11. Cable azul
Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
Soltar	RL	RL	Soltar
12. Cable blanco		1	12. Cable blanco
Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
		M	Mover
		Р	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
Soltar	RL	RL	Soltar
10. Cable blanco			10. Cable blanco
Alcanzar	R	R	Alcanzar
Asir	G	G	Asir
		М	Mover
		Р	Colocar en posición
		AP	Aplicar presión
	D.	RL	Soltar
Soltar	RL	NL NL	John
Soltar 14. Toma de corriente	KL	NL NL	14. Enchufe de multicontacto

G	G	Asir
	M	Mover
	Р	Colocar en posición
	АР	Aplicar presión
RL	RL	Soltar
		15. Interruptor
R	R	Alcanzar
G	ST	Seleccionar
	АР	Aplicar presión
RL	RL	Soltar
		16. Potenciómetro
R	R	Alcanzar
G	G	Asir
I	Т	Girar
RL	RL	Soltar
		17. Potenciómetro
R	R	Alcanzar
ST	G	Asir
АР	Т	Girar
RL	RL	Soltar
	RL R G RL R G RL R ST AP	M P AP RL RL R R G ST AP RL RL R R G G G I T RL R R R G G G I T RL R R R R R T R R R T R R R R R R R R R