Enfocar	<b>l</b> EF	7.30		1
Alcanzar	R5 11/16A	6.90		
Agarrar	,	10.60	APA	Aplicar presión
Soltar	RL1	2.00		Soltar
		120.93		
10. Proto con ESP32				10. Cable azul
		7.30	EF	Enfocar cable azul
		10.15	R6 1/16C	Alcanzar cable
		9.10	G4B	Agarrar
		8.18	M4 3/32C	Mover
		7.30	EF	Enfocar
Enfocar	EF	52.10 7.30	P3SSH	Posicionar
Alcanzar	R5 11/16A	6.90		
Agarrar	NS 11/10A	10.60	APA	Aplicar presión
Soltar	RL1	2.00	, , .	Soltar
		120.93		
11. Proto con ESP32				11. Cable morado
		7.30	EF	Enfocar cable morado
		10.15	R6 1/16C	Alcanzar cable
		9.10	G4B	Agarrar
		8.18	M4 3/32C	Mover
		7.30	EF	Enfocar
5.6		52.10	P3SSH	Posicionar
Enfocar	EF 11/104	7.30		
Alcanzar	R5 11/16A	6.90	4 D 4	Anlinen muesión
Agarrar Soltar	RL1	10.60 2.00	APA	Aplicar presión Soltar
Sortai	NLI	120.93		Sortai
12. ESP32		120.55		12. Cable tipo c
		7.30	EF	Enfocar cable tipo c
		7.74	R6 3/32B	Alcanzar cable
		5.60	G3	Agarrar un solo lado
		6.94	M4 1/32B	Mover
		7.30	EF	Enfocar
		43.00	P3SSE	Posicionar
Enfocar	EF	7.30		
Alcanzar	R6 7/16A	7.18		
Agarrar	G5	0.00		l
Aplicar presión	G5	10.60	APA	Aplicar presión
Soltar	RL1	2.00	RL1	Soltar
13. Multicontacto		104.30		13. Cable tipo c
		7.30	EF	Enfocar cable tipo c
		7.74	R6 3/32B	Alcanzar cable
		5.60	G3	Agarrar un solo lado
		13.05	M9 7/16	Mover
		7.30	EF	Enfocar
		43.00	P3SSE	Posicionar
Enfocar multicontacto	EF	7.30		
Alcanzar	R7 5/16A	7.56		
Agarrar	G5	10.60	APA	Aplicar presión
Soltar Enfocar boton	RL2 EF	2.00	RL1	Soltar
Alcanzar	R10 7/16A	7.30 8.90		
Agarrar	G1B	3.50		
Aplicar presión	APA	10.60		
Soltar	RL2	0.00		
		141.75		
14. Perrila del cursor				14. Potenciometro
		7.30	EF	Enfocar
		10.95	R7 7/32D	Alcanzar
		2.00	G1A	Agarrar
E.C.		4.60	M2B	Mover
Enfocar	EF	7.30		
Alcanzar	10.95	R7 7/32D		
Agarar Girar 180°	G1C2 TP180	8.70 9.40		
Soltar	RL2	9.40 2.00	RL2	Soltar
Joitui	INLZ	52.25	NLΖ	Joitui
Total de TMU		2311.82		
Tiempo ciclo		1.387092		Holguras: 14.00%
Tiempo estandar		1.5812849		