



Manual de Ensamblaje		
No. Operación	Elemento	Imagen
1	Conectar la ESP32 a la protoboard	
2	Conectar el módulo L2C a la protoboard	
3	Conectar mediante cables MH la Protoboard al LCD	
4	Conectar las resistencias a la protoboard	
5	Conectar los cables MM a la protoboard	

6	Conectar el cable tipo C al pin derecho de la ESP32 y al multicontacto	
7	Conectar el enchufe del multicontacto a la luz y oprimir el botón rojo del mismo	
8	Girar el potenciómetro	
9	Esperar que cambie la pantalla del LCD	
NOTA	En caso de marcar error el LCD verificar que todos los cables estén conectados y oprimir el botón de reiniciar	