ANALISIS MTM							
Organización: Estudio del Trabajo II Fecha: 22 de Mayo del							
Organización. Estadio det i	2024						
Operación: Ensamble de C	Sistema: MTM-1						
Analista: Gomez Hernánde	Estudio N° 1	Página 1 de					
Anatista. Oomez nemanae	Litudio IV	3					
						3	
Descripción de la mano	Descripción de la mano						
izquierda	Movimiento	TMU Movimiento		derecha			
Protoboard				Cable MM naranja			
Alcanzar	R10B	11.5	17.0	R16C	Alcanzar		
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir		
Mover	M10B	12.2	15.8	M16B	Mover		
Colocar en posición	P2SSE	19.7	19.7	P2SSE	Colocar en posición		
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar		
Protoboard					Cable MM café		
Alcanzar	R10B	11.5	17.0	R16C	Alcanzar		
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir		
			18.7	M16C	Mover		
			19.7	P2SSE	Colocar en po	osición	
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar		
Protoboard					Cable MM morado		
Alcanzar	R10B	11.5	17.0	R16C	Alcanzar		
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir		
			18.7	M16C	Mover		
			19.7	P2SSE	Colocar en po	osición	
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar		
Protoboard					Cable MM azul		
Alcanzar	R10B	11.5	17.0	R16C	Alcanzar		
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir		
			18.7	M16C	Mover		
			19.7	P2SSE	Colocar en posición		
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar		
Protoboard					Resistencia		
Alcanzar	R10B	11.5	10.1	R8B	Alcanzar		
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir		
			11.8	M8C	Mover		
			19.7	P2SSE	Colocar en po	osición	
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar		
Protoboard					Resistencia		
Alcanzar	R10B	11.5	10.1	R8B	Alcanzar		
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir		
			11.8	M8C	Mover	,	
	5.4		19.7	P2SSE	Colocar en po	osición	
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar		
Descansar					Potenciómetr	0	
Descansar			10.5	R14A	Alcanzar		

			1		
			2.0	G1A	Asir
			14.6	M14B	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
			2.0	RL1	Soltar
Protoboard					Cable MH amarillo
					potenciómetro
Alcanzar	R10B	11.5	2.0	G1A	Asir
Asir	G1A	2.0	16.9	M14C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Cable MH rojo					Cable MH azul
potenciómetro					
Alcanzar	R9A	8.3	8.6	R6B	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			10.3	M6C	Mover
Soltar	RL1	2.0	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Protoboar					Cable MH azul
Alcanzar	R10B	11.5	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Asir	G1A	2.0			Colocal on poole.
7.6					
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Cable MH negro	1,12,1	2.0	2.0		Cable MH verde
potenciómetro					Casto i il i voldo
Alcanzar	R9A	8.3	8.6	R6B	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
Adii	OIA	2.0	10.3	M6C	Mover
Soltar	RL1	2.0	19.7	P2SSE	Colocar en posición
Protoboar	1161	2.0	13.7	1 200L	Cable MH verde
Alcanzar	R10B	11.5	19.7	P2SSE	
Asir	G1A	2.0	19.7	FZ33E	Colocar en posición
ASII	GIA	2.0			
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
	NL I	2.0	2.0	NLI	
Lcd 16x2	D404	44.4	47.0	D400	Cable MH café
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
Mover	M16B	15.8	18.7	M16C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Lcd 16x2					Cable MH negro
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			18.7	M16C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Lcd 16x2					Cable MH blanco
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
7.011	O IA	2.0	۷.0	GIA	7.011

			18.7	M16C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Lcd 16x2					Cable MH blanco
Alcanzar	R16A	11.4	17.0	R16C	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			18.7	M16C	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Protoboar					Cable café lcd
Alcanzar	R12A	9.6	9.6	R12A	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			12.2	M10B	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Protoboar					Cable negro lcd
Alcanzar	R12A	9.6	9.6	R12A	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			12.2	M10B	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Protoboar					Cable blanco lcd
Alcanzar	R12A	9.6	9.6	R12A	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			12.2	M10B	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar
Protoboar					Cable blanco lcd
Alcanzar	R12A	9.6	9.6	R12A	Alcanzar
Asir	G1A	2.0	2.0	G1A	Asir
			12.2	M10B	Mover
			19.7	P2SSE	Colocar en posición
Soltar	RL1	2.0	2.0	RL1	Soltar