





ESP-32			CABLE TIPO C
Alcanzar Tomar Colocar en posición	AL T P	AL T P E	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar
MULTICONTACTO			CABLE TIPO C
Alcanzar Tomar Colocar en posición Soltar	AL T P S	AL T P E S	Alcanzar Tomar Colocar en posición Ensamblar Soltar
			POTENCIÓMETRO
		AL M S	Alcanzar Mover Soltar