Soltar	SL	SL	Soltar
7 Protoboard		,	7 Cable negro LCD
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
8 Protoboard			8 Primer cable
			blanco LCD
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
9 Protoboard			9 Segundo cable
			blanco LCD
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
10 Protoboard			10 Cable M-M Color
			Naranja
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
11 Protoboard			11 Cable M-M Color
			Cafe
Alcanzar	AL	AL	Alcanzar
Sostener	SO	T	Tomar
		M	Mover
		PP	Precolocar
		E	Ensamblar
Soltar	SL	SL	Soltar
12 Protoboard			12 Cable M-M Color
			Morado