Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI			Fuente de datos
						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total	%	Reducción	Director	10			10	Check List
		Riesgos mes pasado	70	de riesgos						
VoC	Programa Integral		%	De	Gerente	100	100			Check List
		Cumplir requisitos		cumplimie						
		mes/Total Requisitos		nto						
		Inspection		De						
	4 inspecciones	semanal/Total de		cumplimie	Supervisor de		100			Check List
VoC	bbs por mes	Inspecciones	%	nto	Producción	100				
	Cumplimiento	Inspeccion		De						
	y Cierre de los	mensual/Total de		cumplimie			100			Check List
VoC	hallazgos	Inspecciones	%	nto	Operador	100				