Tine de	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Especificaciones KPI		KPI	Fuente de datos
Tipo de voz						Rastreo	Verde	Ambar	Rojo	Formato
VoC	Cuotas	Riesgos mes/Total Riesgos mes pasado	%	Reducción de riesgos	Director	15				Check List
VoC	Programa Integral	Cumplir requisitos mes/Total Requisitos	%	De cumplimiento	Gerente	100	100			Check List
Tipo de	Definición KPI	Definición KPI (Método		Tipo KPI	Responsable	Frecuencia	Espec	ificaciones	KPI	Fuente de datos
Tipo de voz	Definición KPI	Definición KPI (Método de medición)	Unidad métrica	Tipo KPI	Responsable	Frecuencia Rastreo	Espec Verde	ificaciones Ambar	KPI Rojo	Fuente de datos Formato
	Definición KPI Inspecciones Cruzadas			Tipo KPI Inspecciones cruzadas (bbs)	Responsable Supervisor de Produccion					